



BD7776RFS-E2

fabricante Numero di parte:	BD7776RFS-E2
Produttore / Marca	LAPIS Semiconductor
Parte della descrizione:	IC MOTOR DRIVER PAR 44-HTSSOP
Schede tecniche:	
Stato Lead senza piombo / RoHS:	Senza piombo / RoHS conforme
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 700 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

RICHIEDI UN PREVENTIVO

BD7776RFS-E2 100% nuovi pezzi originali 700 in magazzino, trova il prezzo **BD7776RFS-E2**, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista **BD7776RFS-E2** LAPIS Semiconductor con garanzia. 100% di garanzia di fiducia. RFQ **BD7776RFS-E2**: Info@IC-Components.com

Le specifiche di BD7776RFS-E2

Numero di parte	BD7776RFS-E2	Produttore / Marca	LAPIS Semiconductor
Serie	-	Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)
Numero di parte base	BD7776	Contenitore / involucro	-
imballaggio	Tape & Reel (TR)	Tipo montaggio	-
Contenitore dispositivo fornitore	-	temperatura di esercizio	-20°C ~ 70°C (TA)
Descrizione dettagliata	IC MOTOR DRIVER PAR 44-HTSSOP	Tecnologia	-
Caratteristiche	-	Interfaccia	Logic
applicazioni	-	Tensione di alimentazione -	10.8 V ~ 13.2 V
Corrente - Uscita / Canale	500mA, 1A	Corrente - Uscita di picco	-
Configurazione di uscita	-	Protezione guasti	-
Tipo di carico	-	Rds On (Typ)	-
Tensione - Carico	4.3 V ~ 13.2 V	Altri nomi	BD7776RFSE2
Quantità di magazzino	700 pcs Stock	Categoria	Circuiti integrati (ICS) > PMIC-Full, Half-Bridge driver
Descrizione	IC MOTOR DRIVER PAR 44-HTSSOP	Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / RoHS conforme

Parole chiave realizzate con BD7776RFS-E2

LAPIS Semiconductor BD7776RFS-E2	Parte BD7776RFS-E2	Prezzo BD7776RFS-E2	Distributore BD7776RFS-E2
BD7776RFS-E2 tecnico	Azione BD7776RFS-E2	Inventario BD7776RFS-E2	Fornitore BD7776RFS-E2
Ordine online BD7776RFS-E2	Richiesta BD7776RFS-E2	Immagine BD7776RFS-E2	Immagine BD7776RFS-E2
BD7776RFS-E2 pdf	Datasheet BD7776RFS-E2	Scheda tecnica BD7776RFS-E2	Scheda tecnica BD7776RFS-E2 pdf
Scarica la scheda tecnica BD7776RFS-E2	Produttore LAPIS Semiconductor	LAPIS Semiconductor BD7776RFS-E2	Kionix Inc. BD7776RFS-E2
Rohm Semiconductor BD7776RFS-E2			

Potresti essere anche interessato:

<p>BD7787EFS-E2 Descrizione: BD7787EFS-E2 ROHM TSSOP44 Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili. Citazione: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>BD7800FP Descrizione: BD7800FP ROHM TO-252 Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2000 disponibili. Citazione: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>BD7785RFS-E2 Descrizione: BD7785RFS-E2 ROHM TSSOP-44 Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 36000 disponibili. Citazione: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>BD7776RFS Descrizione: BD7776RFS ROHM TSSOP44 Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili. Citazione: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>BD7800FP-E2 Descrizione: IC REG LINEAR 5A Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 68000 disponibili. Citazione: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>BD7789RFS-E2 Descrizione: IC MOTOR DRIVER PAR HTSSOP Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 23500 disponibili. Citazione: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>BD7681FJ-BZGE2 Descrizione: BD7681FJ-BZGE2 ROHM HTSOP Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2200 disponibili. Citazione: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>BD7710GWL Descrizione: BD7710GWL ROHM BGA Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili. Citazione: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>BD776G Descrizione: BD776G ON TO-126 Produttori: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 80700 disponibili. Citazione: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>BD7763EFV-E2 Descrizione: SYSTEM MOTOR DRIVER IC FOR HALF Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 800 disponibili. Citazione: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>BD7785RFS Descrizione: BD7785RFS ROHM TSSOP44 Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili. Citazione: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>BD7671FJ-GE2 Descrizione: BD7671FJ-GE2 ROHM SOP8 Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5000 disponibili. Citazione: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>BD776. Descrizione: BD776. ROHM/PHI TO-126 Produttori: ROHM/PHI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 66900 disponibili. Citazione: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>BD7787EFS Descrizione: BD7787EFS ROHM TSSOP44 Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 900 disponibili. Citazione: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>BD7783FSR Descrizione: BD7783FSR ROHM SSOP Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>BD77832FSR Descrizione: BD77832FSR ROHM SSOP Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 500 disponibili. Citazione: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>BD7672AG-GTR Descrizione: BD7672AG-GTR ROHM SOT23-6 Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 9000 disponibili. Citazione: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>BD7790KVT-E2 Descrizione: IC MOTOR DRIVER PAR 48TQFP Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 12000 disponibili. Citazione: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>BD7682FJ-LBE2 Descrizione: IC CTRL DC-DC CONV QUASI 8SOIC Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 10000 disponibili. Citazione: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>BD7681FJ-GE2 Descrizione: BD7681FJ-GE2 ROHM HTSOP Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2200 disponibili. Citazione: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>BD7671FVM-GTR Descrizione: BD7671FVM-GTR ROHM SSOP-8 Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili. Citazione: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>BD7802 Descrizione: BD7802 ROHM TO-252 Produttori: ROHM Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5000 disponibili. Citazione: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>BD7781EFS-E2 Descrizione: BD7781EFS-E2 ROHM HTSSOP-A4 Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>BD7628F-E2 Descrizione: IC VIDEO AMP DUAL 8-SOP Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5000 disponibili. Citazione: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>BD776 Descrizione: BD776 ON TO-126 Produttori: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>BD7710GWL-E2 Descrizione: IC LED DVR 1.5A I2C UCSP50L2 Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2700 disponibili. Citazione: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>BD7755RFV-E2 Descrizione: IC MOTOR DRIVER PAR 54HTSSOP Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6000 disponibili. Citazione: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>BD7800 Descrizione: BD7800 ROHM TO Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 700 disponibili. Citazione: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>BD7782FSR Descrizione: BD7782FSR ROHM HSSOP Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili. Citazione: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>BD7789RFS Descrizione: BD7789RFS ROHM TSSOP16 Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1400 disponibili. Citazione: <input type="text"/> <input type="button" value="RFQ"/></p>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: Info@IC-Components.com
 TEL: 00 852 - 30501935
 FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong