



LB1837M-TLM-E

fabricante Numero di parte:	LB1837M-TLM-E
Produttore / Marca	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Parte della descrizione:	IC MOTOR DRIVER PAR MFP30SD
Schede tecniche:	LB1837M-TLM-E.pdf
Stato Lead senza piombo / RoHS:	Senza piombo / RoHS conforme
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 900 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

RICHIEDI UN PREVENTIVO

LB1837M-TLM-E 100% nuovi pezzi originali 900 in magazzino, trova il prezzo LB1837M-TLM-E, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista LB1837M-TLM-E AMI Semiconductor / ON Semiconductor con garanzia. 100% di garanzia di fiducia. RFQ LB1837M-TLM-E: Info@IC-Components.com

Le specifiche di LB1837M-TLM-E

Numero di parte	LB1837M-TLM-E	Produttore / Marca	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Serie	-	Moisture Sensitivity Level (MSL)	3 (168 Hours)
Numero di parte base	LB1837M	Contenitore / involucro	14-LSOP (0.173",4.40mm Width)
imballaggio	Tape & Reel (TR)	Tipo montaggio	Surface Mount
Contenitore dispositivo fornitore	14-SOIC / 14MFPS	temperatura di esercizio	-20°C ~ 80°C (TA)
Descrizione dettagliata	Half Bridge (2) Driver DC Motors, General Purpose Bipolar 14-SOIC / 14MFPS	Tecnologia	Bipolar
Caratteristiche	-	Interfaccia	Logic
applicazioni	DC Motors, General Purpose	Tensione di alimentazione -	3 V ~ 9 V
Corrente - Uscita / Canale	250mA	Corrente - Uscita di picco	-
Configurazione di uscita	Half Bridge (2)	Protezione guasti	Over Temperature
Tipo di carico	Inductive	Rds On (Typ)	-
Tensione - Carico	3 V ~ 9 V	Altri nomi	869-1241-2 LB1837MTLME
Quantità di magazzino	900 pcs Stock	Categoria	Circuiti integrati (ICS) > PMIC-Full, Half-Bridge driver
Descrizione	IC MOTOR DRIVER PAR MFP30SD	Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / RoHS conforme

Parole chiave realizzate con LB1837M-TLM-E

AMI Semiconductor / ON Semiconductor LB1837M-TLM-E	Parte LB1837M-TLM-E	Prezzo LB1837M-TLM-E	Distributore LB1837M-TLM-E
	LB1837M-TLM-E tecnico	Azione LB1837M-TLM-E	Inventario LB1837M-TLM-E
Fornitore LB1837M-TLM-E	Ordine online LB1837M-TLM-E	Richiesta LB1837M-TLM-E	Immagine LB1837M-TLM-E
Immagine LB1837M-TLM-E	LB1837M-TLM-E pdf	Datasheet LB1837M-TLM-E	Scheda tecnica LB1837M-TLM-E
Scheda tecnica LB1837M-TLM-E pdf	Scarica la scheda tecnica LB1837M-TLM-E	Produttore AMI Semiconductor / ON Semiconductor	AMI Semiconductor / ON Semiconductor LB1837M-TLM-E
ON Semiconductor LB1837M-TLM-E	Aptina / ON Semiconductor LB1837M-TLM-E	Catalyst Semiconductor / ON Semiconductor	PulseCore Semiconductor / ON Semiconductor
		LB1837M-TLM-E	LB1837M-TLM-E
Sanyo Semiconductor / ON Semiconductor LB1837M-TLM-E			

Potresti essere anche interessato:

<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>LB1834 Descrizione: LB1834 SANYO SOP16 Produttori: SANYO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>LB1832V Descrizione: LB1832V SANYO TSSOP-24P Produttori: SANYO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>LB1836ML-TLM-E Descrizione: IC MOTOR DRIVER 14SOIC Produttori: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 47000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>LB1837 Descrizione: LB1837 SANYO SOP14 Produttori: SANYO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>LB1839M-C-TP-T1 Descrizione: LB1839M-C-TP-T1 SANYO SOP-14 Produttori: SANYO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>LB1838 Descrizione: LB1838 SANYO SOP Produttori: SANYO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>LB1838M-TRM Descrizione: LB1838M-TRM SANYO SOP14 Produttori: SANYO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>LB1836M-TE-L Descrizione: LB1836M-TE-L SAN 9560 SOP14 Produttori: SAN9560 Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>LB1838M-TLM-E Descrizione: IC MOTOR DRIVER PAR MFP14S Produttori: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 24500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>LB1833 Descrizione: LB1833 SANYO SOP20 Produttori: SANYO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>LB1833M Descrizione: LB1833M SANYO SMD Produttori: SANYO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>LB1838M-TE-L Descrizione: LB1838M-TE-L SAN 9560 SOP14 Produttori: SAN9560 Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>LB1839M-TE-R Descrizione: LB1839M-TE-R SANYO SOP Produttori: SANYO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>LB1839 Descrizione: LB1839 SANYO SOP14 Produttori: SANYO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>LB1837M-TE-L Descrizione: LB1837M-TE-L SANYO SOP14 Produttori: SANYO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>LB1841V-MPB-E Descrizione: LB1841V-MPB-E SANYO TSSOP20 Produttori: SANYO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>LB1839ML-TP-T1 Descrizione: LB1839ML-TP-T1 SANYO SOP-14P Produttori: SANYO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>LB1836M-TRM-E Descrizione: LB1836M-TRM-E SANYO SOP Produttori: SANYO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>LB1833M-TRM-E Descrizione: LB1833M-TRM-E SANYO SOP-20 Produttori: SANYO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>LB1832V-TRM Descrizione: LB1832V-TRM SANYO TSSOP24 Produttori: SANYO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>LB1838M Descrizione: LB1838M SANYO SOP14 Produttori: SANYO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>LB1836 Descrizione: LB1836 SANYO SOP Produttori: SANYO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 8200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>LB1836M-TLM-E Descrizione: IC MOTOR DRIVER PAR MFP14S Produttori: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 22300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>LB1843V-S-TRM-E Descrizione: IC MOTOR DRIVER Produttori: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 28700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>LB1840M Descrizione: LB1840M SANYO SOP14 Produttori: SANYO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>LB1843 Descrizione: LB1843 SANYO TSSOP20 Produttori: SANYO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>LB1838M-TE-R Descrizione: LB1838M-TE-R ON/SANYO SOP-14 Produttori: ON/SANYO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>LB1838M-TRM-E Descrizione: IC MOTOR DRIVER PAR MFP14S Produttori: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 20700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>LB1832V-TRM-E Descrizione: LB1832V-TRM-E SANYO TSSOP Produttori: SANYO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>LB1836ML Descrizione: LB1836ML SANYO SOP-14 Produttori: SANYO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: Info@IC-Components.com
TEL: 00 852 - 30501935
FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong