



CP0805B1747AWTR

fabricante Numero di parte:	CP0805B1747AWTR
Produttore / Marca	AVX Corporation
Parte della descrizione:	RF DIR COUPLR 1.71-1.785GHZ 0805
Schede tecniche:	CP0805B1747AWTR.pdf
Stato Lead senza piombo / RoHS:	 Contiene piombo / RoHS non conforme
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 35500 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

RICHIEDI UN PREVENTIVO

CP0805B1747AWTR 100% nuovi pezzi originali 35500 in magazzino, trova il prezzo CP0805B1747AWTR, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista CP0805B1747AWTR AVX Corporation con garanzia. 100% di garanzia di fiducia. RFQ CP0805B1747AWTR: Info@IC-Components.com






























Le specifiche di CP0805B1747AWTR

Numero di parte	CP0805B1747AWTR	Produttore / Marca	AVX Corporation
Serie	-	Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)
Contenitore / involucro	0805 (2012 Metric)	imballaggio	Tape & Reel (TR)
Contenitore dispositivo fornitore	0805	Descrizione dettagliata	RF Directional Coupler PCN 1.71GHz ~ 1.785GHz 15.5 ± 1dB 3W 0805 (2012 Metric)
Frequenza	1.71GHz ~ 1.785GHz	Potenza - Max	3W
Perdita di inserzione	0.25dB	Return Loss	-24dB
applicazioni	PCN	Tipo Accoppiatore	Standard
fattore di accoppiamento	15.5 ± 1dB	Isolamento	-24dB
Quantità di magazzino	35500 pcs Stock	Categoria	RF/IF e RFID > Accoppiatore direzionale RF
Descrizione	RF DIR COUPLR 1.71-1.785GHZ 0805	Stato Lead senza piombo / RoHS	Contiene piombo / RoHS non conforme

Parole chiave realizzate con CP0805B1747AWTR

AVX Corporation CP0805B1747AWTR	Parte CP0805B1747AWTR	Prezzo CP0805B1747AWTR	Distributore CP0805B1747AWTR
CP0805B1747AWTR tecnico	Azione CP0805B1747AWTR	Inventario CP0805B1747AWTR	Fornitore CP0805B1747AWTR
Ordine online CP0805B1747AWTR	Richiesta CP0805B1747AWTR	Immagine CP0805B1747AWTR	Immagine CP0805B1747AWTR
CP0805B1747AWTR pdf	Datasheet CP0805B1747AWTR	Scheda tecnica CP0805B1747AWTR	Scheda tecnica CP0805B1747AWTR pdf
Scarica la scheda tecnica CP0805B1747AWTR	Produttore AVX Corporation	AVX Corporation CP0805B1747AWTR	AVX Corporation [MIL] CP0805B1747AWTR

Potresti essere anche interessato:

 <p>CP0805B1441CWTR Descrizione: RF DIR COUPL 1.429-1.453GHZ 0805 Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 35500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CP0805B1880AWTR Descrizione: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0805 Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 14200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>CP0807 Descrizione: CP0807 NS SOP-20 Produttori: NS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>CP0603B2442BWTR Descrizione: RF DIR COUPLER 2.4-2.484GHZ 0603 Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 165000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CP0603D0881ASTR Descrizione: CP0603D0881ASTR AVX 603 Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CP0805B0897CWTR Descrizione: CP0805B0897CWTR AVX 805 Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 35500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>CP0805B0942ASTR Descrizione: CP0805B0942ASTR AVX 0.5KREEL Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CP0603B1880AWTR Descrizione: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0603 Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CP0805B1441AWTR Descrizione: RF DIR COUPL 1.429-1.453GHZ 0805 Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 35500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>CP0805B1765AWTR Descrizione: RF DIR COUPLER 1.765GHZ 0805 Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 22300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CP0805A0902CWTR Descrizione: RF DIR COUPLER 890-915MHZ 0805 Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 35500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CP0805B1890CWTR Descrizione: RF DIR COUPLER 1.88-1.9GHZ 0805 Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 35500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>CP0805B1765AW Descrizione: CP0805B1765AW AVX 12061765 Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CP0603V1880BNTR Descrizione: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0603 Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 45000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CP0603A2550FNTR Descrizione: CP0603A2550FNTR AVX NA Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>CP0805B0902AWTR Descrizione: RF DIR COUPLER 890-915MHZ 0805 Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 35500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CP0805A2442EWTR Descrizione: CP0805A2442EWTR AVX 805 Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 35500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CP0603B2442BSTR Descrizione: CP0603B2442BSTR AVX SMD0603-2 Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>CP0603A5385FNTR Descrizione: CP0603A5385FNTR AVX NA Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 9000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CP0805B0947CWTR Descrizione: CP0805B0947CWTR AVX 805 Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 35500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CP0603B1880ASTR Descrizione: CP0603B1880ASTR AVX 0603C Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>CP0805A1842DWTR Descrizione: CP0805A1842DWTR AVX 805 Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 35500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CP0805B2442BWTR Descrizione: RF DIR COUPLER 2.4-2.484GHZ 0805 Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 12000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CP0805A0965AWTR Descrizione: CP0805A0965AWTR AVX 0805 Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 7800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>CP0805A1960DWTR Descrizione: RF DIR COUPLER 1.93-1.99GHZ 0805 Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 35500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CP0805B0897BWTR Descrizione: CP0805B0897BWTR AVX 805 Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 35500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CP0603V0836CNTR Descrizione: RF DIR COUPLER 824-849MHZ 0603 Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 90000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>CP0603B1747CSTR Descrizione: CP0603B1747CSTR AVX SMD Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CP0805A1880BWTR Descrizione: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0805 Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 35500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CP0805A0902BWTR Descrizione: RF DIR COUPLER 890-915MHZ 0805 Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>



IC Components Limited
 WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: Info@IC-Components.com
 TEL: 00 852 - 30501935
 FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong