

IMAGE NOT AVAILABLE



LM556CM/NOPB

fabbricante Numero di parte:	LM556CM/NOPB
Produttore / Marca	N/A
Parte della descrizione:	IC OSC TIMER DUAL 100KHZ 14-SOIC
Schede tecniche:	
Stato Lead senza piombo / RoHS:	Senza piombo / Conforme RoHS
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 2869 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

RICHIEDI UN PREVENTIVO

LM556CM/NOPB 100% nuovi pezzi originali 2869 disponibili, trova prezzi LM556CM/NOPB, Stock, scheda tecnica su IC Components Ltd online, acquista LM556CM/NOPB con garanzia. Il 100% garantisce la fiducia. RFQ LM556CM/NOPB: Info@IC-Components.com

Le specifiche di LM556CM/NOPB

Numero di parte	LM556CM/NOPB	Produttore / Marca	N/A
Tensione di alimentazione -	4.5 V ~ 16 V	Digitare	555 Type, Timer/Oscillator (Dual)
Contenitore dispositivo fornitore	14-SOIC	Serie	-
imballaggio	Tube	Contenitore / involucro	14-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Altri nomi	*LM556CM/NOPB LM556CMNOPB	temperatura di esercizio	0°C ~ 70°C
Tipo montaggio	Surface Mount	Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)
Frequenza	-	Descrizione dettagliata	555 Type, Timer/Oscillator (Dual) IC 14-SOIC
Corrente - Alimentazione	10mA	Contare	-
Numero di parte base	LM556	Quantità di magazzino	2869 pcs Stock
Categoria	Circuiti integrati (ICS) > Temporizzatori e oscillatori programmabili di cloc	Descrizione	IC OSC TIMER DUAL 100KHZ 14-SOIC
Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / Conforme RoHS		

Parole chiave realizzate con LM556CM/NOPB

LM556CM/NOPB	LM556CM/NOPB parte	LM556CM/NOPB Prezzo	Distributore LM556CM/NOPB
LM556CM/NOPB tecnico	Stock LM556CM/NOPB	Inventario LM556CM/NOPB	LM556CM/NOPB Fornitore
Ordine online LM556CM/NOPB	LM556CM/NOPB Richiesta	Immagine LM556CM/NOPB	Immagine LM556CM/NOPB
LM556CM/NOPB pdf	Scheda tecnica LM556CM/NOPB	Scheda tecnica LM556CM/NOPB	LM556CM/NOPB pdf scheda tecnica
Scarica la scheda tecnica LM556CM/NOPB	Produttore		

Potresti essere anche interessato:

<p>LM556CMX Descrizione: IC OSC TIMER DUAL 100KHZ 14-SOIC Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>LM5574MTX/NOPB Descrizione: IC REG BUCK ADJ 0.5A 16TSSOP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 19500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>LM555MX Descrizione: LM555MX HG SOP-8 Produttori: HG Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2625 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>LM5574QMT Descrizione: LM5574QMT NS TSSOP Produttori: NS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2716 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>LM5574QMTX Descrizione: LM5574QMTX NS TSSOP Produttori: NS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2747 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>LM555CN/NOPB Descrizione: IC OSC SINGLE TIMER 100KHZ 8-DIP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 8800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>LM5574QMTCX Descrizione: LM5574QMTCX NS TSSOP Produttori: NS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2819 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>LM556 Descrizione: LM556 UTC SOP-14 Produttori: UTC Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2632 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>LM555CN Descrizione: IC OSC SINGLE TIMER 8-DIP Produttori: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 8700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>LM555CN Descrizione: IC OSC SINGLE TIMER 100KHZ 8-DIP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 8700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>LM555DR Descrizione: LM555DR HG SOP-8 Produttori: HG Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2790 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>LM556CN Descrizione: IC OSC TIMER DUAL 14-DIP Produttori: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 7900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>LM5574MT Descrizione: IC REG BUCK ADJ 0.5A 16TSSOP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 21700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>LM555S Descrizione: LM555S IT SOP8 Produttori: IT Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2876 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>LM555I Descrizione: LM555I ST SOP8 Produttori: ST Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2751 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>LM556N Descrizione: LM556N FAIRCHILD DIP-8 Produttori: FAIRCHILD Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2763 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>LM5574QMTX/NOPB Descrizione: IC REG BUCK ADJ 0.5A 16TSSOP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>LM555P Descrizione: LM555P IT DIP-8 Produttori: IT Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2850 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>LM555J Descrizione: LM555J NS DIP-8 Produttori: NS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2622 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>LM556CMX/NOPB Descrizione: IC OSC TIMER DUAL 100KHZ 14-SOIC Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 14500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>LM556CN Descrizione: IC OSC TIMER DUAL 100KHZ 14-DIP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 7900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>LM556L Descrizione: LM556L UTC DIP Produttori: UTC Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2832 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>LM5574MT/NOPB Descrizione: IC REG BUCK ADJ 0.5A 16TSSOP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>LM555J/883Q Descrizione: LM555J/883Q NSC CDIP8 Produttori: NSC Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2858 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>LM5574MTX Descrizione: IC REG BUCK ADJ 0.5A 16TSSOP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 20400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>LM555H/883 Descrizione: LM555H/883 NS TO-99 Produttori: NS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2744 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>LM556CM Descrizione: IC OSC TIMER DUAL 100KHZ 14-SOIC Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 10500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>LM5574Q0MT Descrizione: LM5574Q0MT NS TSSOP-14 Produttori: NS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2721 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>LM556CM Descrizione: IC OSC TIMER DUAL 14SOP Produttori: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 10500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>LM555J/883 Descrizione: LM555J/883 NSC CDIP8 Produttori: NSC Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2699 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: Info@IC-Components.com
TEL: 00 852 - 30501935
FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, New Territories, Hong Kong