


**DC25-73LF**

fabricante Numero di parte:	DC25-73LF
Produttore / Marca	Skyworks Solutions, Inc.
Parte della descrizione:	RF DIR COUPLER 2.3-2.6GHZ SOT6
Schede tecniche:	DC25-73LF(1).pdf DC25-73LF(2).pdf
Stato Lead senza piombo / RoHS:	 Senza piombo / RoHS conforme
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

RICHIEDI UN PREVENTIVO

DC25-73LF 100% nuovi pezzi originali 3000 in magazzino, trova il prezzo DC25-73LF, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista DC25-73LF Skyworks Solutions, Inc. con garanzia. 100% di garanzia di fiducia. RFQ DC25-73LF: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)


























## Le specifiche di DC25-73LF

Numero di parte	DC25-73LF	Produttore / Marca	Skyworks Solutions, Inc.
Serie	-	Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)
Contenitore / involucro	SC-74, SOT-457	imballaggio	Cut Tape (CT)
Contenitore dispositivo fornitore	SOT-6	Descrizione dettagliata	RF Directional Coupler General Purpose 2.3GHz ~ 2.6GHz 18dB 4W SC-74, SOT-457
Frequenza	2.3GHz ~ 2.6GHz	Potenza - Max	4W
Perdita di inserzione	0.2dB	Return Loss	26dB
applicazioni	General Purpose	Tipo Accoppiatore	Standard
fattore di accoppiamento	18dB	Isolamento	33dB
Altri nomi	863-1246-1	Quantità di magazzino	3000 pcs Stock
Categoria	RF/IF e RFID > Accoppiatore direzionale RF	Descrizione	RF DIR COUPLER 2.3-2.6GHZ SOT6
Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / RoHS conforme		

## Parole chiave realizzate con DC25-73LF

Skyworks Solutions, Inc. DC25-73LF	Parte DC25-73LF	Prezzo DC25-73LF	Distributore DC25-73LF
DC25-73LF tecnico	Azione DC25-73LF	Inventario DC25-73LF	Fornitore DC25-73LF
Ordine online DC25-73LF	Richiesta DC25-73LF	Immagine DC25-73LF	Immagine DC25-73LF
DC25-73LF pdf	Datasheet DC25-73LF	Scheda tecnica DC25-73LF	Scheda tecnica DC25-73LF pdf
Scarica la scheda tecnica DC25-73LF	Produttore Skyworks Solutions, Inc.	Skyworks Solutions, Inc. DC25-73LF	Skyworks Solutions Inc. DC25-73LF

## Potresti essere anche interessato:

 <p><b>CP0603A0836ANTR</b> Descrizione: RF DIR COUPLER 824-849MHZ 0603 Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>0910CF15B0100E</b> Descrizione: RF DIR COUPLER 860-960MHZ 0805 Produttori: Johanson Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>DXP18CN7510TL</b> Descrizione: RF DIR COUPLER 50MHZ-870MHZ 0603 Produttori: Murata Electronics Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>CP0805B2442BWTR</b> Descrizione: RF DIR COUPLER 2.4-2.484GHZ 0805 Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 12000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>DC213-B1</b> Descrizione: DC213-B1 MIRAMEMS QFP Produttori: MIRAMEMS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>TFSC06054125-2113A1</b> Descrizione: RF DIR COUPLER 2.4GHZ-2.5GHZ SMD Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 127400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>DC2120P016A</b> Descrizione: DC2120P016A TOSHIBA DIP-40 Produttori: Toshiba Semiconductor and Storage Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>HHM2319B2</b> Descrizione: RF DIR COUPLER 824-915MHZ 0805 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>DC2337J5010AHF</b> Descrizione: RF DIR COUPLER 2.3-3.7GHZ 0805 Produttori: Anaren Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>CP0805B1880AWTR</b> Descrizione: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0805 Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 14200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>CP0603B2442BWTR</b> Descrizione: RF DIR COUPLER 2.4-2.484GHZ 0603 Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 165000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>C0810J5003AHF</b> Descrizione: RF DIR COUPLER 800MHZ-1GHZ 0805 Produttori: Anaren Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 15400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>HHM22106C1</b> Descrizione: RF DIR CPLR 700MHZ-2.7GHZ 0603 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>30057</b> Descrizione: RF DIR COUPLER 4GHZ-8GHZ MODULE Produttori: Anaren Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>DC280-15</b> Descrizione: IGBT Modules Produttori: Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>DC2108P318A</b> Descrizione: DC2108P318A TOSHIBA DIP Produttori: Toshiba Semiconductor and Storage Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>XC2100A-30S</b> Descrizione: RF DIR COUPLER 2GHZ-2.3GHZ SMD Produttori: Anaren Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>C3337J5003AHF</b> Descrizione: RF DIR COUPLER 3.3-3.7GHZ 0805 Produttori: Anaren Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>DC2337J5020AHF</b> Descrizione: RF DIR COUPLER 2.3-3.7GHZ 0805 Produttori: Anaren Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>CX3128NL</b> Descrizione: RF DIR COUPLER Produttori: Pulse Electronics Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>30054</b> Descrizione: RF DIR COUPLER 500MHZ-1GHZ MOD Produttori: Anaren Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>CP0805A0902BWTR</b> Descrizione: RF DIR COUPLER 890-915MHZ 0805 Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>DC213</b> Descrizione: DC213 MIRAMEMS QFN Produttori: MIRAMEMS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>DC25-73</b> Descrizione: DC25-73 SKYWORKS SOT-16 Produttori: Skyworks Solutions, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 21200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>DC257DCGJG</b> Descrizione: DC257DCGJG TEXAS BGA Produttori: TEXAS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>DC2-2-24/12</b> Descrizione: IGBT Modules Produttori: Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>CP0603A0836AWTR</b> Descrizione: RF DIR COUPLER 824-849MHZ 0603 Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>JP503AS</b> Descrizione: RF DIR COUPLER 2.3GHZ-2.7GHZ SMD Produttori: Anaren Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>CP0805B1747AWTR</b> Descrizione: RF DIR COUPLER 1.71-1.785GHZ 0805 Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 35500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>DC2R019JA5R1700</b> Descrizione: DC2R019JA5R1700 JAE SMD Produttori: JAE Electronics, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>



**IC Components Limited**  
WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)  
TEL: 00 852 - 30501935  
FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong