


TP-103-PIN

fabricante Numero di parte:	TP-103-PIN
Produttore / Marca	Aeroflex (MACOM Technology Solutions)
Parte della descrizione:	BALUN 500KHZ-1GHZ 50/200 6FLTPAK
Schede tecniche:	TP-103-PIN.pdf
Stato Lead senza piombo / RoHS:	 Contiene piombo / RoHS non conforme
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

[RICIEDI UN PREVENTIVO](#)

TP-103-PIN 100% nuovi pezzi originali 100 in magazzino, trova il prezzo TP-103-PIN, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista TP-103-PIN Aeroflex (MACOM Technology Solutions) con garanzia. 100% di garanzia di fiducia. RFQ TP-103-PIN: Info@IC-Components.com






























Le specifiche di TP-103-PIN

Numero di parte	TP-103-PIN	Produttore / Marca	Aeroflex (MACOM Technology Solutions)
Serie	-	Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)
Contenitore / involucro	6-FlatPack	imballaggio	Bulk
Tipo montaggio	Surface Mount	Descrizione dettagliata	RF Balun 500kHz ~ 1GHz 50 / 200 Ohm 6-FlatPack
Intervallo di frequenze	500kHz ~ 1GHz	Impedenza - sbilanciato / bilanciato	50 / 200 Ohm
Differenza di fase	-	Perdita di inserzione (max)	0.6dB
Return Loss (min)	-	Altri nomi	1465-1122
Quantità di magazzino	100 pcs Stock	Categoria	RF/IF e RFID > Balun
Descrizione	BALUN 500KHZ-1GHZ 50/200 6FLTPAK	Stato Lead senza piombo / RoHS	Contiene piombo / RoHS non conforme

Parole chiave realizzate con TP-103-PIN

Aeroflex (MACOM Technology Solutions) TP-103-PIN	Parte TP-103-PIN	Prezzo TP-103-PIN	Distributore TP-103-PIN
TP-103-PIN tecnico	Azione TP-103-PIN	Inventario TP-103-PIN	Fornitore TP-103-PIN
Ordine online TP-103-PIN	Richiesta TP-103-PIN	Immagine TP-103-PIN	Immagine TP-103-PIN
TP-103-PIN pdf	Datasheet TP-103-PIN	Scheda tecnica TP-103-PIN	Scheda tecnica TP-103-PIN pdf
Scarica la scheda tecnica TP-103-PIN	Produttore Aeroflex (MACOM Technology Solutions)	Aeroflex (MACOM Technology Solutions) TP-103-PIN	Aeroflex Circuit Technology TP-103-PIN
Aeroflex TP-103-PIN	Aeroflex (MACOM Technology Solutions) TP-103-PIN	Aeroflex Metelics, Division of MACOM TP-103-PIN	M/A-Com Technology Solutions TP-103-PIN
Metelics (MACOM Technology Solutions) TP-103-PIN	MACOM Technology Solutions TP-103-PIN		

Potresti essere anche interessato:

 <p>DXP18BN5014TL Descrizione: BALUN 50MHZ-870MHZ 50/200 0603 Produttori: Murata Electronics Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 32000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>HHM1726P1 Descrizione: BALUN 880MHZ-960MHZ 50/100 0603 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 9900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>HHM1907B1 Descrizione: BALUN 4.9GHZ-5.95GHZ 50/50 0402 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 89000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>ATB2012-50011-T000 Descrizione: BALUN 40MHZ-860MHZ 50/50 0805 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 74000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>B4859A53 Descrizione: BALUN 4.8GHZ-5.9GHZ 50/100 0603 Produttori: Anaren Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>B0430J50100AHF Descrizione: BALUN 400MHZ-3000MHZ 50/100 0805 Produttori: Anaren Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>LDB182G4510C-110 Descrizione: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/100 0603 Produttori: Murata Electronics Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 28000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>RFBLN2012090BM5T25 Descrizione: BALUN 800MHZ-1.9GHZ 50/200 10SMD Produttori: Walsin Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 15300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>LDB212G4020C-001 Descrizione: BALUN 2.3GHZ-2.5GHZ 50/200 0805 Produttori: Murata Electronics Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>2450BL15B100E Descrizione: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/100 0805 Produttori: Johanson Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 13000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>HHM1515B2 Descrizione: BALUN 880MHZ-960MHZ 50/200 0805 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>2595FB39A0050E Descrizione: BALUN DUAL 50/50 1008 6 PC PAD Produttori: Johanson Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 13500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>HHM1523B3 Descrizione: BALUN 824MHZ-894MHZ 50/100 0805 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>RFBLN2012090A1T Descrizione: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/100 6SMD Produttori: Walsin Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 106000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>HHM1525 Descrizione: BALUN 1.71GHZ-1.99GHZ 50/50 0805 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 92300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>CX2045LNLIT Descrizione: BALUN 3MHZ-300MHZ 5SMD Produttori: Pulse Electronics Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>TP-107-02-1-T Descrizione: TP-107-02-1-T COMPONE SMT Produttori: COMPONE Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>2450FB15L0001E Descrizione: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 0805 Produttori: Johanson Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 13400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>MABA-009594-CF18A0 Descrizione: BALUN 5MHZ-200MHZ 1:1 6SMD GW Produttori: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>LFB182G45BG2D280 Descrizione: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 6SMD Produttori: Murata Electronics Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 12800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>LDB212G4005C-001 Descrizione: BALUN 2.3GHZ-2.5GHZ 50/50 0805 Produttori: Murata Electronics Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 52000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>HHM1521 Descrizione: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/200 0805 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 21500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>HHM1562B Descrizione: BALUN 5.15-5.875GHZ 50/100 0805 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 9900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>BD0810J50200AHF Descrizione: BALUN 800MHZ-1GHZ 50/200 0805 Produttori: Anaren Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>2500BL14M100T Descrizione: BALUN 2.3GHZ-2.7GHZ 50/100 0603 Produttori: Johanson Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 11000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>3700BL15B100E Descrizione: BALUN 3.4GHZ-4GHZ 50/100 0805 Produttori: Johanson Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>FI212C245033-T Descrizione: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 0805 Produttori: Taiyo Yuden Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>LDB182G4520C-110 Descrizione: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/200 0603 Produttori: Murata Electronics Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>HHM1902B1 Descrizione: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/50 0402 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 89000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>HHM1710D1 Descrizione: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/50 0603 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 68300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: Info@IC-Components.com
TEL: 00 852 - 30501935
FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong