

DC08-73LF

fabricante Numero di parte:	DC08-73LF
Produttore / Marca	Skyworks Solutions, Inc.
Parte della descrizione:	RF DIR COUPLR 300MHZ-2.7GHZ SOT6
Schede tecniche:	DC08-73LF(1).pdf DC08-73LF(2).pdf
Stato Lead senza piombo / RoHS:	 Senza piombo / RoHS conforme
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 1100 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

[RICHIEDI UN PREVENTIVO](#)

DC08-73LF 100% nuovi pezzi originali 1100 in magazzino, trova il prezzo DC08-73LF, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista DC08-73LF Skyworks Solutions, Inc. con garanzia. 100% di garanzia di fiducia. RFQ DC08-73LF: Info@IC-Components.com































Le specifiche di DC08-73LF

Numero di parte	DC08-73LF	Produttore / Marca	Skyworks Solutions, Inc.
Serie	-	Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)
Contenitore / involucro	SC-74, SOT-457	imballaggio	Cut Tape (CT)
Contenitore dispositivo fornitore	SOT-6	Descrizione dettagliata	RF Directional Coupler General Purpose 300MHz ~ 2.7GHz 15dB 4W SC-74, SOT-457
Frequenza	300MHz ~ 2.7GHz	Potenza - Max	4W
Perdita di inserzione	0.35dB	Return Loss	32dB
applicazioni	General Purpose	Tipo Accoppiatore	Standard
fattore di accoppiamento	15dB	Isolamento	22dB
Altri nomi	863-1243-1	Quantità di magazzino	1100 pcs Stock
Categoria	RF/IF e RFID > Accoppiatore direzionale RF	Descrizione	RF DIR COUPLR 300MHZ-2.7GHZ SOT6
Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / RoHS conforme		

Parole chiave realizzate con DC08-73LF

Skyworks Solutions, Inc. DC08-73LF	Parte DC08-73LF	Prezzo DC08-73LF	Distributore DC08-73LF
DC08-73LF tecnico	Azione DC08-73LF	Inventario DC08-73LF	Fornitore DC08-73LF
Ordine online DC08-73LF	Richiesta DC08-73LF	Immagine DC08-73LF	Immagine DC08-73LF
DC08-73LF pdf	Datasheet DC08-73LF	Scheda tecnica DC08-73LF	Scheda tecnica DC08-73LF pdf
Scarica la scheda tecnica DC08-73LF	Produttore Skyworks Solutions, Inc.	Skyworks Solutions, Inc. DC08-73LF	Skyworks Solutions Inc. DC08-73LF

Potresti essere anche interessato:

 DC005R-48-5S Descrizione: IGBT Modules Produttori: Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1700 disponibili. Citazione: RFQ	 DC010084PR Descrizione: DC010084PR DOINGTER TO-252 Produttori: DOINGTER Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 50000 disponibili. Citazione: RFQ	 CP0603A1900ANTR Descrizione: RF DIR COUPLER 1.9GHZ 0603 Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili. Citazione: RFQ
 XC1900A-03S Descrizione: RF DIR COUPLER 1.4GHZ-2GHZ SMD Produttori: Anaren Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 20300 disponibili. Citazione: RFQ	 DC025ACL8-M Descrizione: IGBT Modules Produttori: Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1500 disponibili. Citazione: RFQ	 CP0603A2070AWTR Descrizione: RF DIR COUPLER 2.07GHZ 0603 Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5700 disponibili. Citazione: RFQ
 DC005QST Descrizione: DC005QST S DIP Produttori: S Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: RFQ	 HHM2319B2 Descrizione: RF DIR COUPLER 824-915MHZ 0805 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2000 disponibili. Citazione: RFQ	 DC06031A3320F Descrizione: DC06031A3320F DATA9ATH SMD Produttori: DATA9ATH Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5000 disponibili. Citazione: RFQ
 CP0805A1960DWTR Descrizione: RF DIR COUPLER 1.93-1.99GHZ 0805 Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 35500 disponibili. Citazione: RFQ	 DC08-73 Descrizione: DC08-73 SKYWORKS SOT-16 Produttori: Skyworks Solutions, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 13100 disponibili. Citazione: RFQ	 HHM2204SA1 Descrizione: RF DIR COUPLR 1.71-1.785GHZ 0603 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 16000 disponibili. Citazione: RFQ
 CP0805B2442BWTR Descrizione: RF DIR COUPLER 2.4-2.484GHZ 0805 Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 12000 disponibili. Citazione: RFQ	 XC2100E-03S Descrizione: RF DIR COUPLER 2GHZ-2.3GHZ SMD Produttori: Anaren Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1300 disponibili. Citazione: RFQ	 CP0805A0902BWTR Descrizione: RF DIR COUPLER 890-915MHZ 0805 Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili. Citazione: RFQ
 DC003040NR Descrizione: DC003040NR DOINGTER TO-252 Produttori: DOINGTER Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 50000 disponibili. Citazione: RFQ	 X3C09P2-03S Descrizione: RF DIR COUPLER 800MHZ-1GHZ 4SMD Produttori: Anaren Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 500 disponibili. Citazione: RFQ	 DC09-73 Descrizione: DC09-73 SKYWORKS SOT-16 Produttori: Skyworks Solutions, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6300 disponibili. Citazione: RFQ
 X3C19P1-05S Descrizione: RF DIR COUPLER 1.7GHZ-2GHZ SMD Produttori: Anaren Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 600 disponibili. Citazione: RFQ	 CP0603A0836CLTR Descrizione: RF DIR COUPLER 824-849MHZ 0603 Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1000 disponibili. Citazione: RFQ	 CP0603B2442BWTR Descrizione: RF DIR COUPLER 2.4-2.484GHZ 0603 Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 165000 disponibili. Citazione: RFQ
 30054 Descrizione: RF DIR COUPLER 500MHZ-1GHZ MOD Produttori: Anaren Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1700 disponibili. Citazione: RFQ	 DC09-73LF Descrizione: COUPLER DIR 0.81-0.96GHZ SOT-6 Produttori: Sensitron Semiconductor / SMC Diode Solutions Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5800 disponibili. Citazione: RFQ	 C3337J5003AHF Descrizione: RF DIR COUPLER 3.3-3.7GHZ 0805 Produttori: Anaren Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4000 disponibili. Citazione: RFQ
 DC025AB-M Descrizione: IGBT Modules Produttori: Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1500 disponibili. Citazione: RFQ	 DC020180PR Descrizione: DC020180PR DOINGTER TO-252 Produttori: DOINGTER Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 50000 disponibili. Citazione: RFQ	 CP0603A1900MNTR Descrizione: RF DIR COUPLER 1.9GHZ 0603 Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2300 disponibili. Citazione: RFQ
 1A1305-3 Descrizione: RF DIR COUPLER 1.5GHZ-2.2GHZ SMD Produttori: Anaren Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4000 disponibili. Citazione: RFQ	 CP0402A1960CNTR Descrizione: RF DIR COUPLER 1.93-1.99GHZ 0402 Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4700 disponibili. Citazione: RFQ	 CP0603A0836CNTR Descrizione: RF DIR COUPLER 824-849MHZ 0603 Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 32000 disponibili. Citazione: RFQ



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: Info@IC-Components.com
TEL: 00 852 - 30501935
FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong