



AD8032BR

fabricante Numero di parte:	AD8032BR
Produttore / Marca	ADI (Analog Devices, Inc.)
Parte della descrizione:	IC OPAMP VFB 80MHZ RRO 8SOIC
Schede tecniche:	AD8032BR.pdf
Stato Lead senza piombo / RoHS:	Contiene piombo / RoHS non conforme
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 7900 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

RICHIEDI UN PREVENTIVO

AD8032BR 100% nuovi pezzi originali 7900 in magazzino, trova il prezzo AD8032BR, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista AD8032BR ADI (Analog Devices, Inc.) con garanzia. 100% di garanzia di fiducia. RFQ AD8032BR: Info@IC-Components.com

Le specifiche di AD8032BR

Numero di parte	AD8032BR	Produttore / Marca	ADI (Analog Devices, Inc.)
Serie	-	Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)
Numero di parte base	AD8032	Contenitore / involucro	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
imballaggio	Tube	Tipo montaggio	Surface Mount
Contenitore dispositivo fornitore	8-SOIC	temperatura di esercizio	-40°C ~ 85°C
Descrizione dettagliata	Voltage Feedback Amplifier 2 Circuit Rail-to-Rail 8-SOIC	Corrente - Alimentazione	900µA
Tipo di uscita	Rail-to-Rail	Numero di circuiti	2
Tipo Amplificatore	Voltage Feedback	Corrente - Uscita / Canale	15mA
Slew rate	35 V/µs	-3 dB Larghezza di banda	80MHz
Alimentazione di tensione, singolo / doppio (±)	2.7 V ~ 12 V, ±1.35 V ~ 6 V	Corrente - Polarizzazione ingresso	450nA
Tensione - Offset ingresso	500µV	Quantità di magazzino	7900 pcs Stock
Categoria	Circuiti integrati (ICS) > Lineare-amplificatori-strumentazione, amplificator	Descrizione	IC OPAMP VFB 80MHZ RRO 8SOIC
Stato Lead senza piombo / RoHS	Contiene piombo / RoHS non conforme		

Parole chiave realizzate con AD8032BR

ADI (Analog Devices, Inc.) AD8032BR	Parte AD8032BR	Prezzo AD8032BR	Distributore AD8032BR
AD8032BR tecnico	Azione AD8032BR	Inventario AD8032BR	Fornitore AD8032BR
Ordine online AD8032BR	Richiesta AD8032BR	Immagine AD8032BR	Immagine AD8032BR
AD8032BR pdf	Datasheet AD8032BR	Scheda tecnica AD8032BR	Scheda tecnica AD8032BR pdf
Scarica la scheda tecnica AD8032BR	Produttore ADI (Analog Devices, Inc.)	ADI (Analog Devices, Inc.) AD8032BR	AD AD8032BR
ADI (Analog Devices, Inc.) AD8032BR	Analog Devices Inc. AD8032BR	Analog Devices, Inc. AD8032BR	

Potresti essere anche interessato:

<p>AD8033AR Descrizione: IC OPAMP VFB 80MHZ RRO 8SOIC Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>AD80321XBCZ Descrizione: AD80321XBCZ AD BGA Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>AD8032AR. Descrizione: AD8032AR. AD SOP Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>AD8032AR+ Descrizione: AD8032AR+ AD SOP Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>AD8034ART-REEL7 Descrizione: AD8034ART-REEL7 ADI SOT23-8 Produttori: ADI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>AD8033AKS-REEL7 Descrizione: AD8033AKS-REEL7 AD SC70-5 Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>AD8032BRZ Descrizione: IC OPAMP VFB 80MHZ RRO 8SOIC Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 13700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>AD8033AKS Descrizione: AD8033AKS AD SOT-353 Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>AD8033AKSZ-REEL7 Descrizione: IC OPAMP VFB 80MHZ RRO SC70-5 Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>AD8032ANZ Descrizione: IC OPAMP VFB 80MHZ RRO 8DIP Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>AD80334XBCZ Descrizione: AD80334XBCZ AD NA Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>AD8031BR Descrizione: IC OPAMP VFB 80MHZ RRO 8SOIC Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>AD80355BBCZ Descrizione: AD80355BBCZ ADI BGA Produttori: ADI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>AD8034ARZ-REEL Descrizione: IC OPAMP VFB 80MHZ RRO 8SOIC Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>AD8032ARZ-REEL7 Descrizione: IC OPAMP VFB 80MHZ RRO 8SOIC Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 15300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>AD8034ARZ Descrizione: IC OPAMP VFB 80MHZ RRO 8SOIC Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 9000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>AD8032ARM Descrizione: IC OPAMP VFB 80MHZ RRO 8MSOP Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>AD8031BRZ-REEL Descrizione: IC OPAMP VFB 80MHZ RRO 8SOIC Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>AD8032ARMZ-REEL7 Descrizione: IC OPAMP VFB 80MHZ RRO 8MSOP Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 12500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>AD8033ARZ Descrizione: IC OPAMP VFB 80MHZ RRO 8SOIC Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 7800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>AD8033AKSZ Descrizione: AD8033AKSZ AD SC70-5 Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>AD8032ARMZ Descrizione: IC OPAMP VFB 80MHZ RRO 8MSOP Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>AD8034ARTZ-REEL7 Descrizione: IC OPAMP VFB 80MHZ RRO SOT23-8 Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 81600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>AD8032AN Descrizione: AD8032AN AD DIP8 Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>AD8032AR Descrizione: IC OPAMP VFB 80MHZ RRO 8SOIC Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 9100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>AD8032ARZ Descrizione: IC OPAMP VFB 80MHZ RRO 8SOIC Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 13500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>AD8034ARZ-REEL7 Descrizione: IC OPAMP VFB 80MHZ RRO 8SOIC Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>AD8031BRZ Descrizione: IC OPAMP VFB 80MHZ RRO 8SOIC Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 10800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>AD8034ARTZ Descrizione: AD8034ARTZ AD SOT23-8 Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>AD8032BN Descrizione: AD8032BN AD DIP Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: Info@IC-Components.com
TEL: 00 852 - 30501935
FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong