




B39805B1709H310

| | |
|---------------------------------|--|
| fabricante Numero di parte: | B39805B1709H310 |
| Produttore / Marca | Epcos / RF360 |
| Parte della descrizione: | FILTER SAW 80.46MHZ 10SMD |
| Schede tecniche: | |
| Stato Lead senza piombo / RoHS: |  Senza piombo / RoHS conforme |
| Condizione di scorta: | Nuovo originale, pezzi di ricambio 1200 disponibili. |
| Nave da: | Hong Kong |
| Modo di spedizione: | DHL/Fedex/TNT/UPS |

[RICIEDI UN PREVENTIVO](#)

B39805B1709H310 100% nuovi pezzi originali 1200 in magazzino, trova il prezzo B39805B1709H310, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista B39805B1709H310 Epcos / RF360 con garanzia. 100% di garanzia di fiducia. RFQ B39805B1709H310: Info@IC-Components.com































Le specifiche di B39805B1709H310

| | | | |
|--------------------------------|---|----------------------------------|---------------------------|
| Numero di parte | B39805B1709H310 | Produttore / Marca | Epcos / RF360 |
| Serie | - | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Contenitore / involucro | 10-SMD, No Lead | imballaggio | Tape & Reel (TR) |
| Tipo montaggio | Surface Mount | Giudizi | - |
| Dimensioni / Dimension | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | Altezza (max) | 0.058" (1.48mm) |
| Perdita di inserzione | 18.1dB | applicazioni | XM Radio |
| Frequenza - Centro | 80.46MHz | Larghezza di banda | 3.7MHz |
| Altri nomi | B1709 | Quantità di magazzino | 1200 pcs Stock |
| Categoria | Filtri > Filtri sega | Descrizione | FILTER SAW 80.46MHZ 10SMD |
| Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme | | |

Parole chiave realizzate con B39805B1709H310

| | | | |
|---|--|--------------------------------|---|
| Epcos / RF360 B39805B1709H310 | Parte B39805B1709H310 | Prezzo B39805B1709H310 | Distributore B39805B1709H310 |
| B39805B1709H310 tecnico | Azione B39805B1709H310 | Inventario B39805B1709H310 | Fornitore B39805B1709H310 |
| Ordine online B39805B1709H310 | Richiesta B39805B1709H310 | Immagine B39805B1709H310 | Immagine B39805B1709H310 |
| B39805B1709H310 pdf | Datasheet B39805B1709H310 | Scheda tecnica B39805B1709H310 | Scheda tecnica B39805B1709H310 pdf |
| Scarica la scheda tecnica B39805B1709H310 | Produttore Epcos / RF360 | Epcos / RF360 B39805B1709H310 | Qualcomm (RF360 - A Qualcomm & TDK Joint Venture) B39805B1709H310 |
| Qualcomm (RF360 - A Qualcomm & TDK Joint Venture) B39805B1709H310 | RF360 - A Qualcomm-TDK joint venture B39805B1709H310 | TDK RF360 B39805B1709H310 | |

Potresti essere anche interessato:

| | | |
|--|--|---|
|  <p>B39841-B8742-P810-S05 Descrizione: B39841-B8742-P810-S05 EPCOS SMD Produttori: EPCOS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |  <p>B39781-LZ25A-P810 Descrizione: B39781-LZ25A-P810 EPCOS SMD Produttori: EPCOS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |  <p>B39781B7935P810 Descrizione: B39781B7935P810 EPCOS SMD Produttori: EPCOS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |
|  <p>B39821-B3836-U410W9 Descrizione: B39821-B3836-U410W9 EPCOS SMD Produttori: EPCOS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |  <p>B39791-B7929-P810 Descrizione: B39791-B7929-P810 EPCOS CSSP Produttori: EPCOS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |  <p>B39805-B1709-H310 Descrizione: B39805-B1709-H310 EPCOS SMD Produttori: EPCOS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |
|  <p>B39831-B5137-U410 Descrizione: B39831-B5137-U410 EPCOS NA Produttori: EPCOS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |  <p>B39781LI85DA710 Descrizione: B39781LI85DA710 EPCOS SMD Produttori: EPCOS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |  <p>B39821-B3836-U410 Descrizione: B39821-B3836-U410 EPCOS DCC6C Produttori: EPCOS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |
|  <p>B39781-LI85D-A710 Descrizione: B39781-LI85D-A710 EPCOS SMD Produttori: EPCOS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |  <p>B39841-B7748-E510 Descrizione: B39841-B7748-E510 EPCOS DCS4E Produttori: EPCOS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 18000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |  <p>B39781-B8817-P810 Descrizione: B39781-B8817-P810 EPCOS SMD Produttori: EPCOS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |
|  <p>B39841-B9011-E710-A03 Descrizione: B39841-B9011-E710-A03 EPCOS SMD Produttori: EPCOS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |  <p>B39841-B4180-U410 Descrizione: B39841-B4180-U410 EPCOS SMD Produttori: EPCOS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |  <p>B39801-R2712-U310 Descrizione: B39801-R2712-U310 EPCOS NA Produttori: EPCOS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |
|  <p>B39781B8525P810S 5 Descrizione: B39781B8525P810S 5 EPCOS SMD Produttori: EPCOS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 10000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |  <p>B39781-B9475-M410-S05 Descrizione: B39781-B9475-M410-S05 EPCOS QFN Produttori: EPCOS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |  <p>B39781-LI60A-F210-A06 Descrizione: B39781-LI60A-F210-A06 EPCOS original Produttori: EPCOS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |
|  <p>B39841-B4122-U410 Descrizione: B39841-B4122-U410 EPCOS SMD Produttori: EPCOS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 8900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |  <p>B39841-B9425-M410 Descrizione: B39841-B9425-M410 EPCOS SMD Produttori: EPCOS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |  <p>B39831-B1671-B510 Descrizione: B39831-B1671-B510 EPCOS NA Produttori: EPCOS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |
|  <p>B39781-LI60B-A710 Descrizione: B39781-LI60B-A710 EPSON SMD Produttori: Epson Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |  <p>B39800-X3402-U910 Descrizione: B39800-X3402-U910 EPCOS NA Produttori: EPCOS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |  <p>B39841-B9003-E910-S09 Descrizione: B39841-B9003-E910-S09 EPCOS 2016 Produttori: EPCOS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 17000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |
|  <p>B39841-B7761-E410-A03 Descrizione: B39841-B7761-E410-A03 EPCOS qfn Produttori: EPCOS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |  <p>B39781B8323P810S05 Descrizione: B39781B8323P810S05 EPCOS SMD Produttori: EPCOS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 7200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |  <p>B39821B3836U410W9 Descrizione: B39821B3836U410W9 EPCOS SMD Produttori: EPCOS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |
|  <p>B39841-B9003-E910 Descrizione: B39841-B9003-E910 EPCOS QFN Produttori: EPCOS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 8700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |  <p>B39831-B5008-U410 Descrizione: B39831-B5008-U410 EPCOS SMD Produttori: EPCOS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |  <p>B39791-B8530-P810-S05 Descrizione: B39791-B8530-P810-S05 EPCOS SMD Produttori: EPCOS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |



IC Components Limited
 WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: Info@IC-Components.com
 TEL: 00 852 - 30501935
 FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong