



BD7602GUL-E2

| | |
|---------------------------------|--|
| fabricante Numero di parte: | BD7602GUL-E2 |
| Produttore / Marca | LAPIS Semiconductor |
| Parte della descrizione: | IC PWR MGMT NFC LSI 50VCSP |
| Schede tecniche: | BD7602GUL-E2(1).pdf BD7602GUL-E2(2).pdf |
| Stato Lead senza piombo / RoHS: | Senza piombo / RoHS conforme |
| Condizione di scorta: | Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili. |
| Nave da: | Hong Kong |
| Modo di spedizione: | DHL/Fedex/TNT/UPS |

RICHIEDI UN PREVENTIVO

BD7602GUL-E2 100% nuovi pezzi originali 3000 in magazzino, trova il prezzo BD7602GUL-E2, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista BD7602GUL-E2 LAPIS Semiconductor con garanzia. 100% di garanzia di fiducia. RFQ BD7602GUL-E2: Info@IC-Components.com

Le specifiche di BD7602GUL-E2

| | | | |
|--------------------------------|--|-----------------------------------|--|
| Numero di parte | BD7602GUL-E2 | Produttore / Marca | LAPIS Semiconductor |
| Serie | - | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Contenitore / involucro | 9-UFBGA, CSPBGA | imballaggio | Original-Reel® |
| Tipo montaggio | Surface Mount | Contenitore dispositivo fornitore | 9-VCSP50L1C (1.6x1.6) |
| temperatura di esercizio | -35°C ~ 85°C | Descrizione dettagliata | - LDO, NFC Voltage Regulator IC 2 Output 9-VCSP50L1C (1.6x1.6) |
| Tensione - Ingresso | 2.7 V ~ 5.5 V | applicazioni | LDO, NFC |
| Tensione - uscita | 3V, 2.8 V ~ 3.3 V | Numero di uscite | 2 |
| Altri nomi | BD7602GUL-E2DKR | Quantità di magazzino | 3000 pcs Stock |
| Categoria | Circuiti integrati (ICS) > PMIC-Regolatori di tensione-scopo speciale | Descrizione | IC PWR MGMT NFC LSI 50VCSP |
| Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme | | |

Parole chiave realizzate con BD7602GUL-E2

| | | | |
|--|--|--|---|
| LAPIS Semiconductor BD7602GUL-E2 | Parte BD7602GUL-E2 | Prezzo BD7602GUL-E2 | Distributore BD7602GUL-E2 |
| BD7602GUL-E2 tecnico | Azione BD7602GUL-E2 | Inventario BD7602GUL-E2 | Fornitore BD7602GUL-E2 |
| Ordine online BD7602GUL-E2 | Richiesta BD7602GUL-E2 | Immagine BD7602GUL-E2 | Immagine BD7602GUL-E2 |
| BD7602GUL-E2 pdf | Datasheet BD7602GUL-E2 | Scheda tecnica BD7602GUL-E2 | Scheda tecnica BD7602GUL-E2 pdf |
| Scarica la scheda tecnica BD7602GUL-E2 | Produttore LAPIS Semiconductor | LAPIS Semiconductor BD7602GUL-E2 | Kionix Inc. BD7602GUL-E2 |
| Rohm Semiconductor BD7602GUL-E2 | | | |

Potresti essere anche interessato:

| | | |
|---|---|---|
| BD7562F-E2 Descrizione: IC OPAMP GP 1MHZ RRO 8SOP Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ | BD776. Descrizione: BD776. ROHM/PHI TO-126 Produttori: ROHM/PHI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 66900 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ | BD7541G-TR Descrizione: IC OPAMP GP 600KHZ RRO 5SSOP Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3500 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ |
| BD7562SFVM-TR Descrizione: IC OPAMP GP 1MHZ RRO 8MSOP Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ | BD7672AG-GTR Descrizione: BD7672AG-GTR ROHM SOT23-6 Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 9000 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ | BD7542FVM-TR Descrizione: IC OPAMP GP 600KHZ RRO 8MSOP Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ |
| BD7562FVM Descrizione: BD7562FVM ROHM SMDDIP Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 150000 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ | BD7710GWL Descrizione: BD7710GWL ROHM BGA Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ | BD776 Descrizione: BD776 ON TO-126 Produttori: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ |
| BD7681FJ-BZGE2 Descrizione: BD7681FJ-BZGE2 ROHM HTSOP Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2200 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ | BD7561G Descrizione: BD7561G ROHM SMDDIP Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 150000 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ | BD7600FV-E2 Descrizione: BD7600FV-E2 ROHM MSOP8 Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6300 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ |
| BD7710GWL-E2 Descrizione: IC LED DVR 1.5A I2C UCSF50L2 Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2700 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ | BD7562FVM-TR Descrizione: IC OPAMP GP 1MHZ RRO 8MSOP Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 500 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ | BD7600FV Descrizione: BD7600FV ROHM SOP-8P Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 13300 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ |
| BD7562SFVM Descrizione: BD7562SFVM ROHM SMDDIP Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 150000 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ | BD776G Descrizione: BD776G ON TO-126 Produttori: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 80700 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ | BD7628F-E2 Descrizione: IC VIDEO AMP DUAL 8-SOP Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5000 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ |
| BD7542FVM-GTR Descrizione: BD7542FVM-GTR ROHM MSOP8 Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 18000 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ | BD7755RFV-E2 Descrizione: IC MOTOR DRIVER PAR 54HTSSOP Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6000 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ | BD7776RFS Descrizione: BD7776RFS ROHM TSSOP44 Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ |
| BD7682FJ-LBE2 Descrizione: IC CTRL DC-DC CONV QUASI 8SOIC Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 10000 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ | BD7671FJ-GE2 Descrizione: BD7671FJ-GE2 ROHM SOP8 Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5000 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ | BD7562F Descrizione: BD7562F ROHM Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 150000 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ |
| BD7562SF Descrizione: BD7562SF ROHM SMDDIP Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 150000 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ | BD7561SG Descrizione: BD7561SG ROHM SMDDIP Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 150000 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ | BD7542F Descrizione: BD7542F ROHM SOP8 Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ |
| BD7681FJ-GE2 Descrizione: BD7681FJ-GE2 ROHM HTSOP Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2200 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ | BD7763EFV-E2 Descrizione: SYSTEM MOTOR DRIVER IC FOR HALF Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 800 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ | BD7671FVM-GTR Descrizione: BD7671FVM-GTR ROHM SSOP-8 Produttori: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ |



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: Info@IC-Components.com
TEL: 00 852 - 30501935
FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong