



2450AT43A100E

fabricante Numero di parte:	2450AT43A100E
Produttore / Marca	Johanson Technology
Parte della descrizione:	RF ANT 2.4GHZ CHIP SOLDER SMD
Schede tecniche:	2450AT43A100E.pdf
Stato Lead senza piombo / RoHS:	Senza piombo / RoHS conforme
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 2300 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

RICHIEDI UN PREVENTIVO

2450AT43A100E 100% nuovi pezzi originali 2300 in magazzino, trova il prezzo 2450AT43A100E, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista 2450AT43A100E Johanson Technology con garanzia. 100% di garanzia di fiducia. RFQ 2450AT43A100E: Info@IC-Components.com

Le specifiche di 2450AT43A100E

Numero di parte	2450AT43A100E	Produttore / Marca	Johanson Technology
Serie	-	Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)
imballaggio	Cut Tape (CT)	Tipo montaggio	Surface Mount
Descrizione dettagliata	2.4GHZ Chip RF Antenna 2.4GHZ ~ 2.5GHZ 2dBi Solder Surface Mount	fine	Solder
Intervallo di frequenze	2.4GHZ ~ 2.5GHZ	Altezza (max)	0.047" (1.20mm)
Potenza - Max	2W	Caratteristiche	-
Return Loss	-9.5dB	Protezione ingresso	-
applicazioni	-	Guadagno	2dBi
Gruppo di frequenza	UHF (2 GHz ~ 3 GHz)	Frequenza (centro / banda)	2.4GHZ
Tipo di antenna	Chip	Numero di bande	1
ROS	-	Altri nomi	712-1009-1
Quantità di magazzino	2300 pcs Stock	Categoria	RF/IF e RFID > Antenne RF
Descrizione	RF ANT 2.4GHZ CHIP SOLDER SMD	Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / RoHS conforme

Parole chiave realizzate con 2450AT43A100E

Johanson Technology 2450AT43A100E	Parte 2450AT43A100E	Prezzo 2450AT43A100E	Distributore 2450AT43A100E
2450AT43A100E tecnico	Azione 2450AT43A100E	Inventario 2450AT43A100E	Fornitore 2450AT43A100E
Ordine online 2450AT43A100E	Richiesta 2450AT43A100E	Immagine 2450AT43A100E	Immagine 2450AT43A100E
2450AT43A100E pdf	Datasheet 2450AT43A100E	Scheda tecnica 2450AT43A100E	Scheda tecnica 2450AT43A100E pdf
Scarica la scheda tecnica 2450AT43A100E	Produttore Johanson Technology	Johanson Technology 2450AT43A100E	Johanson 2450AT43A100E
Johanson Technology Inc. 2450AT43A100E			

Potresti essere anche interessato:

<p>2450BL15B200E Descrizione: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/200 0805 Produttori: Johanson Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 10800 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>2450BP15B100E Descrizione: FILTER BANDPASS 2.4GHZ Produttori: Johanson Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 20000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>24501900F Descrizione: 24501900F MOT CAN3 Produttori: MOT Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>2450BP15H0100E Descrizione: FILTER BAND PASS 2.45GHZ Produttori: Johanson Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 8000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>2450BP07A0100T Descrizione: FILTER BANDPASS 2.4GHZ WIFI Produttori: Johanson Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 50000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>2450BM15A0015E Descrizione: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 0805 Produttori: Johanson Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2800 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>2450BM15A0002E Descrizione: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 0805 Produttori: Johanson Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 12000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>2450AT18A100E Descrizione: RF ANT 2.4GHZ CHIP SOLDER SMD Produttori: Johanson Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 15200 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>2450BP15P0100E Descrizione: BAND PASS FILTER 2.45 GHZ 0805 Produttori: Johanson Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 11900 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>2450AT43F0100E Descrizione: RF ANT 2.4GHZ CHIP SOLDER SMD Produttori: Johanson Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 8100 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>2450AT42B100E Descrizione: RF ANT 2.4GHZ CHIP SOLDER SMD Produttori: Johanson Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>2450AT42A100E Descrizione: RF ANT 2.4GHZ CHIP SOLDER SMD Produttori: Johanson Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5800 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>2450AT45A100E Descrizione: RF ANT 2.4GHZ CHIP SOLDER SMD Produttori: Johanson Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 8200 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>2450BP15E0100E Descrizione: FILTER BANDPASS 2.4GHZ Produttori: Johanson Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6700 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>2450BM14A0002T Descrizione: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 0603 Produttori: Johanson Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>2450BP39C100CE Descrizione: FILTER BANDPASS 2.4GHZ Produttori: Johanson Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 900 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>2450AT43D100E Descrizione: RF ANT 2.4GHZ CHIP SOLDER SMD Produttori: Johanson Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 32200 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>245047080900829+ Descrizione: 245047080900829+ KYOCERA SMD Produttori: Kyocera Display Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 700 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>2450BP18C100CE Descrizione: FILTER BANDPASS 2.4GHZ Produttori: Johanson Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>2450BM14E0003T Descrizione: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 0603 Produttori: Johanson Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>2450AT18E0100E Descrizione: RF ANT 2.4GHZ CHIP SOLDER SMD Produttori: Johanson Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>2450AD46A5400E Descrizione: RF ANT 2.4GHZ/5.4GHZ CHIP SLD Produttori: Johanson Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>2450AT18B100E Descrizione: RF ANT 2.4GHZ CHIP SOLDER SMD Produttori: Johanson Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3200 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>2450AT42D0100E Descrizione: RF ANT 2.4GHZ CHIP SOLDER SMD Produttori: Johanson Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>2450AT44A100E Descrizione: RF ANT 2.4GHZ CHIP SOLDER SMD Produttori: Johanson Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6700 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>2450BP39C100BE Descrizione: FILTER BANDPASS 2.4GHZ Produttori: Johanson Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>2450BL15B050E Descrizione: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/50 0805 Produttori: Johanson Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5500 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>2450BP39D100CE Descrizione: FILTER BANDPASS 2.4GHZ Produttori: Johanson Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 700 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>2450AT43H0100E Descrizione: RF ANT 2.4GHZ CHIP SOLDER SMD Produttori: Johanson Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2300 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>2450BL15B100E Descrizione: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/100 0805 Produttori: Johanson Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 13000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: Info@IC-Components.com
TEL: 00 852 - 30501935
FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong