

CP0402A1960CNTR

fabricante Numero di parte:	CP0402A1960CNTR
Produttore / Marca	AVX Corporation
Parte della descrizione:	RF DIR COUPLER 1.93-1.99GHZ 0402
Schede tecniche:	CP0402A1960CNTR.pdf
Stato Lead senza piombo / RoHS:	 Senza piombo / RoHS conforme
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 4700 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

RICHIEDI UN PREVENTIVO

CP0402A1960CNTR 100% nuovi pezzi originali 4700 in magazzino, trova il prezzo CP0402A1960CNTR, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista CP0402A1960CNTR AVX Corporation con garanzia. 100% di garanzia di fiducia. RFQ CP0402A1960CNTR: Info@IC-Components.com































Le specifiche di CP0402A1960CNTR

Numero di parte	CP0402A1960CNTR	Produttore / Marca	AVX Corporation
Serie	-	Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)
Contenitore / involucro	0402 (1005 Metric)	imballaggio	Tape & Reel (TR)
Contenitore dispositivo fornitore	0402	Descrizione dettagliata	RF Directional Coupler 1.93GHz ~ 1.99GHz 3W 0402 (1005 Metric)
Frequenza	1.93GHz ~ 1.99GHz	Potenza - Max	3W
Perdita di inserzione	0.25dB	Return Loss	-
applicazioni	-	Tipo Accoppiatore	Standard
fattore di accoppiamento	-	Isolamento	-
Quantità di magazzino	4700 pcs Stock	Categoria	RF/IF e RFID > Accoppiatore direzionale RF
Descrizione	RF DIR COUPLER 1.93-1.99GHZ 0402	Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / RoHS conforme

Parole chiave realizzate con CP0402A1960CNTR

AVX Corporation CP0402A1960CNTR	Parte CP0402A1960CNTR	Prezzo CP0402A1960CNTR	Distributore CP0402A1960CNTR
CP0402A1960CNTR tecnico	Azione CP0402A1960CNTR	Inventario CP0402A1960CNTR	Fornitore CP0402A1960CNTR
Ordine online CP0402A1960CNTR	Richiesta CP0402A1960CNTR	Immagine CP0402A1960CNTR	Immagine CP0402A1960CNTR
CP0402A1960CNTR pdf	Datasheet CP0402A1960CNTR	Scheda tecnica CP0402A1960CNTR	Scheda tecnica CP0402A1960CNTR pdf
Scarica la scheda tecnica CP0402A1960CNTR	Produttore AVX Corporation	AVX Corporation CP0402A1960CNTR	AVX Corporation [ML] CP0402A1960CNTR

Potresti essere anche interessato:

 <p>CP0603A0836AWTR Descrizione: RF DIR COUPLER 824-849MHZ 0603 Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CP0603A0836ASTR Descrizione: CP0603A0836ASTR AVX 0603 Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 9000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>CP0402P1960JNTR Descrizione: CP0402P1960JNTR HAM SMD Produttori: HAM Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>CP0402A1880FNTR Descrizione: CP0402A1880FNTR AVX NA Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 12200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CP0603A0836CNTR Descrizione: RF DIR COUPLER 824-849MHZ 0603 Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 32000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CP0603A0836ANTR Descrizione: RF DIR COUPLER 824-849MHZ 0603 Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>CP0402A1950ANTR Descrizione: CP0402A1950ANTR AVX original Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 14500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CP0402A0897ANTR Descrizione: CP0402A0897ANTR AVX 0402 Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 54300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CP0402A0836DNTR Descrizione: CP0402A0836DNTR AVX original Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 8000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>CP0402A1842BNTR Descrizione: CP0402A1842BNTR AVX Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 23400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CP0603A0836BNTR Descrizione: CP0603A0836BNTR AVX 0603L Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CP0402A1880DNTR Descrizione: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0402 Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 20000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>CP0402A0836CNTR Descrizione: RF DIR COUPLER 824-849MHZ 0402 Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 35900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CP0402A0881CLTR Descrizione: CP0402A0881CLTR AVX 402 Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 34800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CP0402P2442ANTR Descrizione: CP0402P2442ANTR AVX 402 Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 12300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>CP05C Descrizione: CP05C PROTEK SOT23-6 Produttori: PROTEK Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CP0402A0836FLTR Descrizione: CP0402A0836FLTR AVX Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 351900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CP0402A0902ANTR Descrizione: CP0402A0902ANTR AVX 0402C Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>CP0402P0902ENTR Descrizione: CP0402P0902ENTR AVX 0402 Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 10000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CP0402A0836BNTR Descrizione: RF DIR COUPLER 824-849MHZ 0402 Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 7800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CP0402A1960DNTR Descrizione: CP0402A1960DNTR AVX NA Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>CP0402A1747DNTR Descrizione: CP0402A1747DNTR AVX SMD Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 18400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CP0402A1880ENTR Descrizione: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0402 Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 53200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CP0402A1880BNTR Descrizione: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0402 Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>CP0603A0836CWTR Descrizione: RF DIR COUPLER 824-849MHZ 0603 Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CP0402A2442DNTR Descrizione: CP0402A2442DNTR AVX 5KREEL Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CP0603A0836HNTR Descrizione: RF DIR COUPLER 824-849MHZ 0603 Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>CP0402A1810BNTR Descrizione: RF DIR COUPLER 1.81GHZ 0402 Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>CP05C-LF-T7 Descrizione: CP05C-LF-T7 PROTEK SOT23-6 Produttori: PROTEK Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 16900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CP0603A0836CLTR Descrizione: RF DIR COUPLER 824-849MHZ 0603 Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>



IC Components Limited
 WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: Info@IC-Components.com
 TEL: 00 852 - 30501935
 FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong