



MPC9446FAR2

fabricante Numero di parte:	MPC9446FAR2
Produttore / Marca	NXP Semiconductors / Freescale
Parte della descrizione:	IC CLK BUFFER 2:10 250MHZ 32LQFP
Schede tecniche:	MPC9446FAR2.pdf
Stato Lead senza piombo / RoHS:	Contiene piombo / RoHS non conforme
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 700 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

RICHIEDI UN PREVENTIVO

MPC9446FAR2 100% nuovi pezzi originali 700 in magazzino, trova il prezzo MPC9446FAR2, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista MPC9446FAR2 NXP Semiconductors / Freescale con garanzia. 100% di garanzia di fiducia. RFQ MPC9446FAR2: Info@IC-Components.com

Le specifiche di MPC9446FAR2

Numero di parte	MPC9446FAR2	Produttore / Marca	NXP Semiconductors / Freescale
Serie	-	Moisture Sensitivity Level (MSL)	2 (1 Year)
Numero di parte base	MPC9446	Contenitore / involucro	32-LQFP
imballaggio	Tape & Reel (TR)	Tipo montaggio	Surface Mount
Contenitore dispositivo fornitore	32-LQFP (9x9)	temperatura di esercizio	-40°C ~ 85°C
Descrizione dettagliata	Clock Fanout Buffer (Distribution), Divider, Multiplexer IC 2:10 250MHz 32-LQFP	Digitare	Fanout Buffer (Distribution), Divider, Multiplexer
Frequenza - Max	250MHz	Numero di circuiti	1
Tensione di alimentazione -	2.375 V ~ 3.465 V	Produzione	LVC MOS
Ingresso	LVC MOS	Rapporto - Ingresso: Uscita	2:10
Differenziale - Ingresso: Uscita	No/No	Altri nomi	MPC9446FAR2TR
Quantità di magazzino	700 pcs Stock	Categoria	Circuiti integrati (ICS) > Buffer orologio/temporizzatore, driver
Descrizione	IC CLK BUFFER 2:10 250MHZ 32LQFP	Stato Lead senza piombo / RoHS	Contiene piombo / RoHS non conforme

Parole chiave realizzate con MPC9446FAR2

NXP Semiconductors / Freescale MPC9446FAR2	Parte MPC9446FAR2	Prezzo MPC9446FAR2	Distributore MPC9446FAR2
MPC9446FAR2 tecnico	Azione MPC9446FAR2	Inventario MPC9446FAR2	Fornitore MPC9446FAR2
Ordine online MPC9446FAR2	Richiesta MPC9446FAR2	Immagine MPC9446FAR2	Immagine MPC9446FAR2
MPC9446FAR2 pdf	Datasheet MPC9446FAR2	Scheda tecnica MPC9446FAR2	Scheda tecnica MPC9446FAR2 pdf
Scarica la scheda tecnica MPC9446FAR2	Produttore NXP Semiconductors / Freescale	NXP Semiconductors / Freescale MPC9446FAR2	NXP Semiconductors MPC9446FAR2
Freescale MPC9446FAR2	Freescale Semiconductor - NXP MPC9446FAR2	NXP USA Inc. MPC9446FAR2	

Potresti essere anche interessato:

 MPC9449AER2 Descrizione: IC CLK BUFFER 3:15 200MHZ 52TQFP Produttori: IDT (Integrated Device Technology) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1500 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 MPC942CACR2 Descrizione: IC CLK DISTR CHIP LV 1:18 32LQFP Produttori: IDT (Integrated Device Technology) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 700 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 MPC9446FAR2 Descrizione: IC CLK BUFFER 2:10 250MHZ 32TQFP Produttori: IDT (Integrated Device Technology) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 700 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
 MPC9447FA Descrizione: IC CLK BUFFER 2:9 350MHZ 32LQFP Produttori: NXP Semiconductors / Freescale Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 MPC9446 Descrizione: MPC9446 FREESCALE TQFP32 Produttori: NXP Semiconductors / Freescale Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 MPC9456 Descrizione: MPC9456 MOT QFP Produttori: MOT Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
 MPC9446ACR2 Descrizione: IC CLK BUFFER 2:10 250MHZ 32TQFP Produttori: IDT (Integrated Device Technology) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 MPC9448FA Descrizione: IC CLK BUFFER 1:12 350MHZ 32TQFP Produttori: IDT (Integrated Device Technology) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 MPC9446AC Descrizione: IC CLK BUFFER 2:10 250MHZ 32TQFP Produttori: IDT (Integrated Device Technology) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
 MPC9449FA Descrizione: IC CLK BUFFER 3:15 200MHZ 52LQFP Produttori: NXP Semiconductors / Freescale Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 400 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 MPC942PFA Descrizione: IC CLOCK DISTRIB LV 1:18 32-LQFP Produttori: NXP Semiconductors / Freescale Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 MPC940LACR2 Descrizione: IC CLK FANOUT BUFFER 1:18 32LQFP Produttori: IDT (Integrated Device Technology) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
 MPC940LFAR2 Descrizione: IC CLOCK DISTRIBUTON 1:18 32LQFP Produttori: NXP Semiconductors / Freescale Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 600 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 MPC9448ACR2 Descrizione: IC CLK BUFFER 1:12 350MHZ 32TQFP Produttori: IDT (Integrated Device Technology) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 MPC9447FA Descrizione: IC CLK BUFFER 2:9 350MHZ 32TQFP Produttori: IDT (Integrated Device Technology) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
 MPC9448 Descrizione: MPC9448 IDT QFP32 Produttori: IDT (Integrated Device Technology) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 MPC940LFA Descrizione: IC CLOCK DISTRIB LV 1:18 32-LQFP Produttori: NXP Semiconductors / Freescale Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 400 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 MPC9448ACR2 QFP32 Descrizione: MPC9448ACR2 QFP32 IDT QFP32 Produttori: IDT (Integrated Device Technology) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
 MPC942C Descrizione: MPC942C IDT QFP-32L Produttori: IDT (Integrated Device Technology) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 800 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 MPC9446AC Descrizione: IC CLK BUFFER 2:10 250MHZ 32LQFP Produttori: NXP Semiconductors / Freescale Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 MPC942CAC Descrizione: IC CLK DISTR CHIP LV 1:18 32LQFP Produttori: IDT (Integrated Device Technology) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
 MPC9448AC Descrizione: IC CLK BUFFER 2:12 350MHZ 32LQFP Produttori: NXP Semiconductors / Freescale Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 400 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 MPC9449AE Descrizione: IC CLK BUFFER 3:15 200MHZ 52LQFP Produttori: NXP Semiconductors / Freescale Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2600 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 MPC940LFAR2 Descrizione: IC CLK FANOUT BUFFER 1:18 32LQFP Produttori: IDT (Integrated Device Technology) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 600 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
 MPC9448FA Descrizione: IC CLK BUFFER 2:12 350MHZ 32LQFP Produttori: NXP Semiconductors / Freescale Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 MPC9443FA Descrizione: IC CLK BUFFER 2:16 350MHZ 48LQFP Produttori: NXP Semiconductors / Freescale Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 MPC9456ACR2 Descrizione: IC CLK BUFFER 1:10 250MHZ 32TQFP Produttori: IDT (Integrated Device Technology) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
 MPC942CAC Descrizione: IC CLOCK DIST CHIP 1:18 32-TQFP Produttori: NXP Semiconductors / Freescale Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 MPC9448AC Descrizione: IC CLK BUFFER 1:12 350MHZ 32TQFP Produttori: IDT (Integrated Device Technology) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 400 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 MPC9449AE Descrizione: IC CLK BUFFER 3:15 200MHZ 52TQFP Produttori: IDT (Integrated Device Technology) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2600 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: Info@IC-Components.com
TEL: 00 852 - 30501935
FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong