




DRQ125-2R2-R

fabricante Numero di parte:	DRQ125-2R2-R
Produttore / Marca	Bussmann (Eaton)
Parte della descrizione:	INDUCT ARRAY 2 COIL 2.208UH SMD
Schede tecniche:	DRQ125-2R2-R.pdf
Stato Lead senza piombo / RoHS:	 Senza piombo / RoHS conforme
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 900 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

[RICIEDI UN PREVENTIVO](#)

DRQ125-2R2-R 100% nuovi pezzi originali 900 in magazzino, trova il prezzo DRQ125-2R2-R, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista DRQ125-2R2-R Bussmann (Eaton) con garanzia. 100% di garanzia di fiducia. RFQ DRQ125-2R2-R: Info@IC-Components.com































Le specifiche di DRQ125-2R2-R

Numero di parte	DRQ125-2R2-R	Produttore / Marca	Bussmann (Eaton)
Serie	DRQ	Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)
Contenitore / involucre	Nonstandard	imballaggio	Tape & Reel (TR)
Tipo montaggio	Surface Mount	temperatura di esercizio	-40°C ~ 125°C
Descrizione dettagliata	Shielded 2 Coil Inductor Array 8.832µH Inductance - Connected in Series 2.208µH Inductance - Connected in Parallel 4.5 mOhm DC Resistance (DCR) - Parallel 10.9A Nonstandard	Giudizi	-
Dimensioni / Dimension	0.492" L x 0.492" W (12.50mm x 12.50mm)	Altezza	0.236" (6.00mm)
Schermatura	Shielded	Tolleranza	±20%
Numero di spire	2	Induttanza - Collegamento in parallelo	2.208µH
Corrente nominale - parallela	10.9A	Corrente nominale - Serie	5.46A
Saturazione attuale - Parallelo	15A	Saturazione attuale - Serie	7.5A
Resistenza DC (DCR) - Parallelo	4.5 mOhm	Resistenza DC (DCR) - Serie	18.2 mOhm
Induttanza - Collegamento in serie	8.832µH	Altri nomi	513-1284-2 DRQ125-2R2 DRQ125-2R2-ND DRQ125-2R2-R-ND DRQ125-2R2R
Quantità di magazzino	900 pcs Stock	Categoria	Induttori, bobine, strozzatori > Matrici, trasformatori di segnale
Descrizione	INDUCT ARRAY 2 COIL 2.208UH SMD	Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / RoHS conforme

Parole chiave realizzate con DRQ125-2R2-R

Bussmann (Eaton) DRQ125-2R2-R	Parte DRQ125-2R2-R	Prezzo DRQ125-2R2-R	Distributore DRQ125-2R2-R
DRQ125-2R2-R tecnico	Azione DRQ125-2R2-R	Inventario DRQ125-2R2-R	Fornitore DRQ125-2R2-R
Ordine online DRQ125-2R2-R	Richiesta DRQ125-2R2-R	Immagine DRQ125-2R2-R	Immagine DRQ125-2R2-R
DRQ125-2R2-R pdf	Datasheet DRQ125-2R2-R	Scheda tecnica DRQ125-2R2-R	Scheda tecnica DRQ125-2R2-R pdf
Scarica la scheda tecnica DRQ125-2R2-R	Produttore Bussmann (Eaton)	Bussmann (Eaton) DRQ125-2R2-R	Bussmann (Eaton) DRQ125-2R2-R
Eaton DRQ125-2R2-R	Eaton Bussmann DRQ125-2R2-R	Cooper Bussmann (Eaton) DRQ125-2R2-R	Coiltronics (Eaton) DRQ125-2R2-R
PowerStor (Eaton) DRQ125-2R2-R			

Potresti essere anche interessato:

 <p>7014 Descrizione: INDUCT ARRAY 2 COIL 187.5UH T/H Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CTX50-1 Descrizione: INDUCT ARRAY 2 COIL 50.63UH SMD Produttori: Bussmann (Eaton) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>DRQ74-3R3-R Descrizione: INDUCT ARRAY 2 COIL 3.396UH SMD Produttori: Bussmann (Eaton) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>DRQ73-102-R Descrizione: INDUCT ARRAY 2 COIL 995UH SMD Produttori: Bussmann (Eaton) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CTX33-4-R Descrizione: INDUCT ARRAY 2 COIL 33.12UH SMD Produttori: Bussmann (Eaton) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CTX10-4-R Descrizione: INDUCT ARRAY 2 COIL 9.6UH SMD Produttori: Bussmann (Eaton) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>PM3602-300-RC Descrizione: INDUCT ARRAY 2 COIL 300UH SMD Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>VP2-0216-R Descrizione: INDUCT ARRAY 6 COIL 10.6UH SMD Produttori: Bussmann (Eaton) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>7023 Descrizione: INDUCT ARRAY 2 COIL 250UH T/H Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>SDQ12-100-R Descrizione: INDUCT ARRAY 2 COIL 9.61UH SMD Produttori: Bussmann (Eaton) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>DRQ74-150-R Descrizione: INDUCT ARRAY 2 COIL 16.09UH SMD Produttori: Bussmann (Eaton) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>DRQ73-471-R Descrizione: INDUCT ARRAY 2 COIL 465.8UH SMD Produttori: Bussmann (Eaton) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>CTX25-4-R Descrizione: INDUCT ARRAY 2 COIL 25.92UH SMD Produttori: Bussmann (Eaton) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 13500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>DRQ73-680-R Descrizione: INDUCT ARRAY 2 COIL 68.91UH SMD Produttori: Bussmann (Eaton) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CTX20-4P-R Descrizione: INDUCT ARRAY 2 COIL 20.62UH SMD Produttori: Bussmann (Eaton) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>VPH2-0116-R Descrizione: INDUCT ARRAY 6 COIL 11.6UH SMD Produttori: Bussmann (Eaton) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>DRQ73-150-R Descrizione: INDUCT ARRAY 2 COIL 15.01UH SMD Produttori: Bussmann (Eaton) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>VP5-0083-R Descrizione: INDUCT ARRAY 6 COIL 5.3UH SMD Produttori: Bussmann (Eaton) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>CTX10-4P Descrizione: INDUCT ARRAY 2 COIL 9.88UH SMD Produttori: Bussmann (Eaton) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CTX2-4P-R Descrizione: INDUCT ARRAY 2 COIL 1.95UH SMD Produttori: Bussmann (Eaton) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>DRQ127-4R7 Descrizione: DRQ127-4R7 COILCRAF SMD Produttori: COILCRAF Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>DRQ127-2R2-R Descrizione: INDUCT ARRAY 2 COIL 2.027UH SMD Produttori: Bussmann (Eaton) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 8900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CTX20-2P-R Descrizione: INDUCT ARRAY 2 COIL 19.58UH SMD Produttori: Bussmann (Eaton) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>DRQ127-102-R Descrizione: INDUCT ARRAY 2 COIL 1.005MH SMD Produttori: Bussmann (Eaton) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>CTX50-4-R Descrizione: INDUCT ARRAY 2 COIL 50.18UH SMD Produttori: Bussmann (Eaton) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>DRQ74-470-R Descrizione: INDUCT ARRAY 2 COIL 49.64UH SMD Produttori: Bussmann (Eaton) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 14900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>DRQ125-220-R Descrizione: INDUCT ARRAY 2 COIL 22.36UH SMD Produttori: Bussmann (Eaton) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>CTX100-2P-R Descrizione: INDUCT ARRAY 2 COIL 99.14UH SMD Produttori: Bussmann (Eaton) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CTX200-4P-R Descrizione: INDUCT ARRAY 2 COIL 200.11UH SMD Produttori: Bussmann (Eaton) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>DRQ125-2R2-R Descrizione: INDUCT ARRAY 2 COIL 2.208UH SMD Produttori: Bussmann (Eaton) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: Info@IC-Components.com
TEL: 00 852 - 30501935
FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong