



DS1004Z-5

fabbricante Numero di parte:	DS1004Z-5
Produttore / Marca	Maxim Integrated
Parte della descrizione:	IC DELAY LINE 5TAP 25NS 8SOIC
Schede tecniche:	DS1004Z-5.pdf
Stato Lead senza piombo / RoHS:	Contiene piombo / RoHS non conforme
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 2861 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

RICHIEDI UN PREVENTIVO

DS1004Z-5 100% nuovi pezzi originali 2861 disponibili, trova prezzi DS1004Z-5, Stock, scheda tecnica su IC Components Ltd online, acquista DS1004Z-5 Maxim Integrated con garanzia. Il 100% garantisce la fiducia. RFQ DS1004Z-5: Info@IC-Components.com

Le specifiche di DS1004Z-5

Numero di parte	DS1004Z-5	Produttore / Marca	Maxim Integrated
Tensione di alimentazione -	4.75 V ~ 5.25 V	toccare Incremento	5ns
Contenitore dispositivo fornitore	8-SOIC	Serie	-
imballaggio	Tube	Contenitore / involucro	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
temperatura di esercizio	0°C ~ 70°C	Numero di prese / passi	5
Numero di ritardi indipendenti	1	Tipo montaggio	Surface Mount
Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)	Funzione	Nonprogrammable
Descrizione dettagliata	Delay Line IC Nonprogrammable 5 Tap 25ns 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)	Ritardo al 1 ° Tap	5ns
Numero di parte base	DS1004	Disponibile ritardi totali	25ns
Quantità di magazzino	2861 pcs Stock	Categoria	Circuiti integrati (ICS) > Linee orologio/temporizzazione-ritardo
Descrizione	IC DELAY LINE 5TAP 25NS 8SOIC	Stato Lead senza piombo / RoHS	Contiene piombo / RoHS non conforme

Parole chiave realizzate con DS1004Z-5

Maxim Integrated DS1004Z-5	DS1004Z-5 parte	DS1004Z-5 Prezzo	Distributore DS1004Z-5
DS1004Z-5 tecnico	Stock DS1004Z-5	Inventario DS1004Z-5	DS1004Z-5 Fornitore
Ordine online DS1004Z-5	DS1004Z-5 Richiesta	Immagine DS1004Z-5	Immagine DS1004Z-5
DS1004Z-5 pdf	Scheda tecnica DS1004Z-5	Scheda tecnica DS1004Z-5	DS1004Z-5 pdf scheda tecnica
Scarica la scheda tecnica DS1004Z-5	Maxim Integrated Produttore	Maxim Integrated DS1004Z-5	

Potresti essere anche interessato:

<p>DS1001Z-25 Descrizione: DS1001Z-25 DALLAS SOP8 Produttori: DALLAS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2615 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>DS1005M-75 Descrizione: IC DELAY LINE 5TAP 75NS 8DIP Produttori: Maxim Integrated Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2741 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>DS1005N-100 Descrizione: DS1005N-100 NS DIP8 Produttori: NS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2605 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>DS1005-200 Descrizione: Produttori: DALLAS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2682 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>DS1005S-75 Descrizione: IC DELAY LINE 5TAP 75NS 16SOIC Produttori: Maxim Integrated Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2795 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>DS1005S-250 Descrizione: IC DELAY LINE 5TAP 250NS 16SOIC Produttori: Maxim Integrated Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2776 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>DS1005S-60 Descrizione: IC DELAY LINE 5TAP 60NS 16SOIC Produttori: Maxim Integrated Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2767 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>DS1003M-25 Descrizione: DS1003M-25 MAXIM DIP8 Produttori: MAXIM Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2659 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>DS1004Z-2+ Descrizione: IC DELAY LINE 5TAP 13NS 8SOIC Produttori: Maxim Integrated Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2714 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>DS1004Z-2+T Descrizione: Produttori: Maxim Integrated Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2667 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>DS1000Z-50 Descrizione: DS1000Z-50 DALLAS热卖 SOP8 Produttori: DALLAS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2605 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>DS1005-100 Descrizione: DS1005-100 DALLAS DIP-14 Produttori: DALLAS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2646 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>DS1004Z-2 Descrizione: IC DELAY LINE 5TAP 13NS 8SOIC Produttori: Maxim Integrated Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2617 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>DS1004Z-5+T Descrizione: Produttori: Maxim Integrated Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 23575 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>DS1004P-33 Descrizione: MAXIM SOJ6 Produttori: MAXIM Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3254 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>DS1000Z-40/T&R Descrizione: DS1000Z-40/T&R DALLAS SOP-8 Produttori: DALLAS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2606 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>DS1000Z-500 Descrizione: DS1000Z-500 DALLAS SOP8P Produttori: DALLAS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2606 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>DS1000Z-60 Descrizione: DS1000Z-60 DALLAS热卖 SOP8 Produttori: DALLAS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>DS1004P-89+ Descrizione: DS1004P-89+ MAXIM TSOC6 Produttori: MAXIM Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2682 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>DS1004C-305/T&R Descrizione: DS1004C-305/T&R DALLAS SOP8 Produttori: DALLAS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2850 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>DS1005-125 Descrizione: DS1005-125 DALLAS SOP14 Produttori: DALLAS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2888 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>DS1004C-305/TR Descrizione: DS1004C-305/TR DALLAS SOP Produttori: DALLAS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2774 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>DS1005-75 Descrizione: DS1005-75 DALL DIP14 Produttori: DALLAS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2701 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>DS1005S-100 Descrizione: IC DELAY LINE 5TAP 100NS 16SOIC Produttori: Maxim Integrated Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2613 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>DS1005S-125 Descrizione: IC DELAY LINE 5TAP 125NS 16SOIC Produttori: Maxim Integrated Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2657 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>DS1005M Descrizione: DS1005M DALLS DIP8 Produttori: DALLS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2841 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>DS1005M-150 Descrizione: MAXIM DIP8 Produttori: MAXIM Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2626 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>DS1004P-33+ Descrizione: DS1004P-33+ MAXIM SOJ6 Produttori: MAXIM Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2721 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>DS1005M-150+ Descrizione: IC DELAY LINE 5TAP 150NS 8DIP Produttori: Maxim Integrated Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2711 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>DS1004P-89 Descrizione: MAXIM TSOC6 Produttori: MAXIM Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2773 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: Info@IC-Components.com
TEL: 00 852 - 30501935
FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, New Territories, Hong Kong