




CDCU2A877ZQLR

fabbricante Numero di parte:	CDCU2A877ZQLR
Produttore / Marca	N/A
Parte della descrizione:	IC PLL CLOCK DRIVER 1.8V 52-BGA
Schede tecniche:	
Stato Lead senza piombo / RoHS:	 Senza piombo / Conforme RoHS
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 23600 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

[RICHIEDI UN PREVENTIVO](#)

CDCU2A877ZQLR 100% nuovi pezzi originali 23600 disponibili, trova prezzi CDCU2A877ZQLR, Stock, scheda tecnica su IC Components Ltd online, acquista CDCU2A877ZQLR con garanzia. Il 100% garantisce la fiducia. RFQ CDCU2A877ZQLR: Info@IC-Components.com































Le specifiche di CDCU2A877ZQLR

Numero di parte	CDCU2A877ZQLR	Produttore / Marca	N/A
Tensione di alimentazione -	1.7 V ~ 1.9 V	Contenitore dispositivo fornitore	52-BGA MICROSTAR JUNIOR (7x4.5)
Serie	-	Rapporto - Ingresso: Uscita	1:10
imballaggio	Tape & Reel (TR)	Contenitore / involucro	52-VFBGA
PLL	Yes	Produzione	SSTL-18
temperatura di esercizio	0°C ~ 70°C	Numero di circuiti	1
Tipo montaggio	Surface Mount	Moisture Sensitivity Level (MSL)	2 (1 Year)
Scopo principale	Memory, DDR2	Ingresso	SSTL-18
Frequenza - Max	410MHz	Differenziale - Ingresso: Uscita	Yes/Yes
Numero di parte base	CDCU2A877	Quantità di magazzino	23600 pcs Stock
Categoria	Circuiti integrati (ICS) > Orologio/Timing-specifica dell'applicazione	Descrizione	IC PLL CLOCK DRIVER 1.8V 52-BGA
Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / Conforme RoHS		

Parole chiave realizzate con CDCU2A877ZQLR

CDCU2A877ZQLR	CDCU2A877ZQLR parte	CDCU2A877ZQLR Prezzo	Distributore CDCU2A877ZQLR
CDCU2A877ZQLR tecnico	Stock CDCU2A877ZQLR	Inventario CDCU2A877ZQLR	CDCU2A877ZQLR Fornitore
Ordine online CDCU2A877ZQLR	CDCU2A877ZQLR Richiesta	Immagine CDCU2A877ZQLR	Immagine CDCU2A877ZQLR
CDCU2A877ZQLR pdf	Scheda tecnica CDCU2A877ZQLR	Scheda tecnica CDCU2A877ZQLR	CDCU2A877ZQLR pdf scheda tecnica
Scarica la scheda tecnica CDCU2A877ZQLR	Produttore		

Potresti essere anche interessato:

 <p>CDCS503PWR Descrizione: IC CLK BUFFER 1:1 108MHZ 8TSSOP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2834 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CDCR83DBQ Descrizione: IC DIRECT RAMBUS CLK GEN 24-QSOP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CDCU877AZQLT Descrizione: IC PLL CLOCK DRIVER 1.8V 52-BGA Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2645 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>CDCR81DBQR Descrizione: IC DIRECT RAMBUS CLK GEN 24-QSOP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 11400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CDCU877RHAR Descrizione: IC PLL CLOCK DRIVER 1.8V 40VQFN Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2735 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CDCS501PWR Descrizione: IC CLOCK GEN/BUFFER SSC 8TSSOP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>CDCR83ADBQ Descrizione: N/A Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2728 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CDCR62005RGZT Descrizione: CDCR62005RGZT TI QFN48 Produttori: TI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2834 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CDCU877ZQLR Descrizione: IC PLL CLOCK DRIVER 1.8V 52-BGA Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>CDCS503TPWRQ1 Descrizione: IC CLK BUFFER 1:1 108MHZ 8TSSOP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2685 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CDCU877ARHAR Descrizione: IC PLL CLOCK DRIVER 1.8V 40VQFN Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2749 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CDCR83ADBQRG4 Descrizione: IC DIRECT RAMBUS CLK GEN 24-QSOP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>CDCS503PW Descrizione: IC CLK BUFFER 1:1 108MHZ 8TSSOP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2783 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CDCR81 Descrizione: CDCR81 TI SSOP Produttori: TI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CDCR83ADBQR Descrizione: IC DIRECT RAMBUS CLK GEN 24-QSOP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 17500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>CDCU877AZQLT Descrizione: IC PLL CLOCK DRIVER 1.8V 52-BGA Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2858 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CDCU877AZQLR Descrizione: IC PLL CLOCK DRIVER 1.8V 52-BGA Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2788 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CDCU877ARHARG4 Descrizione: IC PLL CLOCK DRIVER 1.8V 40VQFN Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2656 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>CDCS502PWR Descrizione: IC OSC CLOCK GENERATOR 8-TSSOP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2770 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CDCU877RHAT Descrizione: IC PLL CLOCK DRIVER 1.8V 40VQFN Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2823 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CDCU877AGQLR Descrizione: IC PLL CLOCK DRIVER 1.8V 52-BGA Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2609 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>CDCR83DB Descrizione: CDCR83DB TI SSOP Produttori: TI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2844 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CDCUN1208LPRHBT Descrizione: IC CLK BUFFER 2:8 400MHZ 32QFN Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2792 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CDCU877ZQLT Descrizione: IC PLL CLOCK DRIVER 1.8V 52-BGA Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2805 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>CDCU877A Descrizione: CDCU877A TI BGA Produttori: TI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2654 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CDCU877GQLT Descrizione: IC PLL CLOCK DRIVER 1.8V 52-BGA Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2746 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CDCU877ZQLR Descrizione: IC PLL CLOCK DRIVER 1.8V 52-BGA Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 17000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>CDCR83ADBQR G4 Descrizione: CDCR83ADBQR G4 TI SSOP-24 Produttori: TI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2789 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CDCR83DBQR Descrizione: IC DIRECT RAMBUS CLK GEN 24-QSOP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CDCU877GQLR Descrizione: IC PLL CLOCK DRIVER 1.8V 52-BGA Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2749 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>



IC Components Limited
 WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: Info@IC-Components.com
 TEL: 00 852 - 30501935
 FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, New Territories, Hong Kong