




## 2595FB16A0100E

<b>fabbricante Numero di parte:</b>	2595FB16A0100E
<b>Produttore / Marca</b>	Johanson Technology
<b>Parte della descrizione:</b>	BALUN 2.3GHZ-2.69GHZ 50/100 0806
<b>Schede tecniche:</b>	2595FB16A0100E.pdf
<b>Stato Lead senza piombo / RoHS:</b>	 Senza piombo / Conforme RoHS
<b>Condizione di scorta:</b>	Nuovo originale, pezzi di ricambio 8100 disponibili.
<b>Nave da:</b>	Hong Kong
<b>Modo di spedizione:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS

[RICHIEDI UN PREVENTIVO](#)

**2595FB16A0100E** 100% nuovi pezzi originali 8100 disponibili, trova prezzi 2595FB16A0100E, Stock, scheda tecnica su IC Components Ltd online, acquista 2595FB16A0100E Johanson Technology con garanzia. Il 100% garantisce la fiducia. RFQ 2595FB16A0100E: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)



























### Le specifiche di 2595FB16A0100E

Numero di parte	2595FB16A0100E	Produttore / Marca	Johanson Technology
Serie	-	Return Loss (min)	9.5dB
Differenza di fase	180° ±10°	imballaggio	Tape & Reel (TR)
Contenitore / involucro	0806 (2015 Metric), 6 PC Pad	Tipo montaggio	Surface Mount
Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)	Perdita di inserzione (max)	2.5dB
Impedenza - sbilanciato / bilanciato	50 / 100 Ohm	Intervallo di frequenze	2.3GHz ~ 2.69GHz
Descrizione dettagliata	RF Balun 2.3GHz ~ 2.69GHz 50 / 100 Ohm 0806 (2015 Metric), 6 PC Pad	Quantità di magazzino	8100 pcs Stock
Categoria	<a href="#">RF/IF e RFID &gt; Balun</a>	Descrizione	BALUN 2.3GHZ-2.69GHZ 50/100 0806
Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / Conforme RoHS		

### Parole chiave realizzate con 2595FB16A0100E

Johanson Technology 2595FB16A0100E	2595FB16A0100E parte	2595FB16A0100E Prezzo	Distributore 2595FB16A0100E
2595FB16A0100E tecnico	Stock 2595FB16A0100E	Inventario 2595FB16A0100E	2595FB16A0100E Fornitore
Ordine online 2595FB16A0100E	2595FB16A0100E Richiesta	Immagine 2595FB16A0100E	Immagine 2595FB16A0100E
2595FB16A0100E pdf	Scheda tecnica 2595FB16A0100E	Scheda tecnica 2595FB16A0100E	2595FB16A0100E pdf scheda tecnica
Scarica la scheda tecnica 2595FB16A0100E	Johanson Technology Produttore	Johanson Technology 2595FB16A0100E	Johanson 2595FB16A0100E
Johanson Technology Inc. 2595FB16A0100E			

### Potresti essere anche interessato:

 <p><b>5400BL15B050E</b>  <b>Descrizione:</b> BALUN 4.9GHZ-5.9GHZ 50/50 0805  <b>Produttori:</b> Johanson Technology  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2765 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>MABA-007159-000000</b>  <b>Descrizione:</b> BALUN 4.5MHZ-3GHZ 1:1 6SMD FLAT  <b>Produttori:</b> Aeroflex (MACOM Technology Solutions)  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2617 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>BD0810J50150AHF</b>  <b>Descrizione:</b> BALUN 800MHZ-1GHZ 50/150 0805  <b>Produttori:</b> Anaren  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 24700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>2593A20</b>  <b>Descrizione:</b>  <b>Produttori:</b> SKYWORKS  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 5000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>2594HM-ADJ</b>  <b>Descrizione:</b> NS SOP8  <b>Produttori:</b> NS  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2868 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>2595FB39A0050E</b>  <b>Descrizione:</b> BALUN DUAL 50/50 1008 6 PC PAD  <b>Produttori:</b> Johanson Technology  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 13500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>2450BL15B050E</b>  <b>Descrizione:</b> BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/50 0805  <b>Produttori:</b> Johanson Technology  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 5500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>DXP2ABN7514TL</b>  <b>Descrizione:</b> BALUN 50MHZ-870MHZ 75/300 0804  <b>Produttori:</b> Murata Electronics  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 3900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>HHM1733B1</b>  <b>Descrizione:</b> BALUN 4.9GHZ-5.95GHZ 50/50 0603  <b>Produttori:</b> TDK Corporation  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 16000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>ETC1-1-13TR</b>  <b>Descrizione:</b> BALUN 4.5MHZ-3GHZ 1:1 5SMD  <b>Produttori:</b> Aeroflex (MACOM Technology Solutions)  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 4300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>RFBLN1608050AM8T62</b>  <b>Descrizione:</b> BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/50 6SMD  <b>Produttori:</b> Walsin Technology  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>HHM1726P1</b>  <b>Descrizione:</b> BALUN 880MHZ-960MHZ 50/100 0603  <b>Produttori:</b> TDK Corporation  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 9900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>0900BL18B200E</b>  <b>Descrizione:</b> JOHANSON SMD  <b>Produttori:</b> JOHANSON  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2617 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>MABA-009594-CF18A0</b>  <b>Descrizione:</b> BALUN 5MHZ-200MHZ 1:1 6SMD GW  <b>Produttori:</b> Aeroflex (MACOM Technology Solutions)  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 4500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>HHM1715E1</b>  <b>Descrizione:</b> BALUN 3.3GHZ-3.9GHZ 50/100 0603  <b>Produttori:</b> TDK Corporation  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 8000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>HHM1902B1</b>  <b>Descrizione:</b> BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/50 0402  <b>Produttori:</b> TDK Corporation  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 89000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>5512BL15B100E</b>  <b>Descrizione:</b> BALUN 5.15-5.875GHZ 50/100 0805  <b>Produttori:</b> Johanson Technology  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 4000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>LDB182G4520C-110</b>  <b>Descrizione:</b> BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/200 0603  <b>Produttori:</b> Murata Electronics  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 100100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>5400BL15B100E</b>  <b>Descrizione:</b> BALUN 4.9GHZ-5.9GHZ 50/100 0805  <b>Produttori:</b> Johanson Technology  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2694 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>MABA-007237-ETC410</b>  <b>Descrizione:</b> BALUN 1MHZ-350MHZ 1:4 6SMD FLAT  <b>Produttori:</b> Aeroflex (MACOM Technology Solutions)  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2854 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>259A9873P4</b>  <b>Descrizione:</b> 259A9873P4 TO-11P 99  <b>Produttori:</b> TO-11P  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2810 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>259A9871P3</b>  <b>Descrizione:</b> 259A9871P3 INTERSIL ZIP9  <b>Produttori:</b> INTERSIL  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2859 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>HHM1711D1</b>  <b>Descrizione:</b> BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/100 0603  <b>Produttori:</b> TDK Corporation  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 28500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>CX2045LNLT</b>  <b>Descrizione:</b> BALUN 3MHZ-300MHZ 5SMD  <b>Produttori:</b> Pulse Electronics Corporation  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2670 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>RFBLN2012090A1T</b>  <b>Descrizione:</b> BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/100 6SMD  <b>Produttori:</b> Walsin Technology  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 106000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>0850BM14E0016T</b>  <b>Descrizione:</b> JOHANSON SMD  <b>Produttori:</b> JOHANSON  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2633 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>LDM181G9310CC001</b>  <b>Descrizione:</b> BALUN 1.71-2.155GHZ 50/100 0603  <b>Produttori:</b> Murata Electronics  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 67100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>259A9872P2</b>  <b>Descrizione:</b> 259A9872P2 DIP 99  <b>Produttori:</b> DIP  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2677 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>2597M-3.3</b>  <b>Descrizione:</b> 2597M-3.3 NS SOP8  <b>Produttori:</b> NS  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2606 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>2595FB39A0050T</b>  <b>Descrizione:</b> 2595FB39A0050T JOHANSON SMD  <b>Produttori:</b> JOHANSON  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 96000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>



**IC Components Limited**  
 WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)  
 TEL: 00 852 - 30501935  
 FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, New Territories, Hong Kong