



V385LA40BP

fabbricante Numero di parte:	V385LA40BP
Produttore / Marca	Hamlin / Littelfuse
Parte della descrizione:	VARISTOR 620V 6.5KA DISC 20MM
Schede tecniche:	V385LA40BP.pdf
Stato Lead senza piombo / RoHS:	Senza piombo / Conforme RoHS
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 2705 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

RICHIEDI UN PREVENTIVO

V385LA40BP 100% nuovi pezzi originali 2705 disponibili, trova prezzi V385LA40BP, Stock, scheda tecnica su IC Components Ltd online, acquista V385LA40BP Hamlin / Littelfuse con garanzia. Il 100% garantisce la fiducia. RFQ V385LA40BP: Info@IC-Components.com

Le specifiche di V385LA40BP

Numero di parte	V385LA40BP	Produttore / Marca	Hamlin / Littelfuse
Tensione varistore (tipo)	620V	Tensione Varistor (Min)	558V
Tensione Varistor (Max)	682V	Serie	LA
imballaggio	Bulk	Contenitore / involucro	Disc 20mm
Altri nomi	F1956 V385LA40BP-ND	temperatura di esercizio	-55°C ~ 85°C (TA)
Numero di circuiti	1	Tipo montaggio	Through Hole
Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)	Massime cc	505V
Massime ca Tensioni	385V	Energia	160J
Descrizione dettagliata	620V 6.5KA Varistor 1 Circuit Through Hole Disc 20mm	Corrente - Surge	6.5kA
Capacità @ Frequenza	700pF @ 1MHz	Quantità di magazzino	2705 pcs Stock
Categoria	Protezione del circuito > Televisori-varistori , Movs	Descrizione	VARISTOR 620V 6.5KA DISC 20MM
Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / Conforme RoHS		

Parole chiave realizzate con V385LA40BP

Hamlin / Littelfuse V385LA40BP	V385LA40BP parte	V385LA40BP Prezzo	Distributore V385LA40BP
V385LA40BP tecnico	Stock V385LA40BP	Inventario V385LA40BP	V385LA40BP Fornitore
Ordine online V385LA40BP	V385LA40BP Richiesta	Immagine V385LA40BP	Immagine V385LA40BP
V385LA40BP pdf	Scheda tecnica V385LA40BP	Scheda tecnica V385LA40BP	V385LA40BP pdf scheda tecnica
Scarica la scheda tecnica V385LA40BP	Hamlin / Littelfuse Produttore	Hamlin / Littelfuse V385LA40BP	Littelfuse Inc. V385LA40BP
Littelfuse V385LA40BP	Teccor / Littelfuse V385LA40BP	TE Connectivity Raychem Circuit Protection / Litte V385LA40BP	Wickmann / Littelfuse V385LA40BP

Potresti essere anche interessato:

 VC060326A580RP Descrizione: VARISTOR 34.5V 30A 0603 Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2726 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 V9MLA0402LNR Descrizione: VARISTOR 13.5V 4A 0402 Produttori: Hamlin / Littelfuse Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 9000 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 VC080503A100RP Descrizione: VARISTOR 5V 40A 0805 Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4000 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ
 V385AEGFLT Descrizione: IC XMITTER 1B8T LVDS VID 56TSSOP Produttori: IDT (Integrated Device Technology) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2718 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 V386AEGFLT Descrizione: IC RCVR LVDS 3.3V 56-TSSOP Produttori: IDT (Integrated Device Technology) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2611 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 V56MLA1206H Descrizione: VARISTOR 69V 180A 1206 Produttori: Hamlin / Littelfuse Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 32500 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ
 VC120630D650DP Descrizione: VARISTOR 41V 120A 1206 Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2726 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 CG0402MLC-12LG Descrizione: VARISTOR 0402 Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 364500 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 VC121030H620RP Descrizione: VARISTOR 41V 280A 1210 Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2857 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ
 V0603MHS22NR Descrizione: VARISTOR 30V 0603 Produttori: Hamlin / Littelfuse Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4000 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 V386GLF Descrizione: IC RCVR 8BIT LVDS VID 56-TSSOP Produttori: IDT (Integrated Device Technology) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2795 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 AVR-M1608C120MT6AB Descrizione: VARISTOR 12V 50A 0603 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 35900 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ
 CG0402MLA-18KG Descrizione: VARISTOR 22V 20A 0402 Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100000 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 MG064L18X500RP Descrizione: VARISTOR 28V 20A 0612 Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3500 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 V5.5MLA0402NR Descrizione: VARISTOR 8.95V 20A 0402 Produttori: Hamlin / Littelfuse Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 255000 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ
 V0603MHS03NR Descrizione: VARISTOR 135V 0603 Produttori: Hamlin / Littelfuse Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 52000 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 V385GLFT Descrizione: IC XMITTER 1B8T LVDS VID 56TSSOP Produttori: IDT (Integrated Device Technology) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 82535300 Descrizione: VARISTOR 47V 800A 1812 Produttori: Wurth Electronics Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2828 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ
 VC080518C400RP Descrizione: VARISTOR 25.5V 100A 0805 Produttori: AVX Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 52000 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	IMAGE NOT AVAILABLE V385AEGLF Descrizione: V385AEGLF ICS TSSOP Produttori: ICS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5900 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 VR1005AAA120-T Descrizione: VARISTOR 12V 5A 0402 Produttori: Taiyo Yuden Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6700 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ
 V5.5MLA0603LNR Descrizione: VARISTOR 8.2V 30A 0603 Produttori: Hamlin / Littelfuse Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 60000 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 AVRL101A1R1NTB Descrizione: VARISTOR 39V 0402 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 180000 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 V385AGLF Descrizione: IC XMITTER 1B8T LVDS VID 56TSSOP Produttori: IDT (Integrated Device Technology) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 8800 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ
 CG0402MLC-05LGA Descrizione: VARISTOR 0402 Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200000 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 V48MLA1210NH Descrizione: VARISTOR 60.5V 250A 1210 Produttori: Hamlin / Littelfuse Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2672 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 V175LA2P Descrizione: VARISTOR 270V 1.2KA DISC 7MM Produttori: Hamlin / Littelfuse Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ
 V385AGLFT Descrizione: IC XMITTER 1B8T LVDS VID 56TSSOP Produttori: IDT (Integrated Device Technology) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4500 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 V0603MHS03NH Descrizione: VARISTOR 135V 0603 Produttori: Hamlin / Littelfuse Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3400 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 V175LA10AP Descrizione: VARISTOR 270V 4.5KA DISC 14MM Produttori: Hamlin / Littelfuse Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 16900 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: Info@IC-Components.com
TEL: 00 852 - 30501935
FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, New Territories, Hong Kong