



IMAGE NOT AVAILABLE


CD14538BPWR

fabbricante Numero di parte:	CD14538BPWR
Produttore / Marca	N/A
Parte della descrizione:	IC DUAL PREC MULTIVIB 16-TSSOP
Schede tecniche:	
Stato Lead senza piombo / RoHS:	 Senza piombo / Conforme RoHS
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 2709 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

RICHIEDI UN PREVENTIVO

CD14538BPWR 100% nuovi pezzi originali 2709 disponibili, trova prezzi CD14538BPWR, Stock, scheda tecnica su IC Components Ltd online, acquista CD14538BPWR con garanzia. Il 100% garantisce la fiducia. RFQ CD14538BPWR: Info@IC-Components.com































Le specifiche di CD14538BPWR

Numero di parte	CD14538BPWR	Produttore / Marca	N/A
Tensione di alimentazione -	3V ~ 18V	Contenitore dispositivo fornitore	16-TSSOP
Serie	4000B	Ingresso trigger di Schmitt	Yes
Ritardo di propagazione	100ns	imballaggio	Tape & Reel (TR)
Contenitore / involucri	16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width)	Altri nomi	296-12018-2 CD14538BPWRE4 CD14538BPWRE4-ND
temperatura di esercizio	-55°C ~ 125°C	Tipo montaggio	Surface Mount
Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)	Tipo Logic	Monostabile
circuiti indipendenti	2	Descrizione dettagliata	Monostabile Multivibrator 100ns 16-TSSOP
Corrente - uscita alta, bassa	6.8mA, 6.8mA	Numero di parte base	4538
Quantità di magazzino	2709 pcs Stock	Categoria	Circuiti integrati (ICS) > Logica-multivibratori
Descrizione	IC DUAL PREC MULTIVIB 16-TSSOP	Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / Conforme RoHS

Parole chiave realizzate con CD14538BPWR

CD14538BPWR	CD14538BPWR parte	CD14538BPWR Prezzo	Distributore CD14538BPWR
CD14538BPWR tecnico	Stock CD14538BPWR	Inventario CD14538BPWR	CD14538BPWR Fornitore
Ordine online CD14538BPWR	CD14538BPWR Richiesta	Immagine CD14538BPWR	Immagine CD14538BPWR
CD14538BPWR pdf	Scheda tecnica CD14538BPWR	Scheda tecnica CD14538BPWR	CD14538BPWR pdf scheda tecnica
Scarica la scheda tecnica CD14538BPWR	Produttore		

Potresti essere anche interessato:

 CD14538BM Descrizione: IC DUAL PREC MULTIVIB 16SOIC Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2750 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 CD1451C Descrizione: CD1451C MURATAPS 12 Produttori: MURATAPS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2615 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 CD14538BM96 Descrizione: IC DUAL PREC MULTIVIB 16SOIC Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 38900 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ
 CD14538BPWRG4 Descrizione: IC DUAL PREC MULTIVIB 16-TSSOP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2803 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 CD143A-SR70 Descrizione: TVS DIODE 7V SOT143 Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 32600 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 CD1607-B120L Descrizione: CD1607-B120L XX XX Produttori: XX Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ
 CD1616LF/GIH-4 Descrizione: NXP DIP Produttori: NXP Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 9000 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 CD143A-SR3.3 Descrizione: TVS DIODE 3.3V 7V SOT143 Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 15000 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 CD1429C Descrizione: MURATA SMD-5 Produttori: MURATA Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2891 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ
 CD1925 Descrizione: CHAMPINO DFN3X3-10L) Produttori: CHAMPINO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2747 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 CD1408-R1200 Descrizione: DIODE GEN PURP 200V 1A 1408 Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6000 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 CD143A-SR05 Descrizione: TVS DIODE 5V 20V SOT143 Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 62600 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ
 CD1449C Descrizione: MURATA DIP11 Produttori: MURATA Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2779 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 CD150C Descrizione: ST TO-220 Produttori: ST Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2624 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 CD14538BF3A Descrizione: CD14538BF3A TI DIP Produttori: TI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2667 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ
 CD143A-SR05LC Descrizione: TVS DIODE 5VWM 20VC SOT143 Produttori: Bourns Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 28600 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 CD1691CB Descrizione: 10 SOP28 Produttori: Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2695 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 CD143A-SR12 Descrizione: TVS DIODE 12V 30V SOT143 Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 69900 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ
 CD14538BE Descrizione: IC DUAL PREC MULTIVIB 16-DIP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2600 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 CD1450C Descrizione: CD1450C MURATA DIP11 Produttori: MURATA Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2738 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 CD1517CP Descrizione: CD DIP18 Produttori: CD Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2784 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ
 CD1986 Descrizione: CHIPSHINE SOT23-6 Produttori: CHIPSHINE Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2659 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 CD14538BF Descrizione: CD14538BF TI DIP Produttori: TI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2863 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 CD1835-ADJ Descrizione: CHIPSHINE SOT23-6 Produttori: CHIPSHINE Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2626 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ
 CD111211BC-2590 Descrizione: TDK NA Produttori: TDK Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2884 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 CD1616LF/GIGH-4 Descrizione: NXP DIP Produttori: NXP Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2849 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 CD1977CB Descrizione: SOP24 2012 Produttori: Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4500 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ
 CD14538BNSR Descrizione: IC DUAL PREC MULTIVIB 16SO Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2790 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 CD1FRFD2 Descrizione: MICROCHIP QFN Produttori: MICROCHIP Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2752 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 CD143A-SR2.8 Descrizione: TVS DIODE 2.8V 5V SOT143 Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2799 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ


IC Components Limited

WWW.IC-COMPONENTS.COM

 E-mail: Info@IC-Components.com

TEL: 00 852 - 30501935

FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, New Territories, Hong Kong