



**XC2500E-10S**

fabricante Numero di parte:	XC2500E-10S
Produttore / Marca	Anaren
Parte della descrizione:	RF DIR COUPLER 2.3-2.7GHZ 0502
Schede tecniche:	XC2500E-10S.pdf
Stato Lead senza piombo / RoHS:	Senza piombo / RoHS conforme
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 800 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

**RICHIEDI UN PREVENTIVO**

**XC2500E-10S** 100% nuovi pezzi originali 800 in magazzino, trova il prezzo XC2500E-10S, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista XC2500E-10S Anaren con garanzia. 100% di garanzia di fiducia. RFQ XC2500E-10S: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)

Le specifiche di XC2500E-10S

Numero di parte	XC2500E-10S	Produttore / Marca	Anaren
Serie	Xinger II®	Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)
Contenitore / involucro	4-SMD, No Lead	imballaggio	Tape & Reel (TR)
Contenitore dispositivo fornitore	0502	Descrizione dettagliata	RF Directional Coupler General Purpose 2.3GHz ~ 2.7GHz 80W 4-SMD, No Lead
Frequenza	2.3GHz ~ 2.7GHz	Potenza - Max	80W
Perdita di inserzione	0.15dB	Return Loss	-
applicazioni	General Purpose	Tipo Accoppiatore	Standard
fattore di accoppiamento	-	Isolamento	22dB
Quantità di magazzino	800 pcs Stock	Categoria	RF/IF e RFID > Accoppiatore direzionale RF
Descrizione	RF DIR COUPLER 2.3-2.7GHZ 0502	Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / RoHS conforme

Parole chiave realizzate con XC2500E-10S

Anaren XC2500E-10S	Parte XC2500E-10S	Prezzo XC2500E-10S	Distributore XC2500E-10S
XC2500E-10S tecnico	Azione XC2500E-10S	Inventario XC2500E-10S	Fornitore XC2500E-10S
Ordine online XC2500E-10S	Richiesta XC2500E-10S	Immagine XC2500E-10S	Immagine XC2500E-10S
XC2500E-10S pdf	Datasheet XC2500E-10S	Scheda tecnica XC2500E-10S	Scheda tecnica XC2500E-10S pdf
Scarica la scheda tecnica XC2500E-10S	Produttore Anaren	Anaren XC2500E-10S	

Potresti essere anche interessato:

<p><b>XC2500E-10SR</b>  <b>Descrizione:</b> XC2500E-10SR ANAREN SMD  <b>Produttori:</b> Anaren  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 1300 disponibili.                  Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>XC2100A-10ST</b>  <b>Descrizione:</b> XC2100A-10ST ANAREN NA  <b>Produttori:</b> Anaren  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.                  Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>XC2500A-03S</b>  <b>Descrizione:</b> RF DIR COUPLER 2.3GHZ-2.7GHZ SMD  <b>Produttori:</b> Anaren  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 1300 disponibili.                  Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>XC221A1200MRN</b>  <b>Descrizione:</b> XC221A1200MRN TOREX SOT-153  <b>Produttori:</b> Torex Semiconductor Ltd.  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 29400 disponibili.                  Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>XC2100E-03SR</b>  <b>Descrizione:</b> XC2100E-03SR XINGER SMD  <b>Produttori:</b> XINGER  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 18900 disponibili.                  Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>XC2500A-03SR</b>  <b>Descrizione:</b> XC2500A-03SR ANAREN SMD  <b>Produttori:</b> Anaren  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 5600 disponibili.                  Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>XC2500E-03SR</b>  <b>Descrizione:</b> XC2500E-03SR ANAREN SMD  <b>Produttori:</b> Anaren  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2000 disponibili.                  Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>XC221A1200MR</b>  <b>Descrizione:</b> IC OPAMP GP 550KHZ RRO SOT25  <b>Produttori:</b> Torex Semiconductor Ltd.  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 3200 disponibili.                  Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>XC25BS7012MR</b>  <b>Descrizione:</b> XC25BS7012MR TOREX SOT153  <b>Produttori:</b> Torex Semiconductor Ltd.  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili.                  Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>XC25BS5006MR</b>  <b>Descrizione:</b> XC25BS5006MR TOREX SOT163  <b>Produttori:</b> Torex Semiconductor Ltd.  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 5400 disponibili.                  Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>XC2100E-03S</b>  <b>Descrizione:</b> RF DIR COUPLER 2GHZ-2.3GHZ SMD  <b>Produttori:</b> Anaren  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 1300 disponibili.                  Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>XC2404A816UR-G</b>  <b>Descrizione:</b> IC AMP GPS 1575.42MHZ USP-8A01  <b>Produttori:</b> Torex Semiconductor Ltd.  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 10300 disponibili.                  Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>XC221A1100MR</b>  <b>Descrizione:</b> IC OPAMP GP 210KHZ RRO SOT25  <b>Produttori:</b> Torex Semiconductor Ltd.  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 3200 disponibili.                  Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>XC25BS501MR</b>  <b>Descrizione:</b> XC25BS501MR TOREX SOT23-6  <b>Produttori:</b> Torex Semiconductor Ltd.  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 1800 disponibili.                  Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>XC25BS5118MR</b>  <b>Descrizione:</b> XC25BS5118MR TOREX SOT-163  <b>Produttori:</b> Torex Semiconductor Ltd.  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2800 disponibili.                  Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>XC25BS5108MR</b>  <b>Descrizione:</b> XC25BS5108MR TOREX SOT-163  <b>Produttori:</b> Torex Semiconductor Ltd.  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 8700 disponibili.                  Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>XC2500E-10S-R</b>  <b>Descrizione:</b> XC2500E-10S-R ANAREN SMD  <b>Produttori:</b> Anaren  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 1500 disponibili.                  Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>XC2100A-20S</b>  <b>Descrizione:</b> RF DIR COUPLER 2GHZ-2.3GHZ SMD  <b>Produttori:</b> Anaren  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 700 disponibili.                  Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>XC25BS7012MR-TLB</b>  <b>Descrizione:</b> XC25BS7012MR-TLB TOREX SOT153  <b>Produttori:</b> Torex Semiconductor Ltd.  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili.                  Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>XC25BS5125MR</b>  <b>Descrizione:</b> XC25BS5125MR TOREX SOT-153  <b>Produttori:</b> Torex Semiconductor Ltd.  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.                  Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>XC2100A-30S</b>  <b>Descrizione:</b> RF DIR COUPLER 2GHZ-2.3GHZ SMD  <b>Produttori:</b> Anaren  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 5600 disponibili.                  Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>XC25BS5107MR</b>  <b>Descrizione:</b> XC25BS5107MR TOREX SOT  <b>Produttori:</b> Torex Semiconductor Ltd.  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili.                  Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>XC25BS7013MR</b>  <b>Descrizione:</b> XC25BS7013MR TOREX SOT153  <b>Produttori:</b> Torex Semiconductor Ltd.  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili.                  Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>XC25BS3024MR</b>  <b>Descrizione:</b> XC25BS3024MR TOREX SOT-163  <b>Produttori:</b> Torex Semiconductor Ltd.  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 600 disponibili.                  Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>XC25BS5005MR</b>  <b>Descrizione:</b> XC25BS5005MR TOREX SOT-163  <b>Produttori:</b> Torex Semiconductor Ltd.  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 1600 disponibili.                  Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>XC2100A-30SR</b>  <b>Descrizione:</b> XC2100A-30SR ANAREN SMD  <b>Produttori:</b> Anaren  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 1900 disponibili.                  Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>XC25BS3023MR</b>  <b>Descrizione:</b> XC25BS3023MR TOREX SOT-163  <b>Produttori:</b> Torex Semiconductor Ltd.  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 600 disponibili.                  Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>XC25BS7014MR</b>  <b>Descrizione:</b> XC25BS7014MR RICOH SOT153  <b>Produttori:</b> RICOH  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 15300 disponibili.                  Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>XC2318TQ100C-5094</b>  <b>Descrizione:</b> XC2318TQ100C-5094 XILINX TQFP100  <b>Produttori:</b> Xilinx  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 1100 disponibili.                  Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>XC221A1100MR-G</b>  <b>Descrizione:</b> IC OPAMP CMOS 210KHZ RRO SOT25  <b>Produttori:</b> Torex Semiconductor Ltd.  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.                  Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>



**IC Components Limited**  
WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)  
 TEL: 00 852 - 30501935  
 FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong