

8538BG-31LFT

fabricante Numero di parte:	8538BG-31LFT
Produttore / Marca	IDT (Integrated Device Technology)
Parte della descrizione:	IC CLK BUFFER 2:8 266MHZ 28TSSOP
Schede tecniche:	8538BG-31LFT.pdf
Stato Lead senza piombo / RoHS:	 Senza piombo / RoHS conforme
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 3200 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

RICHIEDI UN PREVENTIVO

8538BG-31LFT 100% nuovi pezzi originali 3200 in magazzino, trova il prezzo 8538BG-31LFT, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista 8538BG-31LFT IDT (Integrated Device Technology) con garanzia. 100% di garanzia di fiducia. RFQ 8538BG-31LFT: Info@IC-Components.com



























Le specifiche di 8538BG-31LFT

Numero di parte	8538BG-31LFT	Produttore / Marca	IDT (Integrated Device Technology)
Serie	-	Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)
Numero di parte base	ICS8538-31	Contenitore / involucro	28-TSSOP (0.173", 4.40mm Width)
imballaggio	Tape & Reel (TR)	Tipo montaggio	Surface Mount
Contenitore dispositivo fornitore	28-TSSOP	temperatura di esercizio	0°C ~ 70°C
Descrizione dettagliata	Clock Fanout Buffer (Distribution), Multiplexer IC 2:8 266MHz 28-TSSOP (0.173", 4.40mm Width)	Digitare	Fanout Buffer (Distribution), Multiplexer
Frequenza - Max	266MHz	Numero di circuiti	1
Tensione di alimentazione -	3.135 V ~ 3.465 V	Produzione	LVPECL
Ingresso	LVC MOS, LV TTL, Crystal	Rapporto - Ingresso: Uscita	2:8
Differenziale - Ingresso: Uscita	No/Yes	Altri nomi	ICS8538BG-31LFT ICS8538BG-31LFT-ND
Quantità di magazzino	3200 pcs Stock	Categoria	Circuiti integrati (ICS) > Buffer orologio/temporizzatore, driver
Descrizione	IC CLK BUFFER 2:8 266MHZ 28TSSOP	Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / RoHS conforme

Parole chiave realizzate con 8538BG-31LFT

IDT (Integrated Device Technology) 8538BG-31LFT	Parte 8538BG-31LFT	Prezzo 8538BG-31LFT	Distributore 8538BG-31LFT
8538BG-31LFT tecnico	Azione 8538BG-31LFT	Inventario 8538BG-31LFT	Fornitore 8538BG-31LFT
Ordine online 8538BG-31LFT	Richiesta 8538BG-31LFT	Immagine 8538BG-31LFT	Immagine 8538BG-31LFT
8538BG-31LFT pdf	Datasheet 8538BG-31LFT	Scheda tecnica 8538BG-31LFT	Scheda tecnica 8538BG-31LFT pdf
Scarica la scheda tecnica 8538BG-31LFT	Produttore IDT (Integrated Device Technology)	IDT (Integrated Device Technology) 8538BG-31LFT	IDT 8538BG-31LFT
IDT (Integrated Device Technology) 8538BG-31LFT	IDT, Integrated Device Technology Inc 8538BG-31LFT	Integrated Device Technology (IDT) 8538BG-31LFT	

Potresti essere anche interessato:

 <p>8535AG-21LFT Descrizione: IC CLK BUFFER 2:2 266MHZ 14TSSOP Produttore: IDT (Integrated Device Technology) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>8530DYLFT Descrizione: IC CLK BUFFER 1:16 500MHZ 48TQFP Produttore: IDT (Integrated Device Technology) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>85354AK-01LFT Descrizione: IC CLK MULTIPLEX 2:1/1:2 16VQFN Produttore: IDT (Integrated Device Technology) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>853S111BYLFT Descrizione: IC CLK BUF 2:10 2.5GHZ 32PTQFP Produttore: IDT (Integrated Device Technology) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>SN65EL11DGK Descrizione: IC CLK BUFFER 1:2 3.5GHZ 8VSSOP Produttore: Luminary Micro / Texas Instruments Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>85311ALF Descrizione: 85311ALF PHI SOP8 Produttore: PHI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>CY29946AXI Descrizione: IC CLK BUFFER 2:10 200MHZ 32TQFP Produttore: Cypress Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>8533AG-01 Descrizione: 8533AG-01 IDT TSSOP20 Produttore: IDT (Integrated Device Technology) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>8535AGI-31LF Descrizione: IC CLK BUFFER 2:4 266MHZ 20TSSOP Produttore: IDT (Integrated Device Technology) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>8530FY-01LFT Descrizione: IC CLK BUFFER 1:16 500MHZ 48TQFP Produttore: IDT (Integrated Device Technology) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>853010 Descrizione: 853010 ENRI DIP Produttore: ENRI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>8535AK-01LFT Descrizione: IC CLK BUF 2:4 266MHZ 20VFQFPN Produttore: IDT (Integrated Device Technology) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>SY9838UMG-TR Descrizione: IC CLK BUFFER 2:8 2GHZ 32MLF Produttore: Microrel / Microchip Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>853S111BYLFT Descrizione: IC CLK BUF 2:10 2.5GHZ 32PTQFP Produttore: IDT (Integrated Device Technology) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>85331BE90 Descrizione: 85331BE90 FUJ BGA Produttore: FUJ Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>8535AGI-01LF Descrizione: IC CLK BUFFER 2:4 266MHZ 20TSSOP Produttore: IDT (Integrated Device Technology) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>85310AYI-11LF Descrizione: IC CLK BUFFER 2:10 700MHZ 32TQFP Produttore: IDT (Integrated Device Technology) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>49FCT3805ASOG8 Descrizione: IC CLOCK BUFFER 1:5 20SOIC Produttore: IDT (Integrated Device Technology) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>85356AGILF Descrizione: IC CLK MULTIPX 2:1 900MHZ 20TSSOP Produttore: IDT (Integrated Device Technology) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>8535AG-01LFT Descrizione: IC CLK BUFFER 2:4 266MHZ 20TSSOP Produttore: IDT (Integrated Device Technology) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 12600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>8533AGI-01LFT Descrizione: IC CLK BUFFER 2:4 650MHZ 20TSSOP Produttore: IDT (Integrated Device Technology) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>85408BGLFT Descrizione: IC CLK BUFFER 1:8 700MHZ 24TSSOP Produttore: IDT (Integrated Device Technology) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>8535AGLFT-ACT Descrizione: 8535AGLFT-ACT INTEGRATE TSSOP Produttore: INTEGRATE Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>8535AG-31LFT Descrizione: IC CLK BUFFER 2:4 266MHZ 20TSSOP Produttore: IDT (Integrated Device Technology) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>85304AG-01LFT Descrizione: IC CLK BUFFER 2:5 650MHZ 20TSSOP Produttore: IDT (Integrated Device Technology) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>853S111BKILFT Descrizione: IC CLK BUFFER 2:10 2.5GHZ 32QFN Produttore: IDT (Integrated Device Technology) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>85311AMILF Descrizione: IC CLK BUFFER 1:2 1GHZ 8SOIC Produttore: IDT (Integrated Device Technology) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>8535AGI-31LFT Descrizione: IC CLK BUFFER 2:4 266MHZ 20TSSOP Produttore: IDT (Integrated Device Technology) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>8533AG-01LFT Descrizione: IC CLK BUFFER 2:4 650MHZ 20TSSOP Produttore: IDT (Integrated Device Technology) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>853S111AYLFT Descrizione: IC CLK BUFFER 2:10 2.5GHZ 32TQFP Produttore: IDT (Integrated Device Technology) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>


IC Components Limited
 WWW.IC-COMPONENTS.COM

 E-mail: Info@IC-Components.com
 TEL: 00 852 - 30501935
 FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong