



DRQ73-150-R

fabbricante Numero di parte:	DRQ73-150-R
Produttore / Marca	Bussmann (Eaton)
Parte della descrizione:	INDUCT ARRAY 2 COIL 15.01UH SMD
Schede tecniche:	DRQ73-150-R.pdf
Stato Lead senza piombo / RoHS:	 Senza piombo / Conforme RoHS
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 6700 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

RICHIEDI UN PREVENTIVO

DRQ73-150-R 100% nuovi pezzi originali 6700 disponibili, trova prezzi DRQ73-150-R, Stock, scheda tecnica su IC Components Ltd online, acquista DRQ73-150-R Bussmann (Eaton) con garanzia. Il 100% garantisce la fiducia. RFQ DRQ73-150-R: Info@IC-Components.com






























Le specifiche di DRQ73-150-R

Numero di parte	DRQ73-150-R	Produttore / Marca	Bussmann (Eaton)
Tolleranza	±20%	Dimensioni / Dimension	0.299" L x 0.299" W (7.60mm x 7.60mm)
Schermatura	Shielded	Serie	DRQ
Giudizi	-	imballaggio	Tape & Reel (TR)
Contenitore / involucro	Nonstandard	Altri nomi	513-1245-2 DRQ73-150 DRQ73-150-ND DRQ73-150-R-ND DRQ73-150R DRQ73150R
temperatura di esercizio	-40°C ~ 125°C	Numero di spire	2
Tipo montaggio	Surface Mount	Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)
Induttanza - Collegamento in serie	60.04µH	Induttanza - Collegamento in parallelo	15.01µH
Altezza	0.140" (3.55mm)	Descrizione dettagliata	Shielded 2 Coil Inductor Array 60.04µH Inductance - Connected in Series 15.01µH Inductance - Connected in Parallel 84.4 mOhm DC Resistance (DCR) - Parallel 1.83A Nonstandard
Resistenza DC (DCR) - Serie	339 mOhm	Resistenza DC (DCR) - Parallelo	84.4 mOhm
Saturazione attuale - Serie	1.03A	Saturazione attuale - Parallelo	2.05A
Corrente nominale - Serie	916mA	Corrente nominale - parallela	1.83A
Quantità di magazzino	6700 pcs Stock	Categoria	Induttori, bobine, strozzatori > Matrici, trasformatori di segnale
Descrizione	INDUCT ARRAY 2 COIL 15.01UH SMD	Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / Conforme RoHS

Parole chiave realizzate con DRQ73-150-R

Bussmann (Eaton) DRQ73-150-R	DRQ73-150-R parte	DRQ73-150-R Prezzo	Distributore DRQ73-150-R
DRQ73-150-R tecnico	Stock DRQ73-150-R	Inventario DRQ73-150-R	DRQ73-150-R Fornitore
Ordine online DRQ73-150-R	DRQ73-150-R Richiesta	Immagine DRQ73-150-R	Immagine DRQ73-150-R
DRQ73-150-R pdf	Scheda tecnica DRQ73-150-R	Scheda tecnica DRQ73-150-R	DRQ73-150-R pdf scheda tecnica
Scarica la scheda tecnica DRQ73-150-R	Bussmann (Eaton) Produttore	Bussmann (Eaton) DRQ73-150-R	Bussmann (Eaton) DRQ73-150-R
Eaton DRQ73-150-R	Eaton Bussmann DRQ73-150-R	Cooper Bussmann (Eaton) DRQ73-150-R	Coiltronics (Eaton) DRQ73-150-R
PowerStor (Eaton) DRQ73-150-R			

Potresti essere anche interessato:

 <p>VPH2-0116-R Descrizione: INDUCT ARRAY 6 COIL 11.6UH SMD Produttori: Bussmann (Eaton) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2781 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>VP5-0083-R Descrizione: INDUCT ARRAY 6 COIL 5.3UH SMD Produttori: Bussmann (Eaton) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2655 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>DRQ73-471-R Descrizione: INDUCT ARRAY 2 COIL 465.8UH SMD Produttori: Bussmann (Eaton) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2671 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>DRQ125-2R2-R Descrizione: INDUCT ARRAY 2 COIL 2.208UH SMD Produttori: Bussmann (Eaton) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2765 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CTX100-4-R Descrizione: INDUCT ARRAY 2 COIL 99.23UH SMD Produttori: Bussmann (Eaton) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 11400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>P0177NL Descrizione: INDUCT ARRAY 2 COIL 10.4UH SMD Produttori: Pulse Electronics Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2691 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>PM620-01-RC Descrizione: INDUCT ARRAY 6 COIL 160.6UH SMD Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2659 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CTX100-2 Descrizione: INDUCT ARRAY 2 COIL 99.45UH SMD Produttori: Bussmann (Eaton) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2645 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>DRQ74-3R3-R Descrizione: INDUCT ARRAY 2 COIL 3.396UH SMD Produttori: Bussmann (Eaton) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2696 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>CTX1-4P-R Descrizione: INDUCT ARRAY 2 COIL 1.1UH SMD Produttori: Bussmann (Eaton) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2737 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>PM3602-300-RC Descrizione: INDUCT ARRAY 2 COIL 300UH SMD Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2892 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>DRQ127-102-R Descrizione: INDUCT ARRAY 2 COIL 1.005MH SMD Produttori: Bussmann (Eaton) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2899 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>DRQ74-470-R Descrizione: INDUCT ARRAY 2 COIL 49.64UH SMD Produttori: Bussmann (Eaton) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 14900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>SRF0703-150M Descrizione: INDUCT ARRAY 2 COIL 15UH SMD Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2897 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>DRQ127-4R7 Descrizione: DRQ127-4R7 COILCRAF SMD Produttori: COILCRAF Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2821 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>DRQ73-680-R Descrizione: INDUCT ARRAY 2 COIL 68.91UH SMD Produttori: Bussmann (Eaton) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2867 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>SDQ12-100-R Descrizione: INDUCT ARRAY 2 COIL 9.61UH SMD Produttori: Bussmann (Eaton) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2826 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>DRQ73-102-R Descrizione: INDUCT ARRAY 2 COIL 995UH SMD Produttori: Bussmann (Eaton) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>DRQ127-100-R Descrizione: Produttori: Bussmann (Eaton) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2656 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>VPH5-1200-R Descrizione: INDUCT ARRAY 6 COIL 173UH SMD Produttori: Bussmann (Eaton) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2783 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CTX25-4P-R Descrizione: INDUCT ARRAY 2 COIL 25.65UH SMD Produttori: Bussmann (Eaton) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 30000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>CTX10-4-R Descrizione: INDUCT ARRAY 2 COIL 9.6UH SMD Produttori: Bussmann (Eaton) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2737 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>DRQ127-2R2-R Descrizione: INDUCT ARRAY 2 COIL 2.027UH SMD Produttori: Bussmann (Eaton) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 8900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>DRQ125-220-R Descrizione: INDUCT ARRAY 2 COIL 22.36UH SMD Produttori: Bussmann (Eaton) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>CTX300-4P-R Descrizione: INDUCT ARRAY 2 COIL 298.93UH SMD Produttori: Bussmann (Eaton) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2819 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>DRQ74-150-R Descrizione: INDUCT ARRAY 2 COIL 16.09UH SMD Produttori: Bussmann (Eaton) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CTX10-4P Descrizione: INDUCT ARRAY 2 COIL 9.88UH SMD Produttori: Bussmann (Eaton) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>DRQ74-100-R Descrizione: Produttori: COOPER Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>CTX10-4P-R Descrizione: INDUCT ARRAY 2 COIL 9.88UH SMD Produttori: Bussmann (Eaton) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2801 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>7014 Descrizione: INDUCT ARRAY 2 COIL 187.5UH T/H Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2644 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>



IC Components Limited
 WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: Info@IC-Components.com
 TEL: 00 852 - 30501935
 FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, New Territories, Hong Kong