



**MC14538BF**

fabricante Numero di parte:	MC14538BF
Produttore / Marca	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Parte della descrizione:	IC MULTIVIBRATOR DUAL 16SOEIAJ
Schede tecniche:	MC14538BF.pdf
Stato Lead senza piombo / RoHS:	Contiene piombo / RoHS non conforme
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

**RICHIEDI UN PREVENTIVO**

**MC14538BF** 100% nuovi pezzi originali 100 in magazzino, trova il prezzo MC14538BF, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista MC14538BF AMI Semiconductor / ON Semiconductor con garanzia. 100% di garanzia di fiducia. RFQ MC14538BF: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)































**Le specifiche di MC14538BF**

Numero di parte	MC14538BF	Produttore / Marca	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Serie	4000B	Moisture Sensitivity Level (MSL)	3 (168 Hours)
Numero di parte base	4538	Contenitore / involucro	16-SOIC (0.209", 5.30mm Width)
imballaggio	Tube	Tipo montaggio	Surface Mount
Contenitore dispositivo fornitore	16-SOEIAJ	temperatura di esercizio	-55°C ~ 125°C
Descrizione dettagliata	Monostable Multivibrator 95ns 16-SOEIAJ	Tensione di alimentazione -	3V ~ 18V
Tipo Logic	Monostable	Corrente - uscita alta, bassa	8.8mA, 8.8mA
Ingresso trigger di Schmitt	Yes	circuiti indipendenti	2
Ritardo di propagazione	95ns	Quantità di magazzino	100 pcs Stock
Categoria	<a href="#">Circuiti integrati (ICS) &gt; Logica-multivibratori</a>	Descrizione	IC MULTIVIBRATOR DUAL 16SOEIAJ
Stato Lead senza piombo / RoHS	Contiene piombo / RoHS non conforme		

**Parole chiave realizzate con MC14538BF**

AMI Semiconductor / ON Semiconductor MC14538BF	Parte MC14538BF	Prezzo MC14538BF	Distributore MC14538BF
MC14538BF tecnico	Azione MC14538BF	Inventario MC14538BF	Fornitore MC14538BF
Ordine online MC14538BF	Richiesta MC14538BF	Immagine MC14538BF	Immagine MC14538BF
MC14538BF pdf	Datasheet MC14538BF	Scheda tecnica MC14538BF	Scheda tecnica MC14538BF pdf
Scarica la scheda tecnica MC14538BF	Produttore AMI Semiconductor / ON Semiconductor	AMI Semiconductor / ON Semiconductor MC14538BF	ON Semiconductor MC14538BF
Aplina / ON Semiconductor MC14538BF	Catalyst Semiconductor / ON Semiconductor MC14538BF	PulseCore Semiconductor / ON Semiconductor MC14538BF	Sanyo Semiconductor / ON Semiconductor MC14538BF

**Potresti essere anche interessato:**

 <b>MC14538BCP</b> Descrizione: MC14538BCP MOTOROLA DIP16 Produttori: MOTOROLA Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 28700 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>MC14538BDW</b> Descrizione: MC14538BDW ON SOP16-7.2 Produttori: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1700 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>MC14538BFE</b> Descrizione: MC14538BFE ON SPO16 Produttori: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
 <b>MC145406</b> Descrizione: MC145406 MOTOROLA SOP Produttori: MOTOROLA Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 500 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>MC14538BDWR2</b> Descrizione: MC14538BDWR2 ON SOP16-7.2 Produttori: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 900 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>MC145406D</b> Descrizione: MC145406D SOP16 1120 Produttori: SOP16 Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 14000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
 <b>MC14539BCP</b> Descrizione: MC14539BCP MOT DIP Produttori: MOT Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>MC145402L</b> Descrizione: MC145402L MOTOROLA DIP Produttori: MOTOROLA Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2300 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>MC145406DW</b> Descrizione: MC145406DW MOT 7.2MM Produttori: MOT Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 15800 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
 <b>MC14538BDR2</b> Descrizione: MC14538BDR2 ON SOP16 Produttori: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1300 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>MC14538BP</b> Descrizione: MC14538BP ON DIP Produttori: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>MC145402L+</b> Descrizione: MC145402L+ MOT DIP Produttori: MOT Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 500 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
 <b>MC14538BDTR2G</b> Descrizione: IC MULTIVIBRATOR DUAL 16-TSSOP Produttori: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>MC14537AL</b> Descrizione: MC14537AL MOTOROLA CDIP16 Produttori: MOTOROLA Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>MC145404DWR2</b> Descrizione: MC145404DWR2 MOTOROLA SOP20 Produttori: MOTOROLA Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 9000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
 <b>MC14538B</b> Descrizione: MC14538B MOT 5.2MM Produttori: MOT Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 500 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>MC14538B/BEAJC</b> Descrizione: MC14538B/BEAJC MOT DIP Produttori: MOT Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>MC145404DW</b> Descrizione: MC145404DW MOT 0 Produttori: MOT Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
 <b>MC14538BCL</b> Descrizione: MC14538BCL MOT DIP Produttori: MOT Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1100 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>MC14539BAL</b> Descrizione: MC14539BAL MOTOROLA CDIP16 Produttori: MOTOROLA Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>MC14538BDR2G</b> Descrizione: IC MULTIVIBRATOR DUAL CMOS 16SOIC Produttori: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 21200 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
 <b>MC14538BCPG</b> Descrizione: IC MULTIVIBRATOR DUAL CMOS 16DIP Produttori: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>MC14538BDTR2G(14538B)</b> Descrizione: MC14538BDTR2G(14538B) ON SOP Produttori: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>MC145403DW SOP7.2</b> Descrizione: MC145403DW SOP7.2 MOT SOP20-7.2 Produttori: MOT Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1500 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
 <b>MC14538BDWR2G</b> Descrizione: IC MULTIVIBRATOR DUAL CMOS 16SOIC Produttori: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 600 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>MC14536BDWR2G</b> Descrizione: IC OSC PROG TIMER 2MHZ 16SOIC Produttori: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>MC145403DW</b> Descrizione: MC145403DW MOTOROLA SOP20L Produttori: MOTOROLA Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1100 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
 <b>MC145405DW</b> Descrizione: MC145405DW MOT SOP20 Produttori: MOT Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2100 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>MC14538BFEL</b> Descrizione: IC MULTIVIBRATOR DUAL 16SOEIAJ Produttori: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>MC14538BDWR2 SOP7.2</b> Descrizione: MC14538BDWR2 SOP7.2 MOT SOP16-7.2MM Produttori: MOT Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1400 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>



**IC Components Limited**  
WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)  
TEL: 00 852 - 30501935  
FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong