

IMAGE NOT AVAILABLE



## CDC5801DBQ

<b>fabbricante Numero di parte:</b>	CDC5801DBQ
<b>Produttore / Marca</b>	N/A
<b>Parte della descrizione:</b>	IC CLOCK MLT/DIV LOW JTTR 24QSOP
<b>Schede tecniche:</b>	
<b>Stato Lead senza piombo / RoHS:</b>	Senza piombo / Conforme RoHS
<b>Condizione di scorta:</b>	Nuovo originale, pezzi di ricambio 2776 disponibili.
<b>Nave da:</b>	Hong Kong
<b>Modo di spedizione:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS

[RICHIEDI UN PREVENTIVO](#)

**CDC5801DBQ** 100% nuovi pezzi originali 2776 disponibili, trova prezzi CDC5801DBQ, Stock, scheda tecnica su IC Components Ltd online, acquista CDC5801DBQ con garanzia. Il 100% garantisce la fiducia. RFQ CDC5801DBQ: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)

### Le specifiche di CDC5801DBQ

Numero di parte	CDC5801DBQ	Produttore / Marca	N/A
Tensione di alimentazione -	3 V ~ 3.6 V	Digitare	PLL Multiplier/Divider
Contenitore dispositivo fornitore	24-SSOP/QSOP	Serie	-
Rapporto - Ingresso: Uscita	1:1	imballaggio	Tube
Contenitore / involucri	24-SSOP (0.154", 3.90mm Width)	PLL	Yes with Bypass
Produzione	LVDS, LVPECL, LVTTTL	Altri nomi	296-13774-5
temperatura di esercizio	-40°C ~ 85°C	Numero di circuiti	1
Tipo montaggio	Surface Mount	Moisture Sensitivity Level (MSL)	2 (1 Year)
Ingresso	LVC MOS, LVTTTL	Frequenza - Max	500MHz
Divisore / moltiplicatore	Yes/Yes	Differenziale - Ingresso: Uscita	No/Yes
Numero di parte base	CDC5801	Quantità di magazzino	2776 pcs Stock
Categoria	<a href="#">Circuiti integrati (ICS)</a> > <a href="#">Generatori orologio/temporizzatori, PLLs, sintetizzatori</a>	Descrizione	IC CLOCK MLT/DIV LOW JTTR 24QSOP
Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / Conforme RoHS		

### Parole chiave realizzate con CDC5801DBQ

CDC5801DBQ	CDC5801DBQ parte	CDC5801DBQ Prezzo	Distributore CDC5801DBQ
CDC5801DBQ tecnico	Stock CDC5801DBQ	Inventario CDC5801DBQ	CDC5801DBQ Fornitore
Ordine online CDC5801DBQ	CDC5801DBQ Richiesta	Immagine CDC5801DBQ	Immagine CDC5801DBQ
CDC5801DBQ pdf	Scheda tecnica CDC5801DBQ	Scheda tecnica CDC5801DBQ	CDC5801DBQ pdf scheda tecnica
Scarica la scheda tecnica CDC5801DBQ	Produttore		

### Potresti essere anche interessato:

<p><b>CDC5801DBQ</b></p> <p><b>Descrizione:</b> TI QFN</p> <p><b>Produttori:</b> TI</p> <p><b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2827 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>CDC582</b></p> <p><b>Descrizione:</b> CDC582 TI QFP</p> <p><b>Produttori:</b> TI</p> <p><b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2836 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>CDC582PAH</b></p> <p><b>Descrizione:</b> IC 3.3V PLL CLOCK DRIVER 52-TQFP</p> <p><b>Produttori:</b> N/A</p> <p><b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2677 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>CDC421156RGER</b></p> <p><b>Descrizione:</b> IC CLK GENERATOR 156.25MHZ 24QFN</p> <p><b>Produttori:</b> N/A</p> <p><b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2763 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>CDC421A106RGER</b></p> <p><b>Descrizione:</b> IC CLK GEN 106.25MHZ 3.3V 24VQFN</p> <p><b>Produttori:</b> N/A</p> <p><b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2664 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>CDC7005GVAT</b></p> <p><b>Descrizione:</b> IC CLK SYNC/JITTER CLEANER 64BGA</p> <p><b>Produttori:</b> N/A</p> <p><b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 4600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>CDC421312RGER</b></p> <p><b>Descrizione:</b> IC CLK GENERATOR 312.50MHZ 24QFN</p> <p><b>Produttori:</b> N/A</p> <p><b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2730 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>CDC421A100RGER</b></p> <p><b>Descrizione:</b> IC CLK GEN 100.00MHZ 3.3V 24VQFN</p> <p><b>Produttori:</b> N/A</p> <p><b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2855 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>CDC706PWRG4</b></p> <p><b>Descrizione:</b> IC 2:6PLL SYNTH/MULT/DIV 20TSSOP</p> <p><b>Produttori:</b> N/A</p> <p><b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2760 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p></p> <p><b>CDC5D23BNP-470KC</b></p> <p><b>Descrizione:</b> FIXED IND 47UH 490MA 546 MOHM</p> <p><b>Produttori:</b> Sumida Corporation</p> <p><b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2620 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>CDC5801ADBQRG4</b></p> <p><b>Descrizione:</b> IC CLOCK MLT/DIV LOW JTTR 24QSOP</p> <p><b>Produttori:</b> N/A</p> <p><b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2670 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>CDC586PAH</b></p> <p><b>Descrizione:</b> IC 3.3V PLL CLOCK DRIVER 52-TQFP</p> <p><b>Produttori:</b> N/A</p> <p><b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2810 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>CDC516DGGRR</b></p> <p><b>Descrizione:</b> IC 3.3V PLL CLK DRVR 3ST 48TSSOP</p> <p><b>Produttori:</b> N/A</p> <p><b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2680 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>CDC509PWR</b></p> <p><b>Descrizione:</b> IC 3.3V PLL CLOCK DRVR 24-TSSOP</p> <p><b>Produttori:</b> N/A</p> <p><b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 5000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>CDC536DB</b></p> <p><b>Descrizione:</b> IC 3.3V PLL CLOCK DRIVER 28-SSOP</p> <p><b>Produttori:</b> N/A</p> <p><b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2898 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>CDC421A1212RGER</b></p> <p><b>Descrizione:</b> IC CLK GEN 212.50MHZ 3.3V 24VQFN</p> <p><b>Produttori:</b> N/A</p> <p><b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2745 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p></p> <p><b>CDC5D23BNP-100LC</b></p> <p><b>Descrizione:</b> FIXED IND 10UH 1.04A 133 MOHM</p> <p><b>Produttori:</b> Sumida America Components Inc.</p> <p><b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 6000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>CDC421100RGER</b></p> <p><b>Descrizione:</b> IC CLOCK GENERATOR 100MHZ 24-QFN</p> <p><b>Produttori:</b> N/A</p> <p><b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2879 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>CDC7005ZVAR</b></p> <p><b>Descrizione:</b> IC CLK SYNCH/JITTER CLEANR 64BGA</p> <p><b>Produttori:</b> N/A</p> <p><b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2843 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>CDC421125RGET</b></p> <p><b>Descrizione:</b> IC CLOCK GENERATOR 125MHZ 24-QFN</p> <p><b>Produttori:</b> N/A</p> <p><b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2769 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>CDC7005ZVAT</b></p> <p><b>Descrizione:</b> IC CLK SYNC/JITTER CLEANER 64BGA</p> <p><b>Produttori:</b> N/A</p> <p><b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2866 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>CDC5801DBQR</b></p> <p><b>Descrizione:</b> IC CLOCK MLT/DIV LOW JTTR 24QSOP</p> <p><b>Produttori:</b> N/A</p> <p><b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2797 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>CDC7005ZVA</b></p> <p><b>Descrizione:</b> IC CLK SYNC/JITTER CLEANER 64BGA</p> <p><b>Produttori:</b> N/A</p> <p><b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2893 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>CDC421A250RGER</b></p> <p><b>Descrizione:</b> IC CLK GEN 250.00MHZ 3.3V 24VQFN</p> <p><b>Produttori:</b> N/A</p> <p><b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2615 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>CDC7005RGZR</b></p> <p><b>Descrizione:</b> TI VQFN48</p> <p><b>Produttori:</b> TI</p> <p><b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2899 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>CDC3S04YFFR</b></p> <p><b>Descrizione:</b> IC CLK BUFFER 1:4 52MHZ 20DSBGA</p> <p><b>Produttori:</b> N/A</p> <p><b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 4100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>CDC421A156RGER</b></p> <p><b>Descrizione:</b> IC CLK GEN 156.25MHZ 3.3V 24VQFN</p> <p><b>Produttori:</b> N/A</p> <p><b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2888 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>CDC7005RGZT</b></p> <p><b>Descrizione:</b> IC CLK SYNC/JITTER CLEANER 48QFN</p> <p><b>Produttori:</b> N/A</p> <p><b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2830 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>CDC586PAHR</b></p> <p><b>Descrizione:</b> IC 3.3V PLL CLOCK DRIVER 52-TQFP</p> <p><b>Produttori:</b> N/A</p> <p><b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2652 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>CDC536DBR</b></p> <p><b>Descrizione:</b> IC 3.3V PLL CLOCK DRIVER 28-SSOP</p> <p><b>Produttori:</b> N/A</p> <p><b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2808 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>



**IC Components Limited**  
WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)  
TEL: 00 852 - 30501935  
FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, New Territories, Hong Kong