


4308R-102-333

fabricante Numero di parte:	4308R-102-333
Produttore / Marca	Bourns, Inc.
Parte della descrizione:	RES ARRAY 4 RES 33K OHM 8SIP
Schede tecniche:	4308R-102-333(1).pdf 4308R-102-333(2).pdf
Stato Lead senza piombo / RoHS:	  Contiene piombo / RoHS non conforme
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 1900 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

RICHIEDI UN PREVENTIVO

4308R-102-333 100% nuovi pezzi originali 1900 in magazzino, trova il prezzo 4308R-102-333, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista 4308R-102-333 Bourns, Inc. con garanzia. 100% di garanzia di fiducia. RFQ 4308R-102-333: Info@IC-Components.com































Le specifiche di 4308R-102-333

Numero di parte	4308R-102-333	Produttore / Marca	Bourns, Inc.
Serie	4300R	Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)
Contenitore / involucro	8-SIP	imballaggio	Bulk
Tipo montaggio	Through Hole	Contenitore dispositivo fornitore	8-SIP
temperatura di esercizio	-55°C ~ 125°C	Descrizione dettagliata	33k Ohm ±2% 300mW Power Per Element Isolated 4 Resistor Network/Array ±100ppm°C 8-SIP
Dimensioni / Dimension	0.784" L x 0.085" W (19.91mm x 2.16mm)	Altezza - In sede (max)	0.195" (4.95mm)
Tolleranza	±2%	applicazioni	-
Tipo di circuito	Isolated	Coefficiente di temperatura	±100ppm/°C
Numero di pin	8	Resistenza (ohm)	33k
Numero di resistori	4	Potenza per elemento	300mW
Rapporto di resistenza del resistore	-	Resistore-Ratio-Drift	50 ppm/°C
Altri nomi	4308R-2-333 4308R102333	Quantità di magazzino	1900 pcs Stock
Categoria	Resistenze > Reti resistori, matrici	Descrizione	RES ARRAY 4 RES 33K OHM 8SIP
Stato Lead senza piombo / RoHS	Contiene piombo / RoHS non conforme		

Parole chiave realizzate con 4308R-102-333

Bourns, Inc. 4308R-102-333	Parte 4308R-102-333	Prezzo 4308R-102-333	Distributore 4308R-102-333
4308R-102-333 tecnico	Azione 4308R-102-333	Inventario 4308R-102-333	Fornitore 4308R-102-333
Ordine online 4308R-102-333	Richiesta 4308R-102-333	Immagine 4308R-102-333	Immagine 4308R-102-333
4308R-102-333 pdf	Datasheet 4308R-102-333	Scheda tecnica 4308R-102-333	Scheda tecnica 4308R-102-333 pdf
Scarica la scheda tecnica 4308R-102-333	Produttore Bourns, Inc.	Bourns, Inc. 4308R-102-333	Bourns Inc. 4308R-102-333
J.W. Miller / Bourns 4308R-102-333			

Potresti essere anche interessato:

 <p>4308R-102-153LF Descrizione: RES ARRAY 4 RES 15K OHM 8SIP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>4308R-101-330LF Descrizione: RES ARRAY 7 RES 33 OHM 8SIP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>4308R-102-333LF Descrizione: RES ARRAY 4 RES 33K OHM 8SIP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>4309R-101-103 Descrizione: RES ARRAY 8 RES 10K OHM 9SIP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>4308R-102-561 Descrizione: RES ARRAY 4 RES 560 OHM 8SIP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>4308R-102-821LF Descrizione: RES ARRAY 4 RES 820 OHM 8SIP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>430F1111A Descrizione: 430F1111A TI SSOP-20 Produttori: TI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>4308R-102-682LF Descrizione: RES ARRAY 4 RES 6.8K OHM 8SIP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>4308R-101-222LF Descrizione: RES ARRAY 7 RES 2.2K OHM 8SIP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>4308R-101-392LF Descrizione: RES ARRAY 7 RES 3.9K OHM 8SIP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>4308R-101-682LF Descrizione: RES ARRAY 7 RES 6.8K OHM 8SIP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>4308R-102-124LF Descrizione: RES ARRAY 4 RES 120K OHM 8SIP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>4308R-102-152 Descrizione: RES ARRAY 4 RES 1.5K OHM 8SIP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>4308R-102-270LF Descrizione: RES ARRAY 4 RES 27 OHM 8SIP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>4308R-101-271 Descrizione: RES ARRAY 7 RES 270 OHM 8SIP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>4308R-102-103 Descrizione: RES ARRAY 4 RES 10K OHM 8SIP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>4308R-102-152LF Descrizione: RES ARRAY 4 RES 1.5K OHM 8SIP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>4309R-101-222LF Descrizione: RES ARRAY 8 RES 2.2K OHM 9SIP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>4308R-102-122LF Descrizione: RES ARRAY 4 RES 1.2K OHM 8SIP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>430F1101A Descrizione: 430F1101A TI SSOP-20 Produttori: TI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>4308R-102-390LF Descrizione: RES ARRAY 4 RES 39 OHM 8SIP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>4308R-101-121LF Descrizione: RES ARRAY 7 RES 120 OHM 8SIP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>4309-52 Descrizione: RF ATTENUATOR 31.5DB 50OHM 24QFN Produttori: Peregrine Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 8900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>4309R-101-221LF Descrizione: RES ARRAY 8 RES 220 OHM 9SIP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>4308R-101-681LF Descrizione: RES ARRAY 7 RES 680 OHM 8SIP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>4308R-101-271LF Descrizione: RES ARRAY 7 RES 270 OHM 8SIP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>4308R-102-391 Descrizione: RES ARRAY 4 RES 390 OHM 8SIP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>4309 Descrizione: 4309 SOP-8 Produttori: Original Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>4309R-101-102LF Descrizione: RES ARRAY 8 RES 1K OHM 9SIP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>4308R-102-393LF Descrizione: RES ARRAY 4 RES 39K OHM 8SIP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>



IC Components Limited
 WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: Info@IC-Components.com
 TEL: 00 852 - 30501935
 FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong