



**DRQ74-3R3-R**

fabricante Numero di parte:	<a href="#">DRQ74-3R3-R</a>
Produttore / Marca	<a href="#">Bussmann (Eaton)</a>
Parte della descrizione:	INDUCT ARRAY 2 COIL 3.396UH SMD
Schede tecniche:	<a href="#">DRQ74-3R3-R.pdf</a>
Stato Lead senza piombo / RoHS:	 Senza piombo / RoHS conforme
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 1100 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

[RICHIEDI UN PREVENTIVO](#)

**DRQ74-3R3-R** 100% nuovi pezzi originali 1100 in magazzino, trova il prezzo DRQ74-3R3-R, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista DRQ74-3R3-R Bussmann (Eaton) con garanzia. 100% di garanzia di fiducia. RFQ DRQ74-3R3-R: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)































**Le specifiche di DRQ74-3R3-R**

Numero di parte	<a href="#">DRQ74-3R3-R</a>	Produttore / Marca	<a href="#">Bussmann (Eaton)</a>
Serie	DRQ	Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)
Contenitore / involucro	Nonstandard	imballaggio	Tape & Reel (TR)
Tipo montaggio	Surface Mount	temperatura di esercizio	-40°C ~ 125°C
Descrizione dettagliata	Shielded 2 Coil Inductor Array 13.58µH Inductance - Connected in Series 3.396µH Inductance - Connected in Parallel 18.3 mOhm DC Resistance (DCR) - Parallel 3.94A Nonstandard	Giudizi	-
Dimensioni / Dimension	0.299" L x 0.299" W (7.60mm x 7.60mm)	Altezza	0.175" (4.45mm)
Schermatura	Shielded	Tolleranza	±20%
Numero di spire	2	Induttanza - Collegamento in parallelo	3.396µH
Corrente nominale - parallela	3.94A	Corrente nominale - Serie	1.97A
Saturazione attuale - Parallelo	5.4A	Saturazione attuale - Serie	2.7A
Resistenza DC (DCR) - Parallelo	18.3 mOhm	Resistenza DC (DCR) - Serie	73.2 mOhm
Induttanza - Collegamento in serie	13.58µH	Altri nomi	513-1263-2 DRQ74-3R3 DRQ74-3R3-ND DRQ74-3R3-R-ND DRQ74-3R3R
Quantità di magazzino	1100 pcs Stock	Categoria	<a href="#">Induttori, bobine, strozzatori &gt; Matrici, trasformatori di segnale</a>
Descrizione	INDUCT ARRAY 2 COIL 3.396UH SMD	Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / RoHS conforme

**Parole chiave realizzate con DRQ74-3R3-R**

<a href="#">Bussmann (Eaton) DRQ74-3R3-R</a>	<a href="#">Parte DRQ74-3R3-R</a>	<a href="#">Prezzo DRQ74-3R3-R</a>	<a href="#">Distributore DRQ74-3R3-R</a>
<a href="#">DRQ74-3R3-R tecnico</a>	<a href="#">Azione DRQ74-3R3-R</a>	<a href="#">Inventario DRQ74-3R3-R</a>	<a href="#">Fornitore DRQ74-3R3-R</a>
<a href="#">Ordine online DRQ74-3R3-R</a>	<a href="#">Richiesta DRQ74-3R3-R</a>	<a href="#">Immagine DRQ74-3R3-R</a>	<a href="#">Immagine DRQ74-3R3-R</a>
<a href="#">DRQ74-3R3-R pdf</a>	<a href="#">Datasheet DRQ74-3R3-R</a>	<a href="#">Scheda tecnica DRQ74-3R3-R</a>	<a href="#">Scheda tecnica DRQ74-3R3-R pdf</a>
<a href="#">Scarica la scheda tecnica DRQ74-3R3-R</a>	<a href="#">Produttore Bussmann (Eaton)</a>	<a href="#">Bussmann (Eaton) DRQ74-3R3-R</a>	<a href="#">Bussmann (Eaton) DRQ74-3R3-R</a>
<a href="#">Eaton DRQ74-3R3-R</a>	<a href="#">Eaton Bussmann DRQ74-3R3-R</a>	<a href="#">Cooper Bussmann (Eaton) DRQ74-3R3-R</a>	<a href="#">Coiltronics (Eaton) DRQ74-3R3-R</a>
<a href="#">PowerStor (Eaton) DRQ74-3R3-R</a>			

**Potresti essere anche interessato:**

 <p><b>CTX25-4A-R</b>  <b>Descrizione:</b> INDUCT ARRAY 2 COIL 25.14UH SMD  <b>Produttori:</b> Bussmann (Eaton)  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 30000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>7023</b>  <b>Descrizione:</b> INDUCT ARRAY 2 COIL 250UH T/H  <b>Produttori:</b> Bourns, Inc.  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>CTX8-4P-R</b>  <b>Descrizione:</b> INDUCT ARRAY 2 COIL 7.81UH SMD  <b>Produttori:</b> Bussmann (Eaton)  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 33000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p><b>DRQ127-4R7</b>  <b>Descrizione:</b> DRQ127-4R7 COILCRAF SMD  <b>Produttori:</b> COILCRAF  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>DRQ73-471-R</b>  <b>Descrizione:</b> INDUCT ARRAY 2 COIL 465.8UH SMD  <b>Produttori:</b> Bussmann (Eaton)  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>DRQ73-680-R</b>  <b>Descrizione:</b> INDUCT ARRAY 2 COIL 68.91UH SMD  <b>Produttori:</b> Bussmann (Eaton)  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>VP5-0083-R</b>  <b>Descrizione:</b> INDUCT ARRAY 6 COIL 5.3UH SMD  <b>Produttori:</b> Bussmann (Eaton)  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>CTX2-4P-R</b>  <b>Descrizione:</b> INDUCT ARRAY 2 COIL 1.95UH SMD  <b>Produttori:</b> Bussmann (Eaton)  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 1800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>PA0766.421NLT</b>  <b>Descrizione:</b> INDUCT ARRAY 2 COIL 218NH SMD  <b>Produttori:</b> Pulse Electronics Corporation  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>7002</b>  <b>Descrizione:</b> INDUCT ARRAY 2 COIL 3UH T/H  <b>Produttori:</b> Bourns, Inc.  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 5600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>CTX10-4P</b>  <b>Descrizione:</b> INDUCT ARRAY 2 COIL 9.88UH SMD  <b>Produttori:</b> Bussmann (Eaton)  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 6400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>CTX300-4P-R</b>  <b>Descrizione:</b> INDUCT ARRAY 2 COIL 298.93UH SMD  <b>Produttori:</b> Bussmann (Eaton)  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>P0177NL</b>  <b>Descrizione:</b> INDUCT ARRAY 2 COIL 10.4UH SMD  <b>Produttori:</b> Pulse Electronics Corporation  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>PM620-01-RC</b>  <b>Descrizione:</b> INDUCT ARRAY 6 COIL 160.6UH SMD  <b>Produttori:</b> Bourns, Inc.  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>CTX10-4-R</b>  <b>Descrizione:</b> INDUCT ARRAY 2 COIL 9.6UH SMD  <b>Produttori:</b> Bussmann (Eaton)  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>PF0552.333NLT</b>  <b>Descrizione:</b> INDUCT ARRAY 2 COIL 34UH SMD  <b>Produttori:</b> Pulse Electronics Corporation  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 1500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>CTX20-4-R</b>  <b>Descrizione:</b> INDUCT ARRAY 2 COIL 19.6UH SMD  <b>Produttori:</b> Bussmann (Eaton)  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>DRQ73-102-R</b>  <b>Descrizione:</b> INDUCT ARRAY 2 COIL 995UH SMD  <b>Produttori:</b> Bussmann (Eaton)  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 4000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>DRQ73-150-R</b>  <b>Descrizione:</b> INDUCT ARRAY 2 COIL 15.01UH SMD  <b>Produttori:</b> Bussmann (Eaton)  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 6700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>DRQ125-2R2-R</b>  <b>Descrizione:</b> INDUCT ARRAY 2 COIL 2.208UH SMD  <b>Produttori:</b> Bussmann (Eaton)  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>7012</b>  <b>Descrizione:</b> INDUCT ARRAY 2 COIL 21.25UH T/H  <b>Produttori:</b> Bourns, Inc.  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 3200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>DRQ74-150-R</b>  <b>Descrizione:</b> INDUCT ARRAY 2 COIL 16.09UH SMD  <b>Produttori:</b> Bussmann (Eaton)  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 3200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>CTX200-4-R</b>  <b>Descrizione:</b> INDUCT ARRAY 2 COIL 200.7UH SMD  <b>Produttori:</b> Bussmann (Eaton)  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 1800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>DRQ125-220-R</b>  <b>Descrizione:</b> INDUCT ARRAY 2 COIL 22.36UH SMD  <b>Produttori:</b> Bussmann (Eaton)  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 3100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>CTX20-1-R</b>  <b>Descrizione:</b> INDUCT ARRAY 2 COIL 19.6UH SMD  <b>Produttori:</b> Birtcher / Pentair  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>DRQ127-2R2-R</b>  <b>Descrizione:</b> INDUCT ARRAY 2 COIL 2.027UH SMD  <b>Produttori:</b> Bussmann (Eaton)  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 8900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>CTX33-4-R</b>  <b>Descrizione:</b> INDUCT ARRAY 2 COIL 33.12UH SMD  <b>Produttori:</b> Bussmann (Eaton)  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>DRQ74-470-R</b>  <b>Descrizione:</b> INDUCT ARRAY 2 COIL 49.64UH SMD  <b>Produttori:</b> Bussmann (Eaton)  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 14900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>7014</b>  <b>Descrizione:</b> INDUCT ARRAY 2 COIL 187.5UH T/H  <b>Produttori:</b> Bourns, Inc.  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>DRQ127-102-R</b>  <b>Descrizione:</b> INDUCT ARRAY 2 COIL 1.005MH SMD  <b>Produttori:</b> Bussmann (Eaton)  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>



**IC Components Limited**  
 WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)  
 TEL: 00 852 - 30501935  
 FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong