




**BD8201FM-E2**

fabricante Numero di parte:	BD8201FM-E2
Produttore / Marca	LAPIS Semiconductor
Parte della descrizione:	IC BRIDGE DRIVER PAR 28HSOP
Schede tecniche:	BD8201FM-E2.pdf
Stato Lead senza piombo / RoHS:	  Senza piombo / RoHS conforme
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

RICHIEDI UN PREVENTIVO

**BD8201FM-E2** 100% nuovi pezzi originali 2500 in magazzino, trova il prezzo BD8201FM-E2, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista BD8201FM-E2 LAPIS Semiconductor con garanzia. 100% di garanzia di fiducia. RFQ BD8201FM-E2: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)































## Le specifiche di BD8201FM-E2

Numero di parte	BD8201FM-E2	Produttore / Marca	LAPIS Semiconductor
Serie	-	Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)
Numero di parte base	BD8201	Contenitore / involucro	28-SOP (0.295", 7.50mm Width)
imballaggio	Tape & Reel (TR)	Tipo montaggio	Surface Mount
Contenitore dispositivo fornitore	28-HSOP-M	temperatura di esercizio	-40°C ~ 85°C (TA)
Descrizione dettagliata	Half Bridge (8) Driver DC Motors, General Purpose 28-HSOP-M	Tecnologia	-
Caratteristiche	-	Interfaccia	On/Off
applicazioni	DC Motors, General Purpose	Tensione di alimentazione -	4.5 V ~ 14 V
Corrente - Uscita / Canale	-	Corrente - Uscita di picco	-
Configurazione di uscita	Half Bridge (8)	Protezione guasti	Over Temperature
Tipo di carico	Inductive	Rds On (Typ)	-
Tensione - Carico	4.5 V ~ 14 V	Quantità di magazzino	2500 pcs Stock
Categoria	<a href="#">Circuiti integrati (ICS) &gt; PMIC-Full, Half-Bridge driver</a>	Descrizione	IC BRIDGE DRIVER PAR 28HSOP
Slato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / RoHS conforme		

## Parole chiave realizzate con BD8201FM-E2

LAPIS Semiconductor BD8201FM-E2	Parte BD8201FM-E2	Prezzo BD8201FM-E2	Distributore BD8201FM-E2
BD8201FM-E2 tecnico	Azione BD8201FM-E2	Inventario BD8201FM-E2	Fornitore BD8201FM-E2
Ordine online BD8201FM-E2	Richiesta BD8201FM-E2	Immagine BD8201FM-E2	Immagine BD8201FM-E2
BD8201FM-E2 pdf	Datasheet BD8201FM-E2	Scheda tecnica BD8201FM-E2	Scheda tecnica BD8201FM-E2 pdf
Scarica la scheda tecnica BD8201FM-E2	Produttore LAPIS Semiconductor	LAPIS Semiconductor BD8201FM-E2	Kionix Inc. BD8201FM-E2
Rohm Semiconductor BD8201FM-E2			

## Potresti essere anche interessato:

 <b>BD8192EFV-HVE2</b> Descrizione: BD8192EFV-HVE2 ROHM TSSOP-54 Produttore: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1500 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 <b>BD82000FVJ</b> Descrizione: BD82000FVJ ROHM TSSOP-B8J Produttore: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	IMAGE NOT AVAILABLE  <b>BD82032MB</b> Descrizione: BD82032MB INTEL BGA Produttore: INTEL Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 900 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ
 <b>BD8184MUV-E2</b> Descrizione: IC MULTI-CHANNEL PS 24VQFN Produttore: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 20000 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	IMAGE NOT AVAILABLE  <b>BD82030M2</b> Descrizione: BD82030M2 INTEL BGA Produttore: INTEL Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 <b>BD8193MWW-E2</b> Descrizione: BD8193MWW-E2 ROHM QFN Produttore: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 14900 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ
 <b>BD8191MUV-HVE2</b> Descrizione: BD8191MUV-HVE2 ROHM QFN40 Produttore: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4000 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 <b>BD8202EFV-E2</b> Descrizione: BD8202EFV-E2 ROHM TSSOP-54 Produttore: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 800 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 <b>BD82012FVJ</b> Descrizione: BD82012FVJ ROHM MSOP8 Produttore: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 700 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ
IMAGE NOT AVAILABLE  <b>BD82029M2</b> Descrizione: BD82029M2 INTEL BGA Produttore: INTEL Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1900 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 <b>BD82023FVJ-E2</b> Descrizione: IC USB PWR SW HI SIDE 1CH 8TSSOP Produttore: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 <b>BD82012FVJ-GE2</b> Descrizione: BD82012FVJ-GE2 ROHM MSOP-8 Produttore: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1300 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ
 <b>BD8201FM</b> Descrizione: BD8201FM ROHM SOP Produttore: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2000 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 <b>BD82021FVJ-E2</b> Descrizione: IC USB PWR SW HI SIDE 1CH 8TSSOP Produttore: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 68900 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 <b>BD82025FVJ-E2</b> Descrizione: IC USB PWR SW HI SIDE 1CH 8TSSOP Produttore: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ
IMAGE NOT AVAILABLE  <b>BD81A04EFV</b> Descrizione: BD81A04EFV NA NA Produttore: NA Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 <b>BD8184MUV</b> Descrizione: BD8184MUV ROHM QFN Produttore: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 <b>BD8202EFV</b> Descrizione: BD8202EFV ROHM TSSOP54 Produttore: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ
 <b>BD82034FVJ-GE2</b> Descrizione: IC USB PWR SW HI SIDE 1CH 8TSSOP Produttore: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	IMAGE NOT AVAILABLE  <b>BD8200CS_L2_00001</b> Descrizione: BD8200CS_L2_00001 PANJIT TO-252(DPAK) Produttore: PANJIT Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 10000 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 <b>BD82020FVJ-E2</b> Descrizione: IC USB PWR SW HI SIDE 1CH 8TSSOP Produttore: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 68900 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ
IMAGE NOT AVAILABLE  <b>BD82027D QNAY ES</b> Descrizione: BD82027D QNAY ES INTEL BGA Produttore: INTEL Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	IMAGE NOT AVAILABLE  <b>BD8200YS_L2_00001</b> Descrizione: BD8200YS_L2_00001 PANJIT TO-252(DPAK) Produttore: PANJIT Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 10000 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 <b>BD82001FVJ-E2</b> Descrizione: IC HIGH SIDE SWITCH 1CH 8-TSSOP Produttore: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2400 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ
 <b>BD81A34EFV-ME2</b> Descrizione: BD81A34EFV-ME2 ROHM SSOP Produttore: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 500 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 <b>BD82022FVJ-E2</b> Descrizione: IC USB PWR SW HI SIDE 1CH 8TSSOP Produttore: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 7300 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 <b>BD82032FVJ-GE2</b> Descrizione: IC USB PWR SW HI SIDE 1CH 8TSSOP Produttore: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5300 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ
IMAGE NOT AVAILABLE  <b>BD8200S_L2_00001</b> Descrizione: BD8200S_L2_00001 PANJIT TO-252(DP Produttore: PANJIT Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 10000 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 <b>BD82024FVJ-E2</b> Descrizione: IC USB PWR SW HI SIDE 1CH 8TSSOP Produttore: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 <b>BD82024FVJ-E3</b> Descrizione: BD82024FVJ-E3 ROHM MSOP Produttore: LAPIS Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ


**IC Components Limited**  
 WWW.IC-COMPONENTS.COM

 E-mail: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)  
 TEL: 00 852 - 30501935  
 FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong