




806

fabbricante Numero di parte:	806
Produttore / Marca	Keystone Electronics Corp.
Parte della descrizione:	TERMINAL STRIP STD 1 POS
Schede tecniche:	806(1).pdf 806(2).pdf
Stato Lead senza piombo / RoHS:	 Senza piombo / Conforme RoHS
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 15000 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

[RICHIEDI UN PREVENTIVO](#)

806 100% nuovi pezzi originali 15000 disponibili, trova prezzi 806, Stock, scheda tecnica su IC Components Ltd online, acquista 806 Keystone Electronics Corp. con garanzia. Il 100% garantisce la fiducia. RFQ 806: Info@IC-Components.com































Le specifiche di 806

Numero di parte	806	Produttore / Marca	Keystone Electronics Corp.
Digitare	Terminal Lug Strip	Tipo di terminale	Terminal Lug, Single End
Serie	-	Distanza file	-
Intonazione	-	Altri nomi	36-806 806K 806K-ND
Numero di righe	1	Numero di posizioni	2 (1 + 1 Ground)
Diametro foro di montaggio	0.140" (3.56mm)	Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)
Nominali infiammabilità materiale	-	Materiale - Scheda	XP Phenolic
Caratteristiche	Standard Strip	Descrizione dettagliata	2 (1 + 1 Ground) Position Terminal Lug Strip Terminal Lug, Single End
Materiale del contatto	Brass	Finitura contatto	Tin
Dimensioni scheda	0.750" L x 0.375" W x 0.062" H (19.05mm x 9.53mm x 1.57mm)	Quantità di magazzino	15000 pcs Stock
Categoria	Connettori, interconnessioni > Morsettiere e tavole a torretta	Descrizione	TERMINAL STRIP STD 1 POS
Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / Conforme RoHS		

Parole chiave realizzate con 806

Keystone Electronics Corp. 806	806 parte	806 Prezzo	Distributore 806
806 tecnico	Stock 806	Inventario 806	806 Fornitore
Ordine online 806	806 Richiesta	Immagine 806	Immagine 806
806 pdf	Scheda tecnica 806	Scheda tecnica 806	806 pdf scheda tecnica
Scarica la scheda tecnica 806	Keystone Electronics Corp. Produttore	Keystone Electronics Corp. 806	Keystone Electronics 806
Kingston Technology 806			

Potresti essere anche interessato:

 <p>4154 Descrizione: POST BIND STRIP 5"L GL EPOXY Produttori: Keystone Electronics Corp. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2801 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>8062-50 Descrizione: BL SOT23-3 Produttori: BL Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 9500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>8064-1.8V Descrizione: BL SOT23-3 Produttori: BL Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 16500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>8062 Descrizione: KIT SCRATCH REPAIR FOR DVD Produttori: ACL Staticide, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2822 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>806-0714-20 Descrizione: MAXIM BGA81 Produttori: MAXIM Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2703 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>806 Descrizione: TRANSFR AUDIO 7.5/30 10K/40K IMP Produttori: Hammond Manufacturing Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 15000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>80604930 Descrizione: 80604930 MAXIM BGA Produttori: MAXIM Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2718 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>8064-18 Descrizione: BL SOT23-3 Produttori: BL Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 16500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>4181 Descrizione: POST BIND STD 3"L GL EPOXY Produttori: Keystone Electronics Corp. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>806-0714-25+ Descrizione: 806-0714-25+ MAXIM BGA Produttori: MAXIM Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2632 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>806-0634-22-D Descrizione: 806-0634-22-D MAXIM BGA Produttori: MAXIM Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2813 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>80655 Descrizione: N/A SOP8 Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2849 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>806063620 Descrizione: 806063620 MAXIM BGA Produttori: MAXIM Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2681 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>806-0714-25 Descrizione: MAXIM BGA Produttori: MAXIM Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2754 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>806-0714-20+ Descrizione: 806-0714-20+ MAXIM BGA Produttori: MAXIM Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2614 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>8060328 Descrizione: MAXIM QFP32 Produttori: MAXIM Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>55A Descrizione: TERMINAL STRIP STD Produttori: Bel Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 19100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>8060A3AU Descrizione: 8060A3AU AMIS SSOP Produttori: AMIS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>806063422D Descrizione: 806063422D MAXIM BGA Produttori: MAXIM Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2612 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>8064-3.3V Descrizione: BL SOT23-3 Produttori: BL Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>8064-3.0V Descrizione: BL SOT23-3 Produttori: BL Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 8950 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>8062-33 Descrizione: BL SOT23-3 Produttori: BL Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 17000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>4148 Descrizione: POST BIND STRIP 2"L GL EPOXY Produttori: Keystone Electronics Corp. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 67500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>8065 Descrizione: 8065 NS SOP8 Produttori: NS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>806068324 Descrizione: 806068324 MAXIM BGA Produttori: MAXIM Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2670 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>806A-R Descrizione: 806A-R japan SOP-20 Produttori: japan Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2707 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>806063220 Descrizione: 806063220 MAXIM QFP Produttori: MAXIM Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2793 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>8064-30 Descrizione: BL SOT23-3 Produttori: BL Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 9000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>8062-5.0V Descrizione: BL SOT23-3 Produttori: BL Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 9500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>8062-3.3V Descrizione: BL SOT23-3 Produttori: BL Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 17000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: Info@IC-Components.com
TEL: 00 852 - 30501935
FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, New Territories, Hong Kong