




## S-80123BLPF-JEITFG

fabricante Numero di parte:	S-80123BLPF-JEITFG
Produttore / Marca	SII Semiconductor Corporation
Parte della descrizione:	IC VOLT DETECTOR 2.3V SNT-4A
Schede tecniche:	S-80123BLPF-JEITFG.pdf
Stato Lead senza piombo / RoHS:	 Senza piombo / RoHS conforme
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 2900 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

[RICIEDI UN PREVENTIVO](#)

S-80123BLPF-JEITFG 100% nuovi pezzi originali 2900 in magazzino, trova il prezzo S-80123BLPF-JEITFG, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista S-80123BLPF-JEITFG SII Semiconductor Corporation con garanzia. 100% di garanzia di fiducia. RFQ S-80123BLPF-JEITFG: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)































### Le specifiche di S-80123BLPF-JEITFG

Numero di parte	S-80123BLPF-JEITFG	Produttore / Marca	SII Semiconductor Corporation
Serie	S-801	Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)
Contenitore / involucre	4-SMD, Flat Leads	imballaggio	Tape & Reel (TR)
Tipo montaggio	Surface Mount	Contenitore dispositivo fornitore	SNT-4A
temperatura di esercizio	-40°C ~ 85°C (TA)	Descrizione dettagliata	Supervisor Push-Pull, Totem Pole 1 Channel SNT-4A
Digitare	Voltage Detector	Produzione	Push-Pull, Totem Pole
Reset	Active Low	Numero di tensioni monitorate	1
Timeout reset	65 ms Minimum	Tensione - Soglia	2.3V
Quantità di magazzino	2900 pcs Stock	Categoria	Circuiti integrati (ICS) > PMIC-Supervisor
Descrizione	IC VOLT DETECTOR 2.3V SNT-4A	Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / RoHS conforme

### Parole chiave realizzate con S-80123BLPF-JEITFG

SII Semiconductor Corporation S-80123BLPF-JEITFG	Parte S-80123BLPF-JEITFG	Prezzo S-80123BLPF-JEITFG	Distributore S-80123BLPF-JEITFG
S-80123BLPF-JEITFG tecnico	Azione S-80123BLPF-JEITFG	Inventario S-80123BLPF-JEITFG	Fornitore S-80123BLPF-JEITFG
Ordine online S-80123BLPF-JEITFG	Richiesta S-80123BLPF-JEITFG	Immagine S-80123BLPF-JEITFG	Immagine S-80123BLPF-JEITFG
S-80123BLPF-JEITFG pdf	Datasheet S-80123BLPF-JEITFG	Scheda tecnica S-80123BLPF-JEITFG	Scheda tecnica S-80123BLPF-JEITFG pdf
Scarica la scheda tecnica S-80123BLPF-JEITFG	Produttore SII Semiconductor Corporation	SII Semiconductor Corporation S-80123BLPF-JEITFG	Seiko Instruments S-80123BLPF-JEITFG
Seiko Instruments, Inc. S-80123BLPF-JEITFG			

### Potresti essere anche interessato:

 <p><b>S-80124ALMC-JAJT2G</b>  <b>Descrizione:</b> IC VOLT DETECTOR 2.4V SOT23-5  <b>Produttori:</b> SII Semiconductor Corporation  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p><b>S-80127ALMC-JAM-T2</b>  <b>Descrizione:</b> S-80127ALMC-JAM-T2 SEIKO SOT23-5  <b>Produttori:</b> SEIKO  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p><b>S-80126CNMC-JKLT2</b>  <b>Descrizione:</b> S-80126CNMC-JKLT2 SEIKO SOT-23-5  <b>Produttori:</b> SEIKO  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p><b>S-80127CNMC</b>  <b>Descrizione:</b> S-80127CNMC SEIKO SOT-153SOT23-5  <b>Produttori:</b> SEIKO  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 8000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>S-80126CLMC-JILT2G</b>  <b>Descrizione:</b> IC VOLT DETECTOR 2.6V SOT23-5  <b>Produttori:</b> SII Semiconductor Corporation  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>S-80127ANPF-JCMTFG</b>  <b>Descrizione:</b> IC VOLT DETECTOR 2.7V SNT-4A  <b>Produttori:</b> SII Semiconductor Corporation  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 4900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p><b>S-80124CNBB-JKJ-TF</b>  <b>Descrizione:</b> S-80124CNBB-JKJ-TF BGA-4  <b>Produttori:</b> Original  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 10000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>S-80125CLPF-JIKTFG</b>  <b>Descrizione:</b> IC VOLT DETECTOR 2.5V SNT-4A  <b>Produttori:</b> SII Semiconductor Corporation  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 63800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>S-80127BNPF-JGMTFG</b>  <b>Descrizione:</b> IC VOLT DETECTOR 2.7V SNT-4A  <b>Produttori:</b> SII Semiconductor Corporation  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 4200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>S-80128ALPF-JANTFG</b>  <b>Descrizione:</b> IC VOLT DETECTOR 2.8V SNT-4A  <b>Produttori:</b> SII Semiconductor Corporation  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p><b>S-80127ALMC-JAMT2</b>  <b>Descrizione:</b> S-80127ALMC-JAMT2 SEIKO SOT23-5  <b>Produttori:</b> SEIKO  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 1500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p><b>S-80127BNMC</b>  <b>Descrizione:</b> S-80127BNMC SEIKO SOT-153  <b>Produttori:</b> SEIKO  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>S-80127CNMC-JKMT2G</b>  <b>Descrizione:</b> IC VOLT DETECTOR 2.7V SOT23-5  <b>Produttori:</b> SII Semiconductor Corporation  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 5800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p><b>S-80127CNBB-JKM-TF</b>  <b>Descrizione:</b> S-80127CNBB-JKM-TF SEIKO SMD  <b>Produttori:</b> SEIKO  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 4800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p><b>S-80126BNMC-JGL-T2</b>  <b>Descrizione:</b> S-80126BNMC-JGL-T2 SEIKO SOT-153  <b>Produttori:</b> SEIKO  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 6000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p><b>S-80127ALMC</b>  <b>Descrizione:</b> S-80127ALMC SEIKO SOT-153SOT23-5  <b>Produttori:</b> SEIKO  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 4800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p><b>S-80127CNMC-JKM-T2</b>  <b>Descrizione:</b> S-80127CNMC-JKM-T2 SEIKO SOT-153  <b>Produttori:</b> SEIKO  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 23300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p><b>S-80127ANBB-JCM-TF</b>  <b>Descrizione:</b> S-80127ANBB-JCM-TF SEIKO DFN  <b>Produttori:</b> SEIKO  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 5000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>S-80126CNMC</b>  <b>Descrizione:</b> S-80126CNMC SII SOT153  <b>Produttori:</b> SII Semiconductor Corporation  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 5300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>S-80126CLPF-JILTFG</b>  <b>Descrizione:</b> IC VOLT DETECTOR 2.6V SNT-4A  <b>Produttori:</b> SII Semiconductor Corporation  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 4800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p><b>S-80126BNMC</b>  <b>Descrizione:</b> S-80126BNMC SEIKO SOT-153SOT23-5  <b>Produttori:</b> SEIKO  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 23000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>S-80122CNMC-JKHT2G</b>  <b>Descrizione:</b> IC VOLT DETECTOR 2.2V SOT23-5  <b>Produttori:</b> SII Semiconductor Corporation  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 6000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>S-80128ANMC-JCNT2U</b>  <b>Descrizione:</b> IC VOLT DETECTOR 2.8V SOT23-5  <b>Produttori:</b> SII Semiconductor Corporation  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>S-80126CNMC-JKLT2G</b>  <b>Descrizione:</b> IC VOLT DETECTOR 2.6V SOT23-5  <b>Produttori:</b> SII Semiconductor Corporation  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>S-80127BNMC-JGMT2G</b>  <b>Descrizione:</b> IC VOLT DETECTOR 2.7V SOT23-5  <b>Produttori:</b> SII Semiconductor Corporation  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 12000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>S-80127CNPF-JKMTFG</b>  <b>Descrizione:</b> IC VOLT DETECTOR 2.7V SNT-4A  <b>Produttori:</b> SII Semiconductor Corporation  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 4600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p><b>S-80128ALPF-JLANTFG</b>  <b>Descrizione:</b> S-80128ALPF-JLANTFG SEIKO SOT543  <b>Produttori:</b> SEIKO  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 1600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>S-80122ALMC-JAHT2U</b>  <b>Descrizione:</b> IC VOLT DETECTOR 2.2V SOT23-5  <b>Produttori:</b> SII Semiconductor Corporation  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>S-80127ALMC-JAMT2G</b>  <b>Descrizione:</b> IC VOLT DETECTOR 2.7V SOT23-5  <b>Produttori:</b> SII Semiconductor Corporation  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>S-80122BNPF-JGHTFU</b>  <b>Descrizione:</b> IC VOLT DETECTOR 2.2V SNT-4A  <b>Produttori:</b> SII Semiconductor Corporation  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>



**IC Components Limited**  
 WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)  
 TEL: 00 852 - 30501935  
 FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong