



**DPX252690DT-5121C1**

fabricante Numero di parte:	DPX252690DT-5121C1
Produttore / Marca	TDK Corporation
Parte della descrizione:	RF DIPLEXER 1008 8 PC PAD
Schede tecniche:	DPX252690DT-5121C1.pdf
Stato Lead senza piombo / RoHS:	 Senza piombo / RoHS conforme
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 44500 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

RICHIEDI UN PREVENTIVO

DPX252690DT-5121C1 100% nuovi pezzi originali 44500 in magazzino, trova il prezzo DPX252690DT-5121C1, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista DPX252690DT-5121C1 TDK Corporation con garanzia. 100% di garanzia di fiducia. RFQ DPX252690DT-5121C1: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)































## Le specifiche di DPX252690DT-5121C1

Numero di parte	DPX252690DT-5121C1	Produttore / Marca	TDK Corporation
Serie	-	Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)
Contenitore / involucro	1008 (2520 Metric), 8 PC Pad	imballaggio	Original-Reel®
Tipo montaggio	Surface Mount	Descrizione dettagliata	RF Diplexor 1008 (2520 Metric), 8 PC Pad
Altri nomi	445-173089-6	Quantità di magazzino	44500 pcs Stock
Categoria	RF/IF e RFID > Diplexer RF	Descrizione	RF DIPLEXER 1008 8 PC PAD
Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / RoHS conforme		

## Parole chiave realizzate con DPX252690DT-5121C1

TDK Corporation DPX252690DT-5121C1	Parte DPX252690DT-5121C1	Prezzo DPX252690DT-5121C1	Distributore DPX252690DT-5121C1
DPX252690DT-5121C1 tecnico	Azione DPX252690DT-5121C1	Inventario DPX252690DT-5121C1	Fornitore DPX252690DT-5121C1
Ordine online DPX252690DT-5121C1	Richiesta DPX252690DT-5121C1	Immagine DPX252690DT-5121C1	Immagine DPX252690DT-5121C1
DPX252690DT-5121C1 pdf	Datasheet DPX252690DT-5121C1	Scheda tecnica DPX252690DT-5121C1	Scheda tecnica DPX252690DT-5121C1 pdf
Scarica la scheda tecnica DPX252690DT-5121C1	Produttore TDK Corporation	TDK Corporation DPX252690DT-5121C1	

## Potresti essere anche interessato:

 <b>DPX205850DT-9173C1SJ</b> Descrizione: DPX205850DT-9173C1SJ TDK 2k reel Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 44000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>DPX205950DT-9062A1SJ</b> Descrizione: DPX205950DT-9062A1SJ TDK SMD Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>DPX205950DT-9057B1SJ</b> Descrizione: DPX205950DT-9057B1SJ TDK 2k reel Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 20000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
 <b>DPX252690DT-5220A2K</b> Descrizione: DPX252690DT-5220A2K TDK SMD Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1800 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>DPX205850DT-9043B2BR</b> Descrizione: DPX205850DT-9043B2BR TDK SMD Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 500 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>DPX205950DT-9026C1SJ</b> Descrizione: DPX205950DT-9026C1SJ TDK SMD Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 8000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
 <b>DPX205850DT-9038A1-H</b> Descrizione: RF DIPLEXER 2.45GHZ/5.5GHZ 0805 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>DPX255875DT-0016B1</b> Descrizione: DPX255875DT-0016B1 TDK SMD Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>DPX311990DT-3004</b> Descrizione: DPX311990DT-3004 TDK 1206 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 500 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
 <b>DPX255875DT-0017A1</b> Descrizione: DPX255875DT-0017A1 TDK SMD Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 600 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>DPX252690DT-5032B1</b> Descrizione: RF DIPLEXER 829.5MHZ/2.2GHZ 0402 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 19700 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>DPX315950DT-5006A1</b> Descrizione: DPX315950DT-5006A1 TDK SMD Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
 <b>DPX205950DT-9108</b> Descrizione: DPX205950DT-9108 TDK SMD Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1500 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>DPX205950DT-9063B1SJ</b> Descrizione: DPX205950DT-9063B1SJ TDK SMD Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1600 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>DPX205950DT-9027A1</b> Descrizione: DPX205950DT-9027A1 TDK SMD Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
 <b>DPX255875DT-0016C1</b> Descrizione: DPX255875DT-0016C1 TDK SMD Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>DPX205950DT-9163C1SJ</b> Descrizione: DPX205950DT-9163C1SJ TDK 2k reel Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>DPX252690DT-5031A1</b> Descrizione: RF DIPLEXER 829MHZ/2.2GHZ 0402 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 32000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
 <b>DPX252690DT-5021B1</b> Descrizione: RF DIPLEXER 829MHZ/2.2GHZ 1008 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 68700 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>DPX205950DT-9126A1</b> Descrizione: RF DIPLEXER 2.45/5.425GHZ 0805 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 11800 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>DPX205950DT-9108A1</b> Descrizione: RF DIPLEXER 2.4GHZ/5.425GHZ 0805 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 58000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
 <b>DPX255875DT-0017B1</b> Descrizione: DPX255875DT-0017B1 TDK SMD Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5600 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>DPX315950DT-5006C1</b> Descrizione: RF DIPLEXER 2.45/5.475GHZ 1206 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 47800 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>DPX315950DT-5005B2</b> Descrizione: RF DIPLEXER 2.4GHZ/5.425GHZ 1206 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
 <b>DPX205950DT-9063C1SJ</b> Descrizione: DPX205950DT-9063C1SJ TDK 2k reel Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>DPX252690DT-5032A1</b> Descrizione: DPX252690DT-5032A1 TDK SMD Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>DPX205850DT-4154B1</b> Descrizione: RF DIPLEXER 0805 6 PC PAD Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
 <b>DPX252690DT-5042B2</b> Descrizione: RF DIPLEXER 1008 8 PC PAD Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4500 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>DPX205850DT-9043B1</b> Descrizione: DPX205850DT-9043B1 TDK SOP-2 Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1800 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>DPX205850DT-9038A1</b> Descrizione: DPX205850DT-9038A1 TDK SMD Produttori: TDK Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>


**IC Components Limited**  
 WWW.IC-COMPONENTS.COM

 E-mail: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)  
 TEL: 00 852 - 30501935  
 FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong