



DS1005M-75

fabbricante Numero di parte:	DS1005M-75
Produttore / Marca	Maxim Integrated
Parte della descrizione:	IC DELAY LINE 5TAP 75NS 8DIP
Schede tecniche:	DS1005M-75.pdf
Stato Lead senza piombo / RoHS:	Contiene piombo / RoHS non conforme
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 2741 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

RICHIEDI UN PREVENTIVO

DS1005M-75 100% nuovi pezzi originali 2741 disponibili, trova prezzi DS1005M-75, Stock, scheda tecnica su IC Components Ltd online, acquista DS1005M-75 Maxim Integrated con garanzia. Il 100% garantisce la fiducia. RFQ DS1005M-75: Info@IC-Components.com

Le specifiche di DS1005M-75

Numero di parte	DS1005M-75	Produttore / Marca	Maxim Integrated
Tensione di alimentazione -	4.75 V ~ 5.25 V	toccare Incremento	15ns
Contenitore dispositivo fornitore	8-PDIP	Serie	-
imballaggio	Tube	Contenitore / involucro	8-DIP (0.300", 7.62mm)
temperatura di esercizio	0°C ~ 70°C	Numero di prese / passi	5
Numero di ritardi indipendenti	1	Tipo montaggio	Through Hole
Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)	Funzione	Nonprogrammable
Descrizione dettagliata	Delay Line IC Nonprogrammable 5 Tap 75ns 8-DIP (0.300", 7.62mm)	Ritardo al 1 ° Tap	15ns
Numero di parte base	DS1005	Disponibile ritardi totali	75ns
Quantità di magazzino	2741 pcs Stock	Categoria	Circuiti integrati (ICS) > Linee orologio/temporizzazione-ritardo
Descrizione	IC DELAY LINE 5TAP 75NS 8DIP	Stato Lead senza piombo / RoHS	Contiene piombo / RoHS non conforme

Parole chiave realizzate con DS1005M-75

Maxim Integrated DS1005M-75	DS1005M-75 parte	DS1005M-75 Prezzo	Distributore DS1005M-75
DS1005M-75 tecnico	Stock DS1005M-75	Inventario DS1005M-75	DS1005M-75 Fornitore
Ordine online DS1005M-75	DS1005M-75 Richiesta	Immagine DS1005M-75	Immagine DS1005M-75
DS1005M-75 pdf	Scheda tecnica DS1005M-75	Scheda tecnica DS1005M-75	DS1005M-75 pdf scheda tecnica
Scarica la scheda tecnica DS1005M-75	Maxim Integrated Produttore	Maxim Integrated DS1005M-75	

Potresti essere anche interessato:

<p>DS100DF400SQX/NOPB Descrizione: DS100DF400SQX/NOPB TI/NS QFN48 Produttori: TI/NS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2711 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>DS1005S-250 Descrizione: IC DELAY LINE 5TAP 250NS 16SOIC Produttori: Maxim Integrated Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2776 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>DS1005-100 Descrizione: DS1005-100 DALLAS DIP-14 Produttori: DALLAS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2646 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>DS1004Z-2+ Descrizione: IC DELAY LINE 5TAP 13NS 8SOIC Produttori: Maxim Integrated Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2714 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>DS1007-13 Descrizione: Produttori: DALLAS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2806 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>DS1004Z-2 Descrizione: IC DELAY LINE 5TAP 13NS 8SOIC Produttori: Maxim Integrated Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2617 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>DS1007S-1 Descrizione: IC DELAY LINE PROG 16SOIC Produttori: Maxim Integrated Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2625 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>DS1005S-125 Descrizione: IC DELAY LINE 5TAP 125NS 16SOIC Produttori: Maxim Integrated Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2657 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>DS1007S-2 Descrizione: IC DELAY LINE PROG 16SOIC Produttori: Maxim Integrated Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2650 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>DS1005S-75 Descrizione: IC DELAY LINE 5TAP 75NS 16SOIC Produttori: Maxim Integrated Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2795 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>DS100BR111SQE/NOPB Descrizione: IC REDRIVER SATA 2CH 24WQFN Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 8900 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>DS1004Z-5+T Descrizione: Produttori: Maxim Integrated Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 23575 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>DS1005M Descrizione: DS1005M DALLS DIP8 Produttori: DALLS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2841 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>DS1004P-89+ Descrizione: DS1004P-89+ MAXIM TSOC6 Produttori: MAXIM Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2682 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>DS1005N-100 Descrizione: DS1005N-100 NS DIP8 Produttori: NS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2605 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>DS1005M-150+ Descrizione: IC DELAY LINE 5TAP 150NS 8DIP Produttori: Maxim Integrated Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2711 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>DS1005-200 Descrizione: Produttori: DALLAS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2682 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>DS1005-75 Descrizione: DS1005-75 DALL DIP14 Produttori: DALL Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2701 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>DS1004P-33+ Descrizione: DS1004P-33+ MAXIM SOJ6 Produttori: MAXIM Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2721 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>DS1005S-60 Descrizione: IC DELAY LINE 5TAP 60NS 16SOIC Produttori: Maxim Integrated Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2767 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>DS100BR410SQX/NOPB Descrizione: IC REDRIVER SATA 4CH 48WQFN Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2703 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>DS1004P-89 Descrizione: MAXIM TSOC6 Produttori: MAXIM Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2773 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>DS1005S-100 Descrizione: IC DELAY LINE 5TAP 100NS 16SOIC Produttori: Maxim Integrated Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2613 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>DS100BR210SQ Descrizione: DS100BR210SQ TI WQFN24 Produttori: TI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2682 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>DS1004Z-5 Descrizione: IC DELAY LINE 5TAP 25NS 8SOIC Produttori: Maxim Integrated Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2861 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>DS1007S-3 Descrizione: IC DELAY LINE PROG 16SOIC Produttori: Maxim Integrated Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2801 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>DS1004Z-2+T Descrizione: Produttori: Maxim Integrated Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2667 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>DS1005-125 Descrizione: DS1005-125 DALLAS SOP14 Produttori: DALLAS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2888 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>DS1005M-150 Descrizione: MAXIM DIP8 Produttori: MAXIM Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2626 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>DS100BR111SQ Descrizione: DS100BR111SQ NS QFN Produttori: NS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2799 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: Info@IC-Components.com
 TEL: 00 852 - 30501935
 FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, New Territories, Hong Kong