



PVZ2A104A01R00

fabricante Numero di parte:	PVZ2A104A01R00
Produttore / Marca	Bourns, Inc.
Parte della descrizione:	TRIMMER 100K OHM 0.1W GW TOP ADJ
Schede tecniche:	PVZ2A104A01R00(1).pdf PVZ2A104A01R00(2).pdf
Stato Lead senza piombo / RoHS:	Senza piombo / RoHS conforme
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 90000 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

RICHIEDI UN PREVENTIVO

PVZ2A104A01R00 100% nuovi pezzi originali 90000 in magazzino, trova il prezzo PVZ2A104A01R00, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista PVZ2A104A01R00 Bourns, Inc. con garanzia. 100% di garanzia di fiducia. RFQ PVZ2A104A01R00: Info@IC-Components.com

Le specifiche di PVZ2A104A01R00

Numero di parte	PVZ2A104A01R00	Produttore / Marca	Bourns, Inc.
Serie	PVZ2	Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)
imballaggio	Original-Reel®	Tipo montaggio	Surface Mount
Descrizione dettagliata	100 kOhms 0.1W, 1/10W Gull Wing, 90° Bend Surface Mount Trimmer Potentiometer Carbon 1 Turn Top Adjustment	Dimensioni / Dimension	Square - 0.087" x 0.083" Face x 0.035" H (2.20mm x 2.10mm x 0.90mm)
Stile di terminazione	Gull Wing, 90° Bend	Tolleranza	±30%
Coefficiente di temperatura	±500ppm/°C	Tipo di regolazione	Top Adjustment
Potenza (W)	0.1W, 1/10W	materiale resistivo	Carbon
Numero di giri	1	Modalità Pannello	100 kOhms
Altri nomi	490-2033-6	Quantità di magazzino	90000 pcs Stock
Categoria	Potenziometri, resistori variabili > Potenziometro trimmer	Descrizione	TRIMMER 100K OHM 0.1W GW TOP ADJ
Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / RoHS conforme		

Parole chiave realizzate con PVZ2A104A01R00

Bourns, Inc. PVZ2A104A01R00	Parte PVZ2A104A01R00	Prezzo PVZ2A104A01R00	Distributore PVZ2A104A01R00
PVZ2A104A01R00 tecnico	Azione PVZ2A104A01R00	Inventario PVZ2A104A01R00	Fornitore PVZ2A104A01R00
Ordine online PVZ2A104A01R00	Richiesta PVZ2A104A01R00	Immagine PVZ2A104A01R00	Immagine PVZ2A104A01R00
PVZ2A104A01R00 pdf	Datasheet PVZ2A104A01R00	Scheda tecnica PVZ2A104A01R00	Scheda tecnica PVZ2A104A01R00 pdf
Scarica la scheda tecnica PVZ2A104A01R00	Produttore Bourns, Inc.	Bourns, Inc. PVZ2A104A01R00	Bourns Inc. PVZ2A104A01R00
J.W. Miller / Bourns PVZ2A104A01R00			

Potresti essere anche interessato:

<p>PVZ2A503C04R00 Descrizione: PVZ2A503C04R00 MURATA 2X2 Produttori: Murata Electronics Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 7000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>PVZ2A204A01R00 Descrizione: TRIMMER 200K OHM 0.1W GW TOP ADJ Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>PVZ2A103A01R00 Descrizione: TRIMMER 10K OHM 0.1W GW BEND TOP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>PVZ2A204C04R00 Descrizione: PVZ2A204C04R00 MURATA SMD Produttori: Murata Electronics Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 408000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>PVZ2A303A01R00 Descrizione: TRIMMER 30K OHM 0.1W GW BEND TOP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 33000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>PVZ2A304A04R00 Descrizione: PVZ2A304A04R00 MURATA SMD Produttori: Murata Electronics Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>PVZ2A102C04R00 Descrizione: PVZ2A102C04R00 SMD Produttori: Original Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 44100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>PVZ2A473C04R00 Descrizione: TRIMMER 47K OHM 0.05W GW TOP ADJ Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 18000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>PVZ2A203A01R00 Descrizione: TRIMMER 20K OHM 0.1W GW BEND TOP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 69000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>PVZ2A503A01R00 Descrizione: TRIMMER 50K OHM 0.1W GW BEND TOP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 23000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>PVZ2A502C01R00 Descrizione: PVZ2A502C01R00 MURATA SMD2X2 Produttori: Murata Electronics Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 21000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>PVZ2A102A01R00 Descrizione: TRIMMER 1K OHM 0.1W GW BEND TOP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 32500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>PVZ2A502C04R00 Descrizione: PVZ2A502C04R00 MURATA SMD2X2 Produttori: Murata Electronics Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>PVZ2A474C04R00 Descrizione: PVZ2A474C04R00 MURATA SMD Produttori: Murata Electronics Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 9000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>PVZ2A223C04R00 Descrizione: PVZ2A223C04R00 MURATA SMD Produttori: Murata Electronics Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>PVZ2A472A01R00 Descrizione: PVZ2A472A01R00 MURATA SMD2X2 Produttori: Murata Electronics Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 27000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>PVZ2A224A01R00 Descrizione: PVZ2A224A01R00 MURATA 22SMD Produttori: Murata Electronics Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>PVZ2A104C04R00 Descrizione: TRIMMER 100K OHM 0.05W GW TOP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>PVZ2A502A01R00 Descrizione: TRIMMER 5K OHM 0.1W GW BEND TOP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 66000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>PVZ2A472C04R00 Descrizione: PVZ2A472C04R00 MURATA SMD Produttori: Murata Electronics Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>PVZ2A304C04R02 Descrizione: PVZ2A304C04R02 MURATA SMD2X2 Produttori: Murata Electronics Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>PVZ2A104A04R00 Descrizione: PVZ2A104A04R00 MURATA SMD Produttori: Murata Electronics Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>PVZ2A102A04R00 Descrizione: PVZ2A102A04R00 SMD Produttori: Original Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 15000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>PVZ2A473A01R00 Descrizione: PVZ2A473A01R00 MURATA SMD Produttori: Murata Electronics Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 15800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>PVZ2A501C01R00 Descrizione: PVZ2A501C01R00 MURATA 2X2 Produttori: Murata Electronics Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 99000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>PVZ2A223A04R00 Descrizione: PVZ2A223A04R00 MURATA SMD2X2 Produttori: Murata Electronics Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>PVZ2A105C04R00 Descrizione: TRIMMER 1M OHM 0.05W GW BEND TOP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 12000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>PVZ2A103A04R00 Descrizione: PVZ2A103A04R00 MURATA SMD Produttori: Murata Electronics Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>PVZ2A202A01R00 Descrizione: TRIMMER 2K OHM 0.1W GW BEND TOP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>PVZ2A304A01R00 Descrizione: TRIMMER 300K OHM 0.1W GW TOP ADJ Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: Info@IC-Components.com
TEL: 00 852 - 30501935
FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong