



W3047A

fabricante Numero di parte:	W3047A
Produttore / Marca	Pulse Electronics Corporation
Parte della descrizione:	RF ANT 850MHZ/1.9GHZ CHIP SLD
Schede tecniche:	W3047A.pdf
Stato Lead senza piombo / RoHS:	Senza piombo / RoHS conforme
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 20800 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

RICHIEDI UN PREVENTIVO

W3047A 100% nuovi pezzi originali 20800 in magazzino, trova il prezzo W3047A, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista W3047A Pulse Electronics Corporation con garanzia. 100% di garanzia di fiducia. RFQ W3047A: Info@IC-Components.com
















Le specifiche di W3047A

Numero di parte	W3047A	Produttore / Marca	Pulse Electronics Corporation
Serie	-	Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)
imballaggio	Tape & Reel (TR)	Tipo montaggio	Surface Mount
Descrizione dettagliata	850MHz, 1.9GHz GSM Chip RF Antenna 869MHz ~ 894MHz, 1.93GHz ~ 1.99GHz Solder Surface Mount	fine	Solder
Intervallo di frequenze	869MHz ~ 894MHz, 1.93GHz ~ 1.99GHz	Altezza (max)	0.118" (3.00mm)
Caratteristiche	-	Return Loss	-
Protezione ingresso	-	applicazioni	GSM
Guadagno	-	Gruppo di frequenza	UHF (300 MHz ~ 1 GHz), UHF (1 GHz ~ 2 GHz)
Frequenza (centro / banda)	850MHz, 1.9GHz	Tipo di antenna	Chip
Numero di bande	2	ROS	-
Quantità di magazzino	20800 pcs Stock	Categoria	RF/IF e RFID > Antenne RF
Descrizione	RF ANT 850MHZ/1.9GHZ CHIP SLD	Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / RoHS conforme

Parole chiave realizzate con W3047A

Pulse Electronics Corporation W3047A	Parte W3047A	Prezzo W3047A	Distributore W3047A
W3047A tecnico	Azione W3047A	Inventario W3047A	Fornitore W3047A
Ordine online W3047A	Richiesta W3047A	Immagine W3047A	Immagine W3047A
W3047A pdf	Datasheet W3047A	Scheda tecnica W3047A	Scheda tecnica W3047A pdf
Scarica la scheda tecnica W3047A	Produttore Pulse Electronics Corporation	Pulse Electronics Corporation W3047A	Pulse A Technitrol Company W3047A
Pulse W3047A			

Potresti essere anche interessato:

 <p>A5839 Descrizione: RF ANT 2.4GHZ PCB TRACE SLDR SMD Produttori: Antenova Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 21000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>W305BH Descrizione: W305BH CYPRESS SSOP56 Produttori: Cypress Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>W3006 Descrizione: RF ANT 2.4GHZ/5.5GHZ CHIP SLD Produttori: Pulse Electronics Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 7800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>W3064C Descrizione: ANT 10X3.2X1.5 Produttori: Pulse Electronics Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>W3008G Descrizione: RF ANT 2.4GHZ CHIP SOLDER SMD Produttori: Pulse Electronics Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 45000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>W3006A Descrizione: W3006A WM SMD Produttori: WM Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>W30820 Descrizione: W30820 TW SMD Produttori: TW Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>W3000D Descrizione: W3000D AGR TSOP Produttori: AGR Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>W3039 Descrizione: W3039 PULSE SMD Produttori: Pulse Electronics Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>W3008K Descrizione: W3008K PULSE SMD Produttori: Pulse Electronics Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 51000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>W3008 Descrizione: RF ANT 2.4GHZ CHIP SOLDER SMD Produttori: Pulse Electronics Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>W308AK23 Descrizione: W308AK23 QFN Produttori: Original Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>W3082MC420 Descrizione: IGBT Modules Produttori: Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>W302AK1S Descrizione: W302AK1S QFN Produttori: Original Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>W3010-S Descrizione: W3010-S FI NA Produttori: FI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>W305BHT Descrizione: W305BHT CY SOP56 Produttori: CY Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>W302AKOD Descrizione: W302AKOD QFN Produttori: Original Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>W3064A Descrizione: W3064A PULS SMD Produttori: PULS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>W3020CCS Descrizione: W3020CCS AGERE TOFP Produttori: AGERE Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>W3082MC450 Descrizione: IGBT Modules Produttori: Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>W3064E2 Descrizione: W3064E2 N/A SMD Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>0915AT43A0026E Descrizione: RF ANT 915MHZ CHIP SOLDER SMD Produttori: Johanson Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>RFANT3216120A5T Descrizione: RF ANT 2.4GHZ CHIP SOLDER SMD Produttori: Walsin Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 16800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>A10137 Descrizione: RF ANT 1.575GHZ PCB TRACE SLD Produttori: Antenova Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>W304AKOR Descrizione: W304AKOR QFN Produttori: Original Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>W308AK1Z Descrizione: W308AK1Z N/A QFN Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>RFECA3216060A1T Descrizione: RF ANT 2.4GHZ CHIP SOLDER SMD Produttori: Walsin Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>W309AK1H Descrizione: W309AK1H POR QFN Produttori: POR Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>W3011C-GPS Descrizione: W3011C-GPS PULSE SMD Produttori: Pulse Electronics Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>W3009 Descrizione: RF ANT 1.575GHZ CHIP SOLDER SMD Produttori: Pulse Electronics Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 9000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: Info@IC-Components.com
TEL: 00 852 - 30501935
FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong