



LM1881MX/NOPB

fabbricante Numero di parte:	LM1881MX/NOPB
Produttore / Marca	N/A
Parte della descrizione:	IC VIDEO SYNC SEPARATOR 8-SOIC
Schede tecniche:	
Stato Lead senza piombo / RoHS:	 Senza piombo / Conforme RoHS
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 7900 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

[RICHIEDI UN PREVENTIVO](#)

LM1881MX/NOPB 100% nuovi pezzi originali 7900 disponibili, trova prezzi LM1881MX/NOPB, Stock, scheda tecnica su IC Components Ltd online, acquista LM1881MX/NOPB con garanzia. Il 100% garantisce la fiducia. RFQ LM1881MX/NOPB: Info@IC-Components.com































Le specifiche di LM1881MX/NOPB

Numero di parte	LM1881MX/NOPB	Produttore / Marca	N/A
Digitare	Synchronous Separator	Contenitore dispositivo fornitore	8-SOIC
Serie	-	imballaggio	Cut Tape (CT)
Contenitore / involucro	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)	Altri nomi	296-47437-1 LM1881MX/NOPBCT LM1881MX/NOPBCT-ND
Tipo montaggio	Surface Mount	Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)
Numero di parte base	LM1881	applicazioni	NTSC, PAL
Quantità di magazzino	7900 pcs Stock	Categoria	Circuiti integrati (ICS) > Elaborazione lineare-video
Descrizione	IC VIDEO SYNC SEPARATOR 8-SOIC	Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / Conforme RoHS

Parole chiave realizzate con LM1881MX/NOPB

LM1881MX/NOPB	LM1881MX/NOPB parte	LM1881MX/NOPB Prezzo	Distributore LM1881MX/NOPB
LM1881MX/NOPB tecnico	Stock LM1881MX/NOPB	Inventario LM1881MX/NOPB	LM1881MX/NOPB Fornitore
Ordine online LM1881MX/NOPB	LM1881MX/NOPB Richiesta	Immagine LM1881MX/NOPB	Immagine LM1881MX/NOPB
LM1881MX/NOPB pdf	Scheda tecnica LM1881MX/NOPB	Scheda tecnica LM1881MX/NOPB	LM1881MX/NOPB pdf scheda tecnica
Scarica la scheda tecnica LM1881MX/NOPB	Produttore		

Potresti essere anche interessato:

 <p>LM1894MX/NOPB Descrizione: IC NOISE REDUCT SYS DYNAM 14SOIC Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6200 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>LM1876TF/NOPB Descrizione: IC AMP AUDIO PWR 22W AB TO220-15 Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2870 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>LM1889N Descrizione: NS DIP16 Produttori: NS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2663 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>LM1882CM Descrizione: LM1882CM NS SOP20 Produttori: NS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2816 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>LM1877MX Descrizione: TI Produttori: TI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>LM1881MX Descrizione: IC VIDEO SYNC SEPARATOR 8-SOIC Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 15000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>LM1894MX Descrizione: LM1894MX NS SOP Produttori: NS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2652 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>LM1893N Descrizione: LM1893N NS DIP18 Produttori: NS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2771 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>LM1894M Descrizione: LM1894M NSC SOP Produttori: NSC Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2773 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>LM1881N Descrizione: IC VIDEO SYNC SEPARATOR 8-DIP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 7000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>LM1884N Descrizione: LM1884N NS DIP Produttori: NS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2755 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>LM1877M-9 Descrizione: IC AMP AUDIO PWR 2W STER 14SOIC Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2898 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>LM1894N Descrizione: LM1894N NS DIP Produttori: NS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 13100 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>LM1881M-X Descrizione: LM1881M-X NS SOP-8 Produttori: NS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2600 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>LM1881MXNOPB Descrizione: LM1881MXNOPB NS SOP8 Produttori: NS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2709 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>LM1877M Descrizione: LM1877M NSC SOP-14 Produttori: NSC Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2780 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>LM1894MT Descrizione: LM1894MT 原装NS TSSOP Produttori: NS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2654 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>LM1886N Descrizione: LM1886N NS DIP Produttori: NS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2727 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>LM1876T Descrizione: IC AMP AUDIO PWR 22W AB TO220-15 Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2741 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>LM1877MX-9/NOPB Descrizione: IC AMP AUDIO PWR 2W STER 14SOIC Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2600 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>LM1881N/NOPB Descrizione: IC VIDEO SYNC SEPARATOR 8-DIP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2807 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>LM1881M Descrizione: IC VIDEO SYNC SEPARATOR 8-SOIC Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 22000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>LM1881 Descrizione: LM1881 Produttori: NS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2768 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>LM1877N-9 Descrizione: LM1877N-9 NS原装 DIP14 Produttori: NS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 9900 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>LM1889 Descrizione: NS DIP Produttori: NS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2694 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>LM1877N-9A Descrizione: LM1877N-9A NS DIP Produttori: NS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 9000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>LM1877MX-9 Descrizione: LM1877MX-9 NS SOP14 Produttori: NS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2609 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>LM1881MX(LF) Descrizione: NS Produttori: NS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>LM1876TF Descrizione: IC AMP AUDIO PWR 22W AB TO220-15 Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2648 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>LM1881N-X Descrizione: LM1881N-X NSC DIP8 Produttori: NSC Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 7700 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>



IC Components Limited
 WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: Info@IC-Components.com
 TEL: 00 852 - 30501935
 FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, New Territories, Hong Kong