




PVA1352NPBF

fabricante Numero di parte:	PVA1352NPBF
Produttore / Marca	International Rectifier (Infineon Technologies)
Parte della descrizione:	SSR RELAY SPST-NO 375MA 0-100V
Schede tecniche:	PVA1352NPBF.pdf
Stato Lead senza piombo / RoHS:	 Senza piombo / RoHS conforme
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 11500 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

[RICHIEDI UN PREVENTIVO](#)

PVA1352NPBF 100% nuovi pezzi originali 11500 in magazzino, trova il prezzo PVA1352NPBF, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista PVA1352NPBF International Rectifier (Infineon Technologies) con garanzia. 100% di garanzia di fiducia. RFQ PVA1352NPBF: Info@IC-Components.com























Le specifiche di PVA1352NPBF

Numero di parte	PVA1352NPBF	Produttore / Marca	International Rectifier (Infineon Technologies)
Serie	PVA, HEXFET®	Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)
Contenitore / involucre	8-DIP (0.300", 7.62mm), 4 Leads	imballaggio	Tube
Tipo montaggio	Through Hole	Contenitore dispositivo fornitore	8-DIP Modified
Descrizione dettagliata	Solid State Relay SPST-NO (1 Form A) 8-DIP (0.300", 7.62mm), 4 Leads	Tipo di uscita	AC, DC
Stile di terminazione	PC Pin	Tensione - Ingresso	1.2VDC
Circuito	SPST-NO (1 Form A)	Resistenza sullo stato (Max)	5 Ohms
Tensione - Carico	0V - 100V	corrente di carico	375mA
Altri nomi	SP001543774	Quantità di magazzino	11500 pcs Stock
Categoria	Relè > Relè a stato solido	Descrizione	SSR RELAY SPST-NO 375MA 0-100V
Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / RoHS conforme		

Parole chiave realizzate con PVA1352NPBF

International Rectifier (Infineon Technologies)	Parte PVA1352NPBF	Prezzo PVA1352NPBF	Distributore PVA1352NPBF
PVA1352NPBF	PVA1352NPBF tecnico	Azione PVA1352NPBF	Inventario PVA1352NPBF
Fornitore PVA1352NPBF	Ordine online PVA1352NPBF	Richiesta PVA1352NPBF	Immagine PVA1352NPBF
Immagine PVA1352NPBF	PVA1352NPBF pdf	Datasheet PVA1352NPBF	Scheda tecnica PVA1352NPBF
Scheda tecnica PVA1352NPBF pdf	Scarica la scheda tecnica PVA1352NPBF	Produttore International Rectifier (Infineon Technologies)	International Rectifier (Infineon Technologies)
International Rectifier PVA1352NPBF	Infineon Technologies PVA1352NPBF	International Rectifier (Infineon Technologies)	PVA1352NPBF
		PVA1352NPBF	IR (Infineon Technologies) PVA1352NPBF

Potresti essere anche interessato:

 <p>PVA1354NS Descrizione: SSR RELAY SPST-NO 375MA 0-100V Produttori: International Rectifier (Infineon Technologies) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 22000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>PVA2A223A01R00 Descrizione: TRIMMER 22K OHM 0.1W J LEAD TOP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>PVA2A473A01R00 Descrizione: TRIMMER 47K OHM 0.1W J LEAD TOP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>PVA1052 Descrizione: SSR RELAY SPST-NO 70MA 0-100V Produttori: International Rectifier (Infineon Technologies) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 8000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>PVA1354A Descrizione: PVA1354A IOR DIP-4 Produttori: IOR Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>PVA1054 Descrizione: SSR RELAY SPST-NO 70MA 0-100V Produttori: International Rectifier (Infineon Technologies) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 21800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>PVA1354 Descrizione: SSR RELAY SPST-NO 300MA 0-100V Produttori: International Rectifier (Infineon Technologies) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>PVA2A102A01R00 Descrizione: TRIMMER 1K OHM 0.1W J LEAD TOP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>PVA2A472A01R00 Descrizione: TRIMMER 4.7K OHM 0.1W J LEAD TOP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>PVA1054/PVA1052 Descrizione: PVA1054/PVA1052 IR DIP-6 Produttori: IR Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>PVA1354N Descrizione: SSR RELAY SPST-NO 375MA 0-100V Produttori: International Rectifier (Infineon Technologies) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 17100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>PVA2352N Descrizione: SSR RELAY SPST-NO 150MA 0-200V Produttori: International Rectifier (Infineon Technologies) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>PVA1352NSPBF. Descrizione: PVA1352NSPBF. IR SOP Produttori: IR Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>PVA1352NS Descrizione: SSR RELAY SPST-NO 375MA 0-100V Produttori: International Rectifier (Infineon Technologies) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 7200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>PVA2A103A01R00 Descrizione: TRIMMER 10K OHM 0.1W J LEAD TOP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>PVA2352NPBF Descrizione: SSR RELAY SPST-NO 150MA 0-200V Produttori: International Rectifier (Infineon Technologies) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>PVA10AH1V2 Descrizione: PVA10AH1V2 SMD 14 Produttori: SMD Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>PVA1352N Descrizione: SSR RELAY SPST-NO 375MA 0-100V Produttori: International Rectifier (Infineon Technologies) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 13400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>PVA2354 Descrizione: PVA2354 IOR DIP Produttori: IOR Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>PVA2352NS Descrizione: SSR RELAY SPST-NO 150MA 0-200V Produttori: International Rectifier (Infineon Technologies) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>PVA1354NSPBF Descrizione: SSR RELAY SPST-NO 375MA 0-100V Produttori: International Rectifier (Infineon Technologies) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>PVA1354G Descrizione: PVA1354G IR SMD-4 Produttori: IR Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>PVA1352NSPBF Descrizione: SSR RELAY SPST-NO 375MA 0-100V Produttori: International Rectifier (Infineon Technologies) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 12600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>PVA2352 Descrizione: SSR RELAY SPST-NO 130MA 0-200V Produttori: International Rectifier (Infineon Technologies) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 24100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>PVA1354NS-TPBF. Descrizione: PVA1354NS-TPBF. IR SOP4 Produttori: IR Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 9900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>PVA172NS Descrizione: PVA172NS IOR SOP4 Produttori: IOR Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>PVA1354NPBF Descrizione: SSR RELAY SPST-NO 375MA 0-100V Produttori: International Rectifier (Infineon Technologies) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>PVA1352 Descrizione: SSR RELAY SPST-NO 300MA 0-100V Produttori: International Rectifier (Infineon Technologies) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>PVA2352NSPBF Descrizione: SSR RELAY SPST-NO 150MA 0-200V Produttori: International Rectifier (Infineon Technologies) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>PVA2A222A01R00 Descrizione: TRIMMER 2.2K OHM 0.1W J LEAD TOP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 9000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>



IC Components Limited
 WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: Info@IC-Components.com
 TEL: 00 852 - 30501935
 FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong