



SY89296UTI

fabricante Numero di parte:	SY89296UTI
Produttore / Marca	Micrel / Microchip Technology
Parte della descrizione:	IC DELAY LN 1024TAP PROG 32TQFP
Schede tecniche:	SY89296UTI.pdf
Stato Lead senza piombo / RoHS:	Contiene piombo / RoHS non conforme
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 500 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

RICHIEDI UN PREVENTIVO

SY89296UTI 100% nuovi pezzi originali 500 in magazzino, trova il prezzo SY89296UTI, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista SY89296UTI Micrel / Microchip Technology con garanzia. 100% di garanzia di fiducia. RFQ SY89296UTI: Info@IC-Components.com































Le specifiche di SY89296UTI

Numero di parte	SY89296UTI	Produttore / Marca	Micrel / Microchip Technology
Serie	Precision Edge®	Moisture Sensitivity Level (MSL)	3 (168 Hours)
Numero di parte base	SY89296	Contenitore / involucro	32-TQFP
imballaggio	Tray	Tipo montaggio	Surface Mount
Contenitore dispositivo fornitore	32-TQFP (7x7)	temperatura di esercizio	-40°C ~ 85°C
Descrizione dettagliata	Delay Line IC Programmable 1024 Tap 3.2ns ~ 14.8ns 32-TQFP	Tensione di alimentazione -	2.375 V ~ 3.6 V
Funzione	Programmable	Numero di prese / passi	1024
Ritardo al 1 ° Tap	3.2ns	Disponibile ritardi totali	3.2ns ~ 14.8ns
Numero di ritardi indipendenti	1	toccare Incremento	10ps
Quantità di magazzino	500 pcs Stock	Categoria	Circuiti integrati (ICS) > Linee orologio/temporizzazione-ritardo
Descrizione	IC DELAY LN 1024TAP PROG 32TQFP	Stato Lead senza piombo / RoHS	Contiene piombo / RoHS non conforme

Parole chiave realizzate con SY89296UTI

Micrel / Microchip Technology SY89296UTI	Parte SY89296UTI	Prezzo SY89296UTI	Distributore SY89296UTI
SY89296UTI tecnico	Azione SY89296UTI	Inventario SY89296UTI	Fornitore SY89296UTI
Ordine online SY89296UTI	Richiesta SY89296UTI	Immagine SY89296UTI	Immagine SY89296UTI
SY89296UTI pdf	Datasheet SY89296UTI	Scheda tecnica SY89296UTI	Scheda tecnica SY89296UTI pdf
Scarica la scheda tecnica SY89296UTI	Produttore Micrel / Microchip Technology	Microchip Technology SY89296UTI	Microchip Technology SY89296UTI
Roving Networks / Microchip Technology SY89296UTI			

Potresti essere anche interessato:

 SY89218UHG Descrizione: SY89218UHG MICREL TQFP64 Produttori: MICREL Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 SY89313VMG Descrizione: SY89313VMG MICREL MLF Produttori: MICREL Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2700 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 SY89221UH Descrizione: IC CLK BUFFER 2:15 2GHZ 64TQFP Produttori: Micrel / Microchip Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1500 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
 SY89230UMG Descrizione: IC CLOCK DIVIDER LVPECL 16-MLF Produttori: Micrel / Microchip Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 600 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 SY89316VMG Descrizione: SY89316VMG MICREL MLF Produttori: MICREL Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 SY89311U Descrizione: SY89311U MICREL MLF-8 Produttori: MICREL Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 14700 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
 SY89297UMH Descrizione: IC DELAY LINE 1024TAP PROG 24MLF Produttori: Micrel / Microchip Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 SY89296UTG Descrizione: IC DELAY LN 1024TAP PROG 32TQFP Produttori: Micrel / Microchip Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1200 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 SY89311UMG Descrizione: SY89311UMG MICREL MLF Produttori: MICREL Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 700 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
 SY89295UTG Descrizione: IC DELAY LN 1024TAP PROG 32TQFP Produttori: MICREL Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 500 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 SY89295UMG Descrizione: IC DELAY LINE 1024TAP PROG 32MLF Produttori: Micrel / Microchip Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 11000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 SY892955UTG Descrizione: SY892955UTG MICREL QFP Produttori: MICREL Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
 SY89250VMG TR Descrizione: SY89250VMG TR MICREL MLF220 Produttori: MICREL Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 600 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 SY89313VMITR Descrizione: SY89313VMITR MIC MLF-8 Produttori: MIC Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 800 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 SY89297UMG Descrizione: IC DELAY LINE 1024TAP PROG 24QFN Produttori: Micrel / Microchip Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 13600 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
 SY89313VMGTR Descrizione: SY89313VMGTR MICREL QFN-16 Produttori: MICREL Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 27200 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 SY89251VMG Descrizione: SY89251VMG MICREL QFN Produttori: MICREL Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1600 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 SY89218UHY Descrizione: IC CLK BUFFER 2:15 2GHZ 64TQFP Produttori: Micrel / Microchip Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1600 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
 SY89250VMG Descrizione: SY89250VMG MICREL MLF Produttori: MICREL Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3500 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 SY89313V Descrizione: SY89313V MICREL MLF-8 Produttori: MICREL Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2900 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 SY89307VMI Descrizione: SY89307VMI MICREL MLF Produttori: MICREL Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 7000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
 SY89311UMITR Descrizione: SY89311UMITR MICREL MLF22D-8L Produttori: MICREL Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 SY89312VMG Descrizione: SY89312VMG QFN 1335 Produttori: QFN Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 SY89307VMGTR Descrizione: SY89307VMGTR MICREL DFN8 Produttori: MICREL Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
 SY89321L Descrizione: SY89321L MICREL MLF-8 Produttori: MICREL Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1800 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 SY89295UTI Descrizione: IC DELAY LN 1024TAP PROG 32TQFP Produttori: Micrel / Microchip Technology Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 SY89295U Descrizione: SY89295U SY QFN Produttori: SY Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
 SY89316VMI Descrizione: SY89316VMI MICREL MLF Produttori: MICREL Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 SY89221UHG Descrizione: SY89221UHG SY QFP64 Produttori: SY Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 12700 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 SY89250V Descrizione: SY89250V MICREL MLF-8 Produttori: MICREL Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6500 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: Info@IC-Components.com
TEL: 00 852 - 30501935
FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong