


IMAGE NOT AVAILABLE


SN761688PWR

fabbricante Numero di parte:	SN761688PWR
Produttore / Marca	N/A
Parte della descrizione:	IC MIXER 50-280MHZ DWN 16TSSOP
Schede tecniche:	
Stato Lead senza piombo / RoHS:	 Senza piombo / Conforme RoHS
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 2858 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

RICHIEDI UN PREVENTIVO

SN761688PWR 100% nuovi pezzi originali 2858 disponibili, trova prezzi SN761688PWR, Stock, scheda tecnica su IC Components Ltd online, acquista SN761688PWR con garanzia. Il 100% garantisce la fiducia. RFQ SN761688PWR: Info@IC-Components.com































Le specifiche di SN761688PWR

Numero di parte	SN761688PWR	Produttore / Marca	N/A
Tensione di alimentazione -	4.5 V ~ 5.5 V	Contenitore dispositivo fornitore	16-TSSOP
Serie	SN761688	Attributi secondari	Down Converter
Tipo RF	CATV	imballaggio	Original-Reel®
Contenitore / involucro	16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width)	Altri nomi	296-19739-6
Numero di miscelatori	1	Figura di rumore	10dB
Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)	Guadagno	30dB
Frequenza	50MHz ~ 280MHz	Descrizione dettagliata	RF Mixer IC CATV Down Converter 50MHz ~ 280MHz 16-TSSOP
Corrente - Alimentazione	67mA	Quantità di magazzino	2858 pcs Stock
Categoria	RF/IF e RFID > Mixer RF	Descrizione	IC MIXER 50-280MHZ DWN 16TSSOP
Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / Conforme RoHS		

Parole chiave realizzate con SN761688PWR

SN761688PWR	SN761688PWR parte	SN761688PWR Prezzo	Distributore SN761688PWR
SN761688PWR tecnico	Stock SN761688PWR	Inventario SN761688PWR	SN761688PWR Fornitore
Ordine online SN761688PWR	SN761688PWR Richiesta	Immagine SN761688PWR	Immagine SN761688PWR
SN761688PWR pdf	Scheda tecnica SN761688PWR	Scheda tecnica SN761688PWR	SN761688PWR pdf scheda tecnica
Scarica la scheda tecnica SN761688PWR	Produttore		

Potresti essere anche interessato:

 <p>SN761678BDBTRG4 Descrizione: IC TV TUNER 30-TSSOP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 16200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>SN78L15F Descrizione: AUK TO Produttori: AUK Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 11375 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>SN761680PWR Descrizione: SN761680PWR TI TSSOP30 Produttori: TI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2729 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>SN79M05D Descrizione: AUK TO252-3 Produttori: AUK Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>SN761680DBTRG4 Descrizione: SN761680DBTRG4 TI TSSOP30 Produttori: TI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>SN761685PWR Descrizione: IC TV TUNER 24-TSSOP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 12800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>SN761678DCH Descrizione: IC TV/VCR TUNER 30TSSOP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 21300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>SN76670N Descrizione: TEXAS DIP-14 Produttori: TEXAS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2801 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>SN761680PWR(B1680) Descrizione: SN761680PWR(B1680) TI TSSOP Produttori: TI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2853 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>SN761680DBTR Descrizione: SN761680DBTR TI TSSOP30 Produttori: TI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>SN761681DBT Descrizione: IC TV TUNER 30-TSSOP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2724 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>SN761678BDBT Descrizione: IC TV TUNER 30-TSSOP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2621 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>SN761678BDBTR Descrizione: IC TV TUNER 30-TSSOP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>SN78L05J Descrizione: N/A TO92 Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 8000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>SN761677RHA Descrizione: SN761677RHA TI QFN Produttori: TI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>SN761680DBT Descrizione: Produttori: TI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 20000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>SN761678BDBCHR Descrizione: IC TV TUNER 5V 30TSSOP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>SN761680BDBTRG4 Descrizione: SN761680BDBTRG4 TI TSSOP30 Produttori: TI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>SN79997P Descrizione: IGBT Modules Produttori: IC Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2867 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>SN761685PW Descrizione: IC TV TUNER 24-TSSOP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>SN761678DBTR Descrizione: SN761678DBTR TI TSSOP30 Produttori: TI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 10000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>SN79078A2DCAR Descrizione: Produttori: TI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2653 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>SN761683BDAR Descrizione: IC SYNTHESIZED TV TUNER 32-TSSOP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>SN761678PW Descrizione: SN761678PW TSSOP 08 Produttori: TSSOP Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2809 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>SN761685PWGR4 Descrizione: IC TV TUNER 24-TSSOP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>SN761680PW(B1680) Descrizione: SN761680PW(B1680) TSSOP 2008 Produttori: TSSOP Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 14300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>SN761762ADAR-S Descrizione: SN761762ADAR-S TI TSSOP Produttori: TI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 18000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>SN761680 Descrizione: SN761680 TEXAS TSSOP Produttori: TEXAS Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2631 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>SN761683DAR Descrizione: IC VIDEO TV TUNER 32TSSOP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2726 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>SN761680PW Descrizione: SN761680PW TIBB TSSOP Produttori: TIBB Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 8300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>



IC Components Limited
 WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: Info@IC-Components.com
 TEL: 00 852 - 30501935
 FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, New Territories, Hong Kong