



AD8361ARTZ-RL7

fabricante Numero di parte:	AD8361ARTZ-RL7
Produttore / Marca	ADI (Analog Devices, Inc.)
Parte della descrizione:	IC RF DETECT 100MHZ-2.5GHZ SOT23
Schede tecniche:	AD8361ARTZ-RL7.pdf
Stato Lead senza piombo / RoHS:	Senza piombo / RoHS conforme
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 3500 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

RICHIEDI UN PREVENTIVO

AD8361ARTZ-RL7 100% nuovi pezzi originali 3500 in magazzino, trova il prezzo AD8361ARTZ-RL7, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista AD8361ARTZ-RL7 ADI (Analog Devices, Inc.) con garanzia. 100% di garanzia di fiducia. RFQ AD8361ARTZ-RL7: Info@IC-Components.com































Le specifiche di AD8361ARTZ-RL7

Numero di parte	AD8361ARTZ-RL7	Produttore / Marca	ADI (Analog Devices, Inc.)
Serie	-	Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)
Numero di parte base	AD8361	Contenitore / involucro	SOT-23-6
imballaggio	Original-Reel®	Contenitore dispositivo fornitore	SOT-23-6
Descrizione dettagliata	RF Detector IC Cellular, CDMA, W-CDMA 100MHz ~ 2.5GHz 0 ~ 700mV ±0.25dB SOT-23-6	Frequenza	100MHz ~ 2.5GHz
Corrente - Alimentazione	1.1mA	Tensione di alimentazione -	2.7 V ~ 5.5 V
Input Range	0 ~ 700mV	Precisione	±0.25dB
Tipo RF	Cellular, CDMA, W-CDMA	Altri nomi	AD8361ARTZ-RL7DKR
Quantità di magazzino	3500 pcs Stock	Categoria	RF/IF e RFID > Rivelatori RF
Descrizione	IC RF DETECT 100MHZ-2.5GHZ SOT23	Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / RoHS conforme

Parole chiave realizzate con AD8361ARTZ-RL7

ADI (Analog Devices, Inc.) AD8361ARTZ-RL7	Parte AD8361ARTZ-RL7	Prezzo AD8361ARTZ-RL7	Distributore AD8361ARTZ-RL7
AD8361ARTZ-RL7 tecnico	Azione AD8361ARTZ-RL7	Inventario AD8361ARTZ-RL7	Fornitore AD8361ARTZ-RL7
Ordine online AD8361ARTZ-RL7	Richiesta AD8361ARTZ-RL7	Immagine AD8361ARTZ-RL7	Immagine AD8361ARTZ-RL7
AD8361ARTZ-RL7 pdf	Datasheet AD8361ARTZ-RL7	Scheda tecnica AD8361ARTZ-RL7	Scheda tecnica AD8361ARTZ-RL7 pdf
Scarica la scheda tecnica AD8361ARTZ-RL7	Produttore ADI (Analog Devices, Inc.)	ADI (Analog Devices, Inc.) AD8361ARTZ-RL7	AD AD8361ARTZ-RL7
ADI (Analog Devices, Inc.) AD8361ARTZ-RL7	Analog Devices Inc. AD8361ARTZ-RL7	Analog Devices, Inc. AD8361ARTZ-RL7	

Potresti essere anche interessato:

 <p>AD8367ARU Descrizione: IC OPAMP VGA 500MHZ 14TSSOP Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>AD8364ACPZ-REEL7 Descrizione: IC RF DETECT 2.7GHZ 32LFCSP Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 9000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>AD8363ACPZ Descrizione: AD8363ACPZ ADI LFCSP Produttori: ADI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>AD8367ARU+ Descrizione: AD8367ARU+ AD SSOP Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>AD8361ARTZ-REEL7 Descrizione: AD8361ARTZ-REEL7 AD SOT23-6 Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 20900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>AD8356AS2P Descrizione: AD8356AS2P ESMT QFN48 Produttori: ESMT Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>AD8367ARUZ Descrizione: IC OPAMP VGA 500MHZ 14TSSOP Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>AD8362A Descrizione: AD8362A AD SMD Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>AD8363ACPZ-R7 Descrizione: IC RF DETECT 50HZ-6GHZ 16LFCSP Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>AD8362ARU Descrizione: IC RF DETECT 50HZ-3.8GHZ 16TSSOP Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>AD8361ARM Descrizione: IC RF DETECT 100MHZ-2.5GHZ 8MSOP Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>AD8361ARM(J3A) Descrizione: AD8361ARM(J3A) MSP8 13 Produttori: MSP8 Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>AD8364XCPZ Descrizione: AD8364XCPZ AD QFN Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>AD835ARZ Descrizione: IC MULTIPLIER 4-QUADRANT 8-SOIC Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>AD835AN Descrizione: AD835AN AD DIP8 Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>AD8364ACPZ Descrizione: AD8364ACPZ AD LFCSP32 Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 8100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>AD835ARZ-REEL7 Descrizione: IC MULTIPLIER 4-QUADRANT 8-SOIC Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>AD8361ARTZ Descrizione: AD8361ARTZ AD SOT23-6 Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 28900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>AD8367ARUZ-REEL Descrizione: AD8367ARUZ-REEL AD TSSOP14 Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>AD8361ARMZ-REEL7 Descrizione: IC RF DETECT 100MHZ-2.5GHZ 8MSOP Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>AD8356A-LEG Descrizione: AD8356A-LEG ESMT/EMP QFP Produttori: ESMT/EMP Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>AD83586-LG48NAR Descrizione: AD83586-LG48NAR ESMT QFP48 Produttori: ESMT Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>AD8364ACP Descrizione: AD8364ACP AD QFN Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>AD835ANZ Descrizione: IC MULTIPLIER 4-QUADRANT 8-DIP Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>AD8361ARMZ Descrizione: IC RF DETECT 100MHZ-2.5GHZ 8MSOP Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>AD8362ARUZ Descrizione: IC RF DETECT 50HZ-3.8GHZ 16TSSOP Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 13500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>AD8364AC Descrizione: AD8364AC AD QFN Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>AD8362ARUZ-REEL7 Descrizione: IC RF DETECT 50HZ-3.8GHZ 16TSSOP Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 21200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>AD8353XCP Descrizione: AD8353XCP ADI 12PIN Produttori: ADI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>AD835AR Descrizione: IC MULTIPLIER 4-QUADRANT 8-SOIC Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: Info@IC-Components.com
TEL: 00 852 - 30501935
FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong