


IMAGE NOT AVAILABLE



OPA3692IDBQR

fabbricante Numero di parte:	OPA3692IDBQR
Produttore / Marca	N/A
Parte della descrizione:	IC VIDEO BUFFER AMP TRPL 16SSOP
Schede tecniche:	
Stato Lead senza piombo / RoHS:	 Senza piombo / Conforme RoHS
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 2758 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

[RICHIEDI UN PREVENTIVO](#)

OPA3692IDBQR 100% nuovi pezzi originali 2758 disponibili, trova prezzi OPA3692IDBQR, Stock, scheda tecnica su IC Components Ltd online, acquista OPA3692IDBQR con garanzia. Il 100% garantisce la fiducia. RFQ OPA3692IDBQR: Info@IC-Components.com

Le specifiche di OPA3692IDBQR

Numero di parte	OPA3692IDBQR	Produttore / Marca	N/A
Alimentazione di tensione, singolo / doppio (±)	5 V ~ 12 V, ±2.5 V ~ 6 V	Contenitore dispositivo fornitore	16-SSOP
Slew rate	2000 V/µs	Serie	-
imballaggio	Tape & Reel (TR)	Contenitore / involucro	16-SSOP (0.154", 3.90mm Width)
Tipo di uscita	-	Numero di circuiti	3
Tipo montaggio	Surface Mount	Moisture Sensitivity Level (MSL)	2 (1 Year)
Descrizione dettagliata	Video Amp, 3 Buffer 16-SSOP	Corrente - Alimentazione	15.3mA
Corrente - Uscita / Canale	190mA	Numero di parte base	OPA3692
applicazioni	Buffer	-3 dB Larghezza di banda	280MHz
Quantità di magazzino	2758 pcs Stock	Categoria	Circuiti integrati (ICS) > Lineare-amplificatori-amplificatori e moduli video
Descrizione	IC VIDEO BUFFER AMP TRPL 16SSOP	Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / Conforme RoHS

Parole chiave realizzate con OPA3692IDBQR

OPA3692IDBQR	OPA3692IDBQR parte	OPA3692IDBQR Prezzo	Distributore OPA3692IDBQR
OPA3692IDBQR tecnico	Stock OPA3692IDBQR	Inventario OPA3692IDBQR	OPA3692IDBQR Fornitore
Ordine online OPA3692IDBQR	OPA3692IDBQR Richiesta	Immagine OPA3692IDBQR	Immagine OPA3692IDBQR
OPA3692IDBQR pdf	Scheda tecnica OPA3692IDBQR	Scheda tecnica OPA3692IDBQR	OPA3692IDBQR pdf scheda tecnica
Scarica la scheda tecnica OPA3692IDBQR	Produttore		

Potresti essere anche interessato:

<p>OPA3690ID Descrizione: IC OPAMP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>OPA3692 Descrizione: OPA3692 TI SOP16 Produttori: TI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2714 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>OPA3693IDBQ Descrizione: IC VIDEO BUFFER TRIPLE 16SSOP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2835 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>OPA3691IDBQR Descrizione: IC OPAMP CFA 2GHZ 16SSOP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2629 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>OPA3692IDBQRG4 Descrizione: IC VIDEO BUFFER AMP TRPL 16SSOP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2688 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>OPA369AIDCKR Descrizione: IC OPAMP GP 12KHZ RRO SC70-5 Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 30000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>OPA3690IDR Descrizione: IC OPAMP VFB 300MHZ 16SOIC Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2793 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>OPA3695IDBQ Descrizione: IC OPAMP CFA 1GHZ 16SSOP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2856 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>OPA373AID Descrizione: IC OPAMP GP 6.5MHZ RRO 8SOIC Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2885 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>OPA3684IDBQR Descrizione: IC OPAMP CFA 1.9GHZ 16SSOP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2642 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>OPA3691 Descrizione: OPA3691 BB SOP16 Produttori: BB Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2647 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>OPA373AIDBVR Descrizione: IC OPAMP GP 6.5MHZ RRO SOT23-6 Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>OPA3690IDBQ Descrizione: OPA3690IDBQ TI QSOP16 Produttori: TI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2884 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>OPA369AIDCKRG4 Descrizione: OPA369AIDCKRG4 TI SC70-5 Produttori: TI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2622 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>OPA3684IDR Descrizione: IC OPAMP CFA 1.9GHZ 14SOIC Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2705 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>OPA3692IDR Descrizione: IC VIDEO BUFFER AMP TRPL 16-SOIC Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>OPA373AIDBVRG4 Descrizione: IC OPAMP GP 6.5MHZ RRO SOT23-6 Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2687 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>OPA3690IDBQRG4 Descrizione: OPA3690IDBQRG4 TI/BB SSOP16 Produttori: TI/BB Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2840 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>OPA3691IDR Descrizione: IC OPAMP CFA 2GHZ 16SOIC Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2843 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>OPA3692IDBQ Descrizione: IC OPAMP GP 6.5MHZ RRO SOT23-6 Produttori: TI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2515 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>OPA369AIDCKT Descrizione: IC OPAMP GP 12KHZ RRO SC70-5 Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2803 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>OPA3684ID Descrizione: IC OPAMP CFA 1.9GHZ 14SOIC Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2778 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>OPA3693IDBQR Descrizione: IC VIDEO BUFFER TRIPLE 16SSOP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2643 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>OPA3690IDBQT Descrizione: IC OPAMP VFB 300MHZ 16SSOP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2654 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>OPA373AIDBVT Descrizione: IC OPAMP GP 6.5MHZ RRO SOT23-6 Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2632 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>OPA3695IDBQRG4 Descrizione: OPA3695IDBQRG4 TI SSOP16(3.9) Produttori: TI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2733 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>OPA3692IDBQT Descrizione: IC OP AMP TRPL CURR FDBK 16SSOP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2674 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>OPA3695IDBQR Descrizione: IC OPAMP CFA 1GHZ 16SSOP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2659 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>OPA3690IDBQR Descrizione: IC OPAMP VFB 300MHZ 16SSOP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2892 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>OPA3692ID Descrizione: IC OP AMP TRPL CURR FDBK 16-SOIC Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2677 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>



IC Components Limited
 WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: Info@IC-Components.com
 TEL: 00 852 - 30501935
 FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, New Territories, Hong Kong