



## HHM1516

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| fabricante Numero di parte:     | HHM1516   |
| Produttore / Marca              | TDK Corporation                                       |
| Parte della descrizione:        | BALUN 1.71-1.99GHZ 50/200 0805                        |
| Schede tecniche:                | HHM1516.pdf   |
| Stato Lead senza piombo / RoHS: | Senza piombo / RoHS conforme                          |
| Condizione di scorta:           | Nuovo originale, pezzi di ricambio 23000 disponibili. |
| Nave da:                        | Hong Kong   |
| Modo di spedizione:             | DHL/Fedex/TNT/UPS                                     |

[RICIEDI UN PREVENTIVO](#)

HHM1516 100% nuovi pezzi originali 23000 in magazzino, trova il prezzo HHM1516, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista HHM1516 TDK Corporation con garanzia. 100% di garanzia di fiducia. RFQ HHM1516: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)

### Le specifiche di HHM1516

|                         |                                |                                      |  |
|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--|
| Numero di parte         | HHM1516                        | Produttore / Marca                   | TDK Corporation  |
| Serie                   | -                              | Moisture Sensitivity Level (MSL)     | 1 (Unlimited)  |
| Contenitore / involucro | 0805 (2012 Metric), 6 PC Pad   | imballaggio                          | Original-Reel®   |
| Tipo montaggio          | Surface Mount                  | Descrizione dettagliata              | RF Balun 1.71GHz ~ 1.99GHz 50 / 200 Ohm 0805 (2012 Metric), 6 PC Pad |
| Intervallo di frequenze | 1.71GHz ~ 1.99GHz              | Impedenza - sbilanciato / bilanciato | 50 / 200 Ohm   |
| Differenza di fase      | 190°                           | Perdita di inserzione (max)          | 1.0dB  |
| Return Loss (min)       | -10dB                          | Altri nomi                           | 445-172631-6   |
| Quantità di magazzino   | 23000 pcs Stock                | Categoria                            | RF/IF e RFID > Balun   |
| Descrizione             | BALUN 1.71-1.99GHZ 50/200 0805 | Stato Lead senza piombo / RoHS       | Senza piombo / RoHS conforme   |

### Parole chiave realizzate con HHM1516

|                                   |                            |                         |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|
| TDK Corporation HHM1516           | Parte HHM1516              | Prezzo HHM1516          | Distributore HHM1516       |
| HHM1516 tecnico                   | Azione HHM1516             | Inventario HHM1516      | Fornitore HHM1516          |
| Ordine online HHM1516             | Richiesta HHM1516          | Immagine HHM1516        | Immagine HHM1516           |
| HHM1516 pdf                       | Datasheet HHM1516          | Scheda tecnica HHM1516  | Scheda tecnica HHM1516 pdf |
| Scarica la scheda tecnica HHM1516 | Produttore TDK Corporation | TDK Corporation HHM1516 |                            |

### Potresti essere anche interessato:

|  |   |   |
|--|---|---|
| <p><b>HHM15101A1</b><br/>Descrizione: HHM15101A1 TDK SMD<br/>Produttori: TDK Corporation<br/>Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>            | <p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>HHM1301</b><br/>Descrizione: HHM1301 TDK NMX SMD<br/>Produttori: TDK NMX<br/>Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 20000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> | <p><b>HHM1018</b><br/>Descrizione: HHM1018 TDK 3(0805)<br/>Produttori: TDK Corporation<br/>Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 26000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>              |
| <p><b>HHM1517</b><br/>Descrizione: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/50 0805<br/>Produttori: TDK Corporation<br/>Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 124000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> | <p><b>HHM1520A2</b><br/>Descrizione: BALUN 2.3GHZ-2.5GHZ 50/100 0805<br/>Produttori: TDK Corporation<br/>Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 74000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>      | <p><b>HHM1508</b><br/>Descrizione: HHM1508 TDK 0805<br/>Produttori: TDK Corporation<br/>Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>                   |
| <p><b>HHM1505</b><br/>Descrizione: HHM1505 TDK 2k reel<br/>Produttori: TDK Corporation<br/>Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 174000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>            | <p><b>HHM1515</b><br/>Descrizione: HHM1515 TDK SMD<br/>Produttori: TDK Corporation<br/>Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>                         | <p><b>HHM1524B3</b><br/>Descrizione: HHM1524B3 TDK 2k reel<br/>Produttori: TDK Corporation<br/>Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>            |
| <p><b>HHM0325</b><br/>Descrizione: HHM0325 TDK 1812<br/>Produttori: TDK Corporation<br/>Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>                 | <p><b>HHM1525</b><br/>Descrizione: BALUN 1.71GHZ-1.99GHZ 50/50 0805<br/>Produttori: TDK Corporation<br/>Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 92300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>       | <p><b>HHM1515B2</b><br/>Descrizione: BALUN 880MHZ-960MHZ 50/200 0805<br/>Produttori: TDK Corporation<br/>Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |
| <p><b>HHM1524B2</b><br/>Descrizione: HHM1524B2 TDK 0805<br/>Produttori: TDK Corporation<br/>Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>             | <p><b>HHM1526</b><br/>Descrizione: BALUN 1.71-1.99GHZ 50/100 0805<br/>Produttori: TDK Corporation<br/>Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 7400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>          | <p><b>HHM1524B1</b><br/>Descrizione: BALUN 880MHZ-960MHZ 50/150 0805<br/>Produttori: TDK Corporation<br/>Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |
| <p><b>HHM1503</b><br/>Descrizione: HHM1503 TDK 805<br/>Produttori: TDK Corporation<br/>Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>                  | <p><b>HHM1015</b><br/>Descrizione: HHM1015 TDK SMD<br/>Produttori: TDK Corporation<br/>Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>                         | <p><b>HHM1523B8</b><br/>Descrizione: HHM1523B8 TDK 2k reel<br/>Produttori: TDK Corporation<br/>Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>            |
| <p><b>HHM1518A1</b><br/>Descrizione: HHM1518A1 TDK SMD<br/>Produttori: TDK Corporation<br/>Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 55000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>             | <p><b>HHM1016</b><br/>Descrizione: HHM1016 TDK SMD<br/>Produttori: TDK Corporation<br/>Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>                         | <p><b>HHM0140</b><br/>Descrizione: HHM0140 TDK SMD<br/>Produttori: TDK Corporation<br/>Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>                   |
| <p><b>HHM1522E1</b><br/>Descrizione: HHM1522E1 TDK SMD<br/>Produttori: TDK Corporation<br/>Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>               | <p><b>HHM1504</b><br/>Descrizione: HHM1504 TDK 2k reel<br/>Produttori: TDK Corporation<br/>Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 20000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>                    | <p><b>HHM1523B3</b><br/>Descrizione: BALUN 824MHZ-894MHZ 50/100 0805<br/>Produttori: TDK Corporation<br/>Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |
| <p><b>HHM1525S1</b><br/>Descrizione: HHM1525S1 TDK SMD<br/>Produttori: TDK Corporation<br/>Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>              | <p><b>HHM1520</b><br/>Descrizione: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/100 0805<br/>Produttori: TDK Corporation<br/>Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 45000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>        | <p><b>HHM1522B1</b><br/>Descrizione: BALUN 880MHZ-960MHZ 50/50 0805<br/>Produttori: TDK Corporation<br/>Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>  |
| <p><b>HHM1521</b><br/>Descrizione: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/200 0805<br/>Produttori: TDK Corporation<br/>Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 21500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> | <p><b>HHM1509</b><br/>Descrizione: HHM1509 TDK 0805<br/>Produttori: TDK Corporation<br/>Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 29900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>                       | <p><b>HHM1010</b><br/>Descrizione: HHM1010 TDK SMD<br/>Produttori: TDK Corporation<br/>Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>                    |



**IC Components Limited**  
WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)  
TEL: 00 852 - 30501935  
FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong