



TISP4S040L1BJR-S

fabricante Numero di parte:	TISP4S040L1BJR-S
Produttore / Marca	Bourns, Inc.
Parte della descrizione:	SURGE PROT THYRIST 40V TELECOM
Schede tecniche:	TISP4S040L1BJR-S.pdf
Stato Lead senza piombo / RoHS:	Senza piombo / RoHS conforme
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 6000 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

RICHIEDI UN PREVENTIVO

TISP4S040L1BJR-S 100% nuovi pezzi originali 6000 in magazzino, trova il prezzo TISP4S040L1BJR-S, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista TISP4S040L1BJR-S Bourns, Inc. con garanzia. 100% di garanzia di fiducia. RFQ TISP4S040L1BJR-S: Info@IC-Components.com

Le specifiche di TISP4S040L1BJR-S

Numero di parte	TISP4S040L1BJR-S	Produttore / Marca	Bourns, Inc.
Serie	-	Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)
Contenitore / involucro	DO-214AA, SMB	imballaggio	Cut Tape (CT)
Tipo montaggio	Surface Mount	Capacità	100pF
Corrente - Pulsante di picco (10 / 1000µs)	30A	Tensione - Innesco	40V
Tensione - Stato off	25V	Numero di elementi	1
Tensione - Stato On	5V	Altri nomi	TISP4S040L1BJR-SCT
Quantità di magazzino	6000 pcs Stock	Categoria	Protezione del circuito > Televisioni-tristori
Descrizione	SURGE PROT THYRIST 40V TELECOM	Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / RoHS conforme

Parole chiave realizzate con TISP4S040L1BJR-S

Bourns, Inc. TISP4S040L1BJR-S	Parte TISP4S040L1BJR-S	Prezzo TISP4S040L1BJR-S	Distributore TISP4S040L1BJR-S
TISP4S040L1BJR-S tecnico	Azione TISP4S040L1BJR-S	Inventario TISP4S040L1BJR-S	Fornitore TISP4S040L1BJR-S
Ordine online TISP4S040L1BJR-S	Richiesta TISP4S040L1BJR-S	Immagine TISP4S040L1BJR-S	Immagine TISP4S040L1BJR-S
TISP4S040L1BJR-S pdf	Datasheet TISP4S040L1BJR-S	Scheda tecnica TISP4S040L1BJR-S	Scheda tecnica TISP4S040L1BJR-S pdf
Scarica la scheda tecnica TISP4S040L1BJR-S	Produttore Bourns, Inc.	Bourns, Inc. TISP4S040L1BJR-S	Bourns Inc. TISP4S040L1BJR-S
J.W. Miller / Bourns TISP4S040L1BJR-S			

Potresti essere anche interessato:

<p>TISP5095H3BJ Descrizione: TISP5095H3BJ BOURNS SMBDO-214AA Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 60000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>TISP4C020L1NR-S Descrizione: PROTECTOR SGL BIDIRECTIONAL LF Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 21500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>TISP4395M3BJR-S Descrizione: PROTECTOR SINGLE BIDIRECT 395V Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 32300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>TISP4400L3AJR Descrizione: TISP4400L3AJR BOURNS SMADO-214AC Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>TISP5080H3BJ Descrizione: TISP5080H3BJ BOURNS SMBDO-214AA Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 60000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>TISP4C015L1N Descrizione: TISP4C015L1N BOURNS SOT23-5 Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>TISP5115H3BJ Descrizione: TISP5115H3BJ BOURNS DO-214AA Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>TISP4S098M3BJR-S Descrizione: SURGE PROT THYRIST 98V TELECOM Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>TISP4A270H3BJR-S Descrizione: PROTECTOR SINGLE BIDIRECTIONAL Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 24000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>TISP4P025L1NR-S Descrizione: R PROTECTOR SINGLE BIDIRECTIONAL Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 10000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>TISP4S088M3BJR-S Descrizione: SURGE PROT THYRIST 88V TELECOM Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>TISP4395L3AJR-S Descrizione: SINGLE BIDIRECTIONAL PROTECTOR Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 12600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>TISP5095H3BJR Descrizione: TISP5095H3BJR BOURNS DO-214AA Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 9000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>TISP5095H3BJR-S Descrizione: PROTECTOR SINGLE BIDIRECTIONAL Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 85000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>TISP5110H3BJR-S Descrizione: SINGLE UNIDIRECTIONAL PROTECTOR Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 85000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>TISP4S240M3BJR-S Descrizione: SURGE PROT THYRIST 240V TELECOM Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>TISP4C015L1NR-S Descrizione: PROTECTOR SGL BIDIRECTIONAL LF Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>TISP5080H3BJR-S Descrizione: PROTECTOR SINGLE UNIDIRECT 80V Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 85000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>TISP4A265H3BJR-S Descrizione: SINGLE BIDIRECTIONAL PROTECTOR Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>TISP4C220H3BJR-S Descrizione: SURGE PROT THYRIST 220V TELECOM Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 21000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>TISP5150H3BJ Descrizione: TISP5150H3BJ BOURNS SMBDO-214AA Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 60000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>TISP5115H3BJR-S Descrizione: PROTECTOR SINGLE UNIDIRECT 115V Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>TISP4S040M1BJR-S Descrizione: SURGE PROT THYRIST 40V TELECOM Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>TISP4400H3BJR Descrizione: TISP4400H3BJR TI DO-214B Produttori: TI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 12000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>TISP4C180H3BJR-S Descrizione: SURGE PROT THYRIST 180V TELECOM Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 28000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>TISP4A250H3BJR-S Descrizione: PROTECTOR SINGLE BIDIRECT 125V Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 12000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>TISP4G024L1WR-S Descrizione: XDSSL PROTECTOR BIDIRECTIONAL Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 69000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>TISP4S160M3BJR-S Descrizione: SURGE PROT THYRIST 160V TELECOM Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>TISP5070H3BJR-S Descrizione: THYRISTOR 58V 300A DO-214AA Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 12000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>TISP4C020L1 Descrizione: TISP4C020L1 BOURNS SMD Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 10000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="button" value="RFQ"/></p>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: Info@IC-Components.com
TEL: 00 852 - 30501935
FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong