


IMAGE NOT AVAILABLE



## BUF05704AIPWP

<b>fabbricante</b> Numero di parte:	BUF05704AIPWP
<b>Produttore / Marca</b>	N/A
<b>Parte della descrizione:</b>	IC GAMMA BUFFER 4CHAN 14HTSSOP
<b>Schede tecniche:</b>	
<b>Stato Lead senza piombo / RoHS:</b>	 Senza piombo / Conforme RoHS
<b>Condizione di scorta:</b>	Nuovo originale, pezzi di ricambio 2685 disponibili.
<b>Nave da:</b>	Hong Kong
<b>Modo di spedizione:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS

[RICHIEDI UN PREVENTIVO](#)

**BUF05704AIPWP** 100% nuovi pezzi originali 2685 disponibili, trova prezzi BUF05704AIPWP, Stock, scheda tecnica su IC Components Ltd online, acquista BUF05704AIPWP con garanzia. Il 100% garantisce la fiducia. RFQ BUF05704AIPWP: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)































### Le specifiche di BUF05704AIPWP

Numero di parte	<a href="#">BUF05704AIPWP</a>	Produttore / Marca	N/A
Alimentazione di tensione, singolo / doppio (±)	4.5 V ~ 18 V	Contenitore dispositivo fornitore	14-HTSSOP
Slew rate	1.6 V/µs	Serie	-
imballaggio	Tube	Contenitore / involucro	14-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) Exposed Pad
Tipo di uscita	Rail-to-Rail	Altri nomi	296-17458 BUF05704AIPWPG4 BUF05704AIPWPG4-ND
Numero di circuiti	4	Tipo montaggio	Surface Mount
Moisture Sensitivity Level (MSL)	2 (1 Year)	Descrizione dettagliata	Video Amp, 4 TFT-LCD Panels: Gamma Buffer, VCOM Driver 14-HTSSOP
Corrente - Alimentazione	5mA	Numero di parte base	BUF05704
applicazioni	TFT-LCD Panels: Gamma Buffer, VCOM Driver	-3 dB Larghezza di banda	1MHz
Quantità di magazzino	2685 pcs Stock	Categoria	<a href="#">Circuiti integrati (ICS)</a> > <a href="#">Lineare-amplificatori-amplificatori e moduli video</a>
Descrizione	IC GAMMA BUFFER 4CHAN 14HTSSOP	Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / Conforme RoHS

### Parole chiave realizzate con BUF05704AIPWP

<a href="#">BUF05704AIPWP</a>	<a href="#">BUF05704AIPWP parte</a>	<a href="#">BUF05704AIPWP Prezzo</a>	<a href="#">Distributore BUF05704AIPWP</a>
<a href="#">BUF05704AIPWP tecnico</a>	<a href="#">Stock BUF05704AIPWP</a>	<a href="#">Inventario BUF05704AIPWP</a>	<a href="#">BUF05704AIPWP Fornitore</a>
<a href="#">Ordine online BUF05704AIPWP</a>	<a href="#">BUF05704AIPWP Richiesta</a>	<a href="#">Immagine BUF05704AIPWP</a>	<a href="#">Immagine BUF05704AIPWP</a>
<a href="#">BUF05704AIPWP pdf</a>	<a href="#">Scheda tecnica BUF05704AIPWP</a>	<a href="#">Scheda tecnica BUF05704AIPWP</a>	<a href="#">BUF05704AIPWP pdf scheda tecnica</a>
<a href="#">Scarica la scheda tecnica BUF05704AIPWP</a>	<a href="#">Produttore</a>		

### Potresti essere anche interessato:

 <b>BUF08821AIPWRP</b> <b>Descrizione:</b> IC 8CH GAMMA-V GEN/CALB 20HTSSOP <b>Produttori:</b> N/A <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 4000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>BUF08821AIPWR</b> <b>Descrizione:</b> TI TSSOP <b>Produttori:</b> TI <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2740 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>BUF07704AIPWRP</b> <b>Descrizione:</b> IC GAMMA BUFFER 6CHAN 20HTSSOP <b>Produttori:</b> N/A <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 7200 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
 <b>BUF04701AIDGSR</b> <b>Descrizione:</b> IC AMP BUFF CMOS R-R 10VSSOP <b>Produttori:</b> N/A <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 3300 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>BUF06704PWRG4</b> <b>Descrizione:</b> TI 05 <b>Produttori:</b> TI <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2781 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>BUF01900AIPW</b> <b>Descrizione:</b> IC PROG VOLTAGE SOURCE 8TSSOP <b>Produttori:</b> N/A <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2740 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
 <b>BUF03AJ/883B</b> <b>Descrizione:</b> BUF03AJ/883B AD CAN <b>Produttori:</b> AD <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2842 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>BUF04701AIDGSRG4</b> <b>Descrizione:</b> BUF04701AIDGSRG4 TI MSOP10 <b>Produttori:</b> TI <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 9300 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>BUF08800AIPWP</b> <b>Descrizione:</b> BUF08800AIPWP TI TSSOP20 <b>Produttori:</b> TI <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2844 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
 <b>BUF07702</b> <b>Descrizione:</b> BUF07702 TI TSSOP20 <b>Produttori:</b> TI <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2831 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>BUF04701AIPW</b> <b>Descrizione:</b> BUF04701AIPW BB TSSOP14 <b>Produttori:</b> BB <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2849 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>BUF01900AIPWRG4</b> <b>Descrizione:</b> BUF01900AIPWRG4 TI TSSOP-8 <b>Produttori:</b> TI <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2851 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
 <b>BUF01900AIPWR</b> <b>Descrizione:</b> IC PROG VOLTAGE SOURCE 8-TSSOP <b>Produttori:</b> N/A <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2825 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>BUF04GP</b> <b>Descrizione:</b> BUF04GP ADI DIP8 <b>Produttori:</b> ADI <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2762 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>BUF07704</b> <b>Descrizione:</b> BUF07704 TI HSSOP20 <b>Produttori:</b> TI <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2607 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
 <b>BUF08630RGWR</b> <b>Descrizione:</b> IC 8CH GAMMA-VOLT GEN 20VQFN <b>Produttori:</b> N/A <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2900 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>BUF04</b> <b>Descrizione:</b> BUF04 AD DIP8 <b>Produttori:</b> AD <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2735 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>BUF08821AIPWRG4</b> <b>Descrizione:</b> BUF08821AIPWRG4 TI HTSSOP20 <b>Produttori:</b> TI <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2761 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
 <b>BUF08800AIPWRG4</b> <b>Descrizione:</b> BUF08800AIPWRG4 TI HTSSOP20 <b>Produttori:</b> TI <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2899 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>BUF05704</b> <b>Descrizione:</b> <b>Produttori:</b> TI <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2686 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>BUF08800AIPWRP</b> <b>Descrizione:</b> IC 8CH GAMMA CRRCT BUFF 20HTSSOP <b>Produttori:</b> N/A <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2614 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
 <b>BUF06703PWR</b> <b>Descrizione:</b> IC GAMMA BUFFER 6CHAN 16TSSOP <b>Produttori:</b> N/A <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2600 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>BUF01901AIDRCR</b> <b>Descrizione:</b> IC PROG VOLTAGE SOURCE 10VSON <b>Produttori:</b> N/A <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 3700 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>BUF04G</b> <b>Descrizione:</b> BUF04G AD SOP8 <b>Produttori:</b> AD <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2842 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
 <b>BUF05704AIPWRP</b> <b>Descrizione:</b> IC GAMMA BUFFER 4CHAN 14HTSSOP <b>Produttori:</b> N/A <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2900 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>BUF05703PWRG4</b> <b>Descrizione:</b> BUF05703PWRG4 TI原装进口 TSSOP14 <b>Produttori:</b> TI <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2683 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>BUF03AJ</b> <b>Descrizione:</b> BUF03AJ N/A CAN <b>Produttori:</b> N/A <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2859 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
 <b>BUF07703PWP</b> <b>Descrizione:</b> IC GAMMA BUFFER 6CHAN 20HTSSOP <b>Produttori:</b> N/A <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2879 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>BUF07702PWRG4</b> <b>Descrizione:</b> IC GAMMA BUFFER 6CHAN 20HTSSOP <b>Produttori:</b> N/A <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2746 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>BUF04701AIPWR</b> <b>Descrizione:</b> IC AMP BUFF CMOS R-R I/O 14TSSOP <b>Produttori:</b> N/A <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2807 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>



**IC Components Limited**

[WWW.IC-COMPONENTS.COM](http://WWW.IC-COMPONENTS.COM)

E-mail: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)

TEL: 00 852 - 30501935

FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, New Territories, Hong Kong