




## 552G-02ILNT

<b>fabbricante</b> Numero di parte:	552G-02ILNT
<b>Produttore / Marca</b>	IDT (Integrated Device Technology)
<b>Parte della descrizione:</b>	IC CLK BUFFER 2:8 200MHZ 16TSSOP
<b>Schede tecniche:</b>	552G-02ILNT.pdf
<b>Stato Lead senza piombo / RoHS:</b>	 Senza piombo / Conforme RoHS
<b>Condizione di scorta:</b>	Nuovo originale, pezzi di ricambio 5000 disponibili.
<b>Nave da:</b>	Hong Kong
<b>Modo di spedizione:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS

[RICHIEDI UN PREVENTIVO](#)

**552G-02ILNT** 100% nuovi pezzi originali 5000 disponibili, trova prezzi 552G-02ILNT, Stock, scheda tecnica su IC Components Ltd online, acquista 552G-02ILNT IDT (Integrated Device Technology) con garanzia. Il 100% garantisce la fiducia. RFQ 552G-02ILNT: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)































### Le specifiche di 552G-02ILNT

Numero di parte	552G-02ILNT	Produttore / Marca	IDT (Integrated Device Technology)
Tensione di alimentazione -	2.375 V ~ 5.25 V	Digitare	Fanout Buffer (Distribution), Multiplexer
Contenitore dispositivo fornitore	16-TSSOP	Serie	ClockBlocks™
Rapporto - Ingresso: Uscita	2:8	imballaggio	Cut Tape (CT)
Contenitore / involucri	16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width)	Produzione	CMOS
Altri nomi	800-2271-1	temperatura di esercizio	-40°C ~ 85°C
Numero di circuiti	1	Tipo montaggio	Surface Mount
Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)	Ingresso	Clock
Frequenza - Max	200MHz	Differenziale - Ingresso: Uscita	No/No
Descrizione dettagliata	Clock Fanout Buffer (Distribution), Multiplexer IC 2:8 200MHz 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width)	Numero di parte base	ICSS52-02
Quantità di magazzino	5000 pcs Stock	Categoria	<a href="#">Circuiti integrati (ICS) &gt; Buffer orologio/temporizzatore, driver</a>
Descrizione	IC CLK BUFFER 2:8 200MHZ 16TSSOP	Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / Conforme RoHS

### Parole chiave realizzate con 552G-02ILNT

IDT (Integrated Device Technology) 552G-02ILNT	552G-02ILNT parte	552G-02ILNT Prezzo	Distributore 552G-02ILNT
552G-02ILNT tecnico	Stock 552G-02ILNT	Inventario 552G-02ILNT	552G-02ILNT Fornitore
Ordine online 552G-02ILNT	552G-02ILNT Richiesta	Immagine 552G-02ILNT	Immagine 552G-02ILNT
552G-02ILNT pdf	Scheda tecnica 552G-02ILNT	Scheda tecnica 552G-02ILNT	552G-02ILNT pdf scheda tecnica
Scarica la scheda tecnica 552G-02ILNT	IDT (Integrated Device Technology) Produttore	IDT (Integrated Device Technology) 552G-02ILNT	IDT 552G-02ILNT
IDT (Integrated Device Technology) 552G-02ILNT	IDT, Integrated Device Technology Inc 552G-02ILNT	Integrated Device Technology (IDT) 552G-02ILNT	

### Potresti essere anche interessato:

 <p><b>CY29948AI</b>  <b>Descrizione:</b> IC CLK BUFFER 2:12 200MHZ 32TQFP  <b>Produttori:</b> Cypress Semiconductor  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 9300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>552G-02ILN</b>  <b>Descrizione:</b> IC CLK BUFFER 2:8 200MHZ 16TSSOP  <b>Produttori:</b> IDT (Integrated Device Technology)  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2816 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>CDC319DBRG4</b>  <b>Descrizione:</b> IC CLK BUFFER 1:10 100MHZ 28SSOP  <b>Produttori:</b> N/A  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 4000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>552R-01T</b>  <b>Descrizione:</b> 552R-01T IDT SSOP  <b>Produttori:</b> IDT  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2803 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>5520C4</b>  <b>Descrizione:</b> 5520C4 PHI TSOP16  <b>Produttori:</b> PHI  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2866 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>CYW2560XC</b>  <b>Descrizione:</b> IC CLK BUFFER 1:12 180MHZ 28SSOP  <b>Produttori:</b> Energy Micro (Silicon Labs)  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2686 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>5526</b>  <b>Descrizione:</b> PHI TSOP16  <b>Produttori:</b> PHI  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2803 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>552312</b>  <b>Descrizione:</b> ALLGERO SOP28  <b>Produttori:</b> ALLGERO  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2838 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>5520C3</b>  <b>Descrizione:</b> 5520C3 PHI TSOP16  <b>Produttori:</b> PHI  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2793 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>CY2DP1510AXI</b>  <b>Descrizione:</b> IC CLK BUFFER 2:10 1.5GHZ 32TQFP  <b>Produttori:</b> Cypress Semiconductor  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2611 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>5527</b>  <b>Descrizione:</b> NA SOP-8  <b>Produttori:</b> NA  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2644 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>GTLP6C816AMTC</b>  <b>Descrizione:</b> IC CLK BUF 1:2/1:6 24TSSOP  <b>Produttori:</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2793 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>CY7B991-2JC</b>  <b>Descrizione:</b> IC CLK BUFFER 8:8 80MHZ 32PLCC  <b>Produttori:</b> Cypress Semiconductor  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2807 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>DS90LV110ATMT/NOPB</b>  <b>Descrizione:</b> IC CLK BUF 1:10 200MHZ 28TSSOP  <b>Produttori:</b> N/A  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2631 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>MK74CB218R</b>  <b>Descrizione:</b> IC CLK BUFFER 1:8 200MHZ 28QSOP  <b>Produttori:</b> IDT (Integrated Device Technology)  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2737 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>552-0323</b>  <b>Descrizione:</b> DIALIGHT LED  <b>Produttori:</b> DIALIGHT  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2648 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>CY29940AXCT</b>  <b>Descrizione:</b> IC CLK BUFFER 1:18 200MHZ 32TQFP  <b>Produttori:</b> Cypress Semiconductor  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 5600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>SY100EP15VK4I</b>  <b>Descrizione:</b> IC CLK BUFFER 4:4 2.5GHZ 16TSSOP  <b>Produttori:</b> Micrel / Microchip Technology  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2744 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>5523A1-G7C</b>  <b>Descrizione:</b> HUMICARE QFN  <b>Produttori:</b> HUMICARE  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 8000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>AD9510BCPZ</b>  <b>Descrizione:</b> IC CLK BUFFER 2:8 1.2GHZ 64LFCSP  <b>Produttori:</b> ADI (Analog Devices, Inc.)  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2670 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>SY100H842LZI</b>  <b>Descrizione:</b> IC CLK BUFFER 1:4 160MHZ 16SOIC  <b>Produttori:</b> Micrel / Microchip Technology  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2809 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>5522B1-G6C</b>  <b>Descrizione:</b> HUMICARE QFN  <b>Produttori:</b> HUMICARE  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 5450 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>IDT49FCT3805PY</b>  <b>Descrizione:</b> IC CLOCK BUFFER 1:5 20SSOP  <b>Produttori:</b> IDT (Integrated Device Technology)  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2768 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>5520</b>  <b>Descrizione:</b> FIXED IND 100UH 10A 27 MOHM TH  <b>Produttori:</b> Bourns, Inc.  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 9600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>552-2222-802</b>  <b>Descrizione:</b> DIALIGHT LED  <b>Produttori:</b> DIALIGHT  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2856 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>PI6C185-01QIE</b>  <b>Descrizione:</b> IC CLK BUFFER 1:5 140MHZ 16QSOP  <b>Produttori:</b> Diodes Incorporated  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2642 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>5524</b>  <b>Descrizione:</b> M SOP  <b>Produttori:</b> M  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2723 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>5520</b>  <b>Descrizione:</b> SMD GRABBER TEST CLIPS 10PC  <b>Produttori:</b> Pomona Electronics  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 9600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>552011278</b>  <b>Descrizione:</b> MOLEX CONN  <b>Produttori:</b> MOLEX  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 6318 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>5V2305PGG18</b>  <b>Descrizione:</b> IC CLK BUFFER 1:5 200MHZ 16TSSOP  <b>Produttori:</b> IDT (Integrated Device Technology)  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 5100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>



**IC Components Limited**  
 WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)  
 TEL: 00 852 - 30501935  
 FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, New Territories, Hong Kong