




3339W-1-503LF

fabricante Numero di parte:	3339W-1-503LF
Produttore / Marca	Bourns, Inc.
Parte della descrizione:	TRIMMER 50K OHM 0.5W PC PIN SIDE
Schede tecniche:	3339W-1-503LF.pdf
Stato Lead senza piombo / RoHS:	 Senza piombo / RoHS conforme
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

[RICHIEDI UN PREVENTIVO](#)

3339W-1-503LF 100% nuovi pezzi originali 100 in magazzino, trova il prezzo 3339W-1-503LF, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista 3339W-1-503LF Bourns, Inc. con garanzia. 100% di garanzia di fiducia. RFQ 3339W-1-503LF: Info@IC-Components.com















Le specifiche di 3339W-1-503LF

Numero di parte	3339W-1-503LF	Produttore / Marca	Bourns, Inc.
Serie	Trimpot® 3339 - Sealed	Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)
imballaggio	Tube	Tipo montaggio	Through Hole
Descrizione dettagliata	50 kOhms 0.5W, 1/2W PC Pins Through Hole Trimmer Potentiometer Cermet 4 Turn Side Adjustment	Dimensioni / Dimension	Rectangular - 0.375" x 0.320" Face x 0.375" H (9.53mm x 8.13mm x 9.53mm)
Stile di terminazione	PC Pins	Tolleranza	±10%
Coefficiente di temperatura	±100ppm°C	Tipo di regolazione	Side Adjustment
Potenza (W)	0.5W, 1/2W	materiale resistivo	Cermet
Numero di giri	4	Modalità Pannello	50 kOhms
Altri nomi	3339W-1-503LF-ND 3339W-503LF 3339W1503LF	Quantità di magazzino	100 pcs Stock
Categoria	Potenziometri, resistori variabili > Potenzziometro trimmer	Descrizione	TRIMMER 50K OHM 0.5W PC PIN SIDE
Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / RoHS conforme		

Parole chiave realizzate con 3339W-1-503LF

Bourns, Inc. 3339W-1-503LF	Parte 3339W-1-503LF	Prezzo 3339W-1-503LF	Distributore 3339W-1-503LF
3339W-1-503LF tecnico	Azione 3339W-1-503LF	Inventario 3339W-1-503LF	Fornitore 3339W-1-503LF
Ordine online 3339W-1-503LF	Richiesta 3339W-1-503LF	Immagine 3339W-1-503LF	Immagine 3339W-1-503LF
3339W-1-503LF pdf	Datasheet 3339W-1-503LF	Scheda tecnica 3339W-1-503LF	Scheda tecnica 3339W-1-503LF pdf
Scarica la scheda tecnica 3339W-1-503LF	Produttore Bourns, Inc.	Bourns, Inc. 3339W-1-503LF	Bourns Inc. 3339W-1-503LF
J.W. Miller / Bourns 3339W-1-503LF			

Potresti essere anche interessato:

 <p>3224W-2-502E Descrizione: TRIMMER 5K OHM 0.25W J LEAD TOP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>33311-60045 Descrizione: 33311-60045 AGILENT SMD Produttori: AGILENT Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>3296P-1-202 Descrizione: TRIMMER 2K OHM 0.5W PC PIN SIDE Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>333AL/CL Descrizione: 333AL/CL TELEDYNE CDIP-16 Produttori: TELEDYNE Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>3362W-1-102LF Descrizione: TRIMMER 1K OHM 0.5W PC PIN SIDE Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>EVERLIGHT</p> <p>333-2UYC/S400-A4 Descrizione: 333-2UYC/S400-A4 EVERLIGHT DIP-2 Produttori: Everlight Electronics Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 75600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>33311B-24V-18G Descrizione: 33311B-24V-18G HP SMD Produttori: HP Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>PVA2A102A01R00 Descrizione: TRIMMER 1K OHM 0.1W J LEAD TOP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>3362S-1-202LF Descrizione: TRIMMER 2K OHM 0.5W PC PIN SIDE Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>333102BD-R13 Descrizione: 333102BD-R13 ITT SOP-12 Produttori: ITT Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>TC33X-2-203E Descrizione: TRIMMER 20K OHM 0.1W J LEAD TOP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>33311B 18G Descrizione: 33311B 18G HP SMD Produttori: HP Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>33380C-3C05A Descrizione: 33380C-3C05A ELAN QFN Produttori: ELAN Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>PVG3A100C01R00 Descrizione: TRIMMER 10 OHM 0.25W J LEAD TOP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>33311B Descrizione: 33311B AGILENT SMD Produttori: AGILENT Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>3224J-1-201E Descrizione: TRIMMER 200OHM 0.25W J LEAD SIDE Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>3333MP/8ML3/667 Descrizione: 3333MP/8ML3/667 INTEL CPU Produttori: INTEL Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>3296W-1-104LF Descrizione: TRIMMER 100K OHM 0.5W PC PIN TOP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>3314J-1-502E Descrizione: TRIMMER 5K OHM 0.25W J LEAD TOP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>EVERLIGHT</p> <p>333-2UTC/S400-A6 Descrizione: 333-2UTC/S400-A6 EVERLIGHT DIP-2 Produttori: Everlight Electronics Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 69000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>EVERLIGHT</p> <p>333-2SDRD/S530-A3 Descrizione: LED RED DIFFUSED 5MM ROUND T/H Produttori: Everlight Electronics Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 12600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>3299W-1-101 Descrizione: TRIMMER 100 OHM 0.5W PC PIN TOP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>33311B-5V-18G Descrizione: 33311B-5V-18G AGILENT SMD Produttori: AGILENT Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>PVZ2A104A01R00 Descrizione: TRIMMER 100K OHM 0.1W GW TOP ADJ Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 90000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>EVERLIGHT</p> <p>333-2SURD/S530-A3 Descrizione: LED RED DIFFUSED 5MM ROUND T/H Produttori: Everlight Electronics Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 13600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>333-000004 Descrizione: 333-000004 LOGTECH QFN Produttori: LOGTECH Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 12400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>3269W-1-102LF Descrizione: TRIMMER 1K OHM 0.25W GW TOP ADJ Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>3386P-1-103LF Descrizione: TRIMMER 10K OHM 0.5W PC PIN TOP Produttori: Bourns, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>EVERLIGHT</p> <p>333-2SYGD/S530-E2 Descrizione: LED YLW/GREEN DIFF 5MM RND T/H Produttori: Everlight Electronics Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>33380C-3101A Descrizione: 33380C-3101A ELAN TQFP Produttori: ELAN Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>



IC Components Limited
 WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: Info@IC-Components.com
 TEL: 00 852 - 30501935
 FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong