




## P82B715DR

<b>fabbricante Numero di parte:</b>	P82B715DR
<b>Produttore / Marca</b>	N/A
<b>Parte della descrizione:</b>	IC REDRIVER I2C 1CH 8SOIC
<b>Schede tecniche:</b>	
<b>Stato Lead senza piombo / RoHS:</b>	 Senza piombo / Conforme RoHS
<b>Condizione di scorta:</b>	Nuovo originale, pezzi di ricambio 2630 disponibili.
<b>Nave da:</b>	Hong Kong
<b>Modo di spedizione:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS

[RICHIEDI UN PREVENTIVO](#)

**P82B715DR** 100% nuovi pezzi originali 2630 disponibili, trova prezzi P82B715DR, Stock, scheda tecnica su IC Components Ltd online, acquista P82B715DR con garanzia. Il 100% garantisce la fiducia. RFQ P82B715DR: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)































### Le specifiche di P82B715DR

Numero di parte	P82B715DR	Produttore / Marca	N/A
Tensione di alimentazione -	4.5 V ~ 12 V	Digitare	Buffer, ReDriver
Contenitore dispositivo fornitore	8-SOIC	Condizionamento del segnale	-
Serie	-	imballaggio	Original-Reel®
Contenitore / involucro	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)	Produzione	2-Wire Bus
Altri nomi	296-24729-6	temperatura di esercizio	-40°C ~ 85°C
Numero di canali	1	Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)
Ingresso	2-Wire Bus	Descrizione dettagliata	Buffer, ReDriver 1 Channel 8-SOIC
Ritardo	-	Tasso di dati (massimo)	-
Corrente - Alimentazione	22mA	Capacità - ingresso	3000pF
Numero di parte base	P82B715	applicazioni	I²C
Quantità di magazzino	2630 pcs Stock	Categoria	<a href="#">Circuiti integrati (ICS)</a> > <a href="#">Buffer di interfaccia-segnale, ripetitori, Splitte</a>
Descrizione	IC REDRIVER I2C 1CH 8SOIC	Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / Conforme RoHS

### Parole chiave realizzate con P82B715DR

P82B715DR	P82B715DR parte	P82B715DR Prezzo	Distributore P82B715DR
P82B715DR tecnico	Stock P82B715DR	Inventario P82B715DR	P82B715DR Fornitore
Ordine online P82B715DR	P82B715DR Richiesta	Immagine P82B715DR	Immagine P82B715DR
P82B715DR pdf	Scheda tecnica P82B715DR	Scheda tecnica P82B715DR	P82B715DR pdf scheda tecnica
Scarica la scheda tecnica P82B715DR	Produttore		

### Potresti essere anche interessato:

 <p><b>P8272A</b>  <b>Descrizione:</b> INTEL DIP  <b>Produttori:</b> INTEL  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2781 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>P82B715TD</b>  <b>Descrizione:</b> P82B715TD NXP SOP8  <b>Produttori:</b> NXP  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>P82B715DRG4</b>  <b>Descrizione:</b> IC REDRIVER I2C 1CH 8SOIC  <b>Produttori:</b> N/A  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2728 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>P82B715P</b>  <b>Descrizione:</b> IC REDRIVER I2C 1CH 8DIP  <b>Produttori:</b> N/A  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2722 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>P82B715PN</b>  <b>Descrizione:</b> P82B715PN NXP DIP-8  <b>Produttori:</b> NXP  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 4300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>P8288</b>  <b>Descrizione:</b> AMD DIP  <b>Produttori:</b> AMD  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2725 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>P82B715TD,118</b>  <b>Descrizione:</b> IC REDRIVER I2C 1CH 400KHZ 8SO  <b>Produttori:</b> NXP Semiconductors / Freescale  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2836 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>P82A205</b>  <b>Descrizione:</b> CHIPS PLCC68  <b>Produttori:</b> CHIPS  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2875 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>P8286</b>  <b>Descrizione:</b> INTEL DIP-20  <b>Produttori:</b> INTEL  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2652 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>P82B96D</b>  <b>Descrizione:</b> IC REDRIVER I2C 1CH 400KHZ 8SOIC  <b>Produttori:</b> N/A  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2663 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>P8287</b>  <b>Descrizione:</b>  <b>Produttori:</b> INTEL  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2735 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>P82B715T</b>  <b>Descrizione:</b> P82B715T NXP SOP-8  <b>Produttori:</b> NXP  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2648 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>P8291A</b>  <b>Descrizione:</b> INTEL DIP-40  <b>Produttori:</b> INTEL  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2768 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>P8279-5</b>  <b>Descrizione:</b>  <b>Produttori:</b>  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2818 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>P82A203</b>  <b>Descrizione:</b> CHIPS PLCC  <b>Produttori:</b> CHIPS  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2636 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>P82B96DGKRG4</b>  <b>Descrizione:</b> IC REDRIVER I2C 1CH 8VSSOP  <b>Produttori:</b> N/A  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2887 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>P82B96DR</b>  <b>Descrizione:</b> IC REDRIVER I2C 1CH 400KHZ 8SOIC  <b>Produttori:</b> N/A  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 5700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>P82B715PN,112</b>  <b>Descrizione:</b> IC REDRIVER I2C 1CH 400KHZ 8DIP  <b>Produttori:</b> NXP Semiconductors / Freescale  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2859 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>P8274</b>  <b>Descrizione:</b> INTEL DIP  <b>Produttori:</b> INTEL  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2783 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>P82B96PW</b>  <b>Descrizione:</b> IC REDRIVER I2C 1CH 8TSSOP  <b>Produttori:</b> N/A  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2790 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>P82B715TL</b>  <b>Descrizione:</b> P82B715TL PHI SOP8  <b>Produttori:</b> PHI  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2612 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>P82896T</b>  <b>Descrizione:</b> PHILIPS SOP8  <b>Produttori:</b> PHILIPS  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2768 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>P82B96DP</b>  <b>Descrizione:</b> P82B96DP NXP MSOP8  <b>Produttori:</b> NXP  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 5300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>P82B96GKR</b>  <b>Descrizione:</b> IC REDRIVER I2C 1CH 8VSSOP  <b>Produttori:</b> N/A  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 5700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>P82B715TD-T</b>  <b>Descrizione:</b> P82B715TD-T NXP SOP8  <b>Produttori:</b> NXP  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2751 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>P82B715D</b>  <b>Descrizione:</b> IC REDRIVER I2C 1CH 8SOIC  <b>Produttori:</b> N/A  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2887 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>P8284A</b>  <b>Descrizione:</b> INTER DIP-18  <b>Produttori:</b> INTER  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2645 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p><b>P8275</b>  <b>Descrizione:</b> INTEL DIP40  <b>Produttori:</b> INTEL  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2781 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>P8276</b>  <b>Descrizione:</b> INTEL DIP40  <b>Produttori:</b> INTEL  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2658 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p><b>P8273</b>  <b>Descrizione:</b> INTEL DIP40  <b>Produttori:</b> INTEL  <b>Disponibile:</b> Nuovo originale, pezzi di ricambio 2745 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>



**IC Components Limited**  
 WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)  
 TEL: 00 852 - 30501935  
 FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, New Territories, Hong Kong