


IMAGE NOT AVAILABLE


**TLV5535IPWR**

<b>fabbricante Numero di parte:</b>	TLV5535IPWR
<b>Produttore / Marca</b>	N/A
<b>Parte della descrizione:</b>	IC 8-BIT 35MSPS LP A/D 28-TSSOP
<b>Schede tecniche:</b>	
<b>Stato Lead senza piombo / RoHS:</b>	 Senza piombo / Conforme RoHS
<b>Condizione di scorta:</b>	Nuovo originale, pezzi di ricambio 11100 disponibili.
<b>Nave da:</b>	Hong Kong
<b>Modo di spedizione:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS

RICHIEDI UN PREVENTIVO

**TLV5535IPWR** 100% nuovi pezzi originali 11100 disponibili, trova prezzi TLV5535IPWR, Stock, scheda tecnica su IC Components Ltd online, acquista TLV5535IPWR con garanzia. Il 100% garantisce la fiducia. RFQ TLV5535IPWR: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)































## Le specifiche di TLV5535IPWR

Numero di parte	<a href="#">TLV5535IPWR</a>	Produttore / Marca	N/A
Tensione di alimentazione - Digital	3 V ~ 3.6 V	Tensione - alimentazione analogica	3 V ~ 3.6 V
Contenitore dispositivo fornitore	28-TSSOP	Serie	-
Frequenza di campionamento (per secondo)	35M	Tipo di riferimento	External, Internal
Rapporto - S / H: ADC	1:1	imballaggio	Tape & Reel (TR)
Contenitore / involucro	28-TSSOP (0.173", 4.40mm Width)	Altri nomi	TLV5535IPWRG4 TLV5535IPWRG4-ND
temperatura di esercizio	-40°C ~ 85°C	Numero di ingressi	1
Numero di bit	8	Numero di convertitori A / D	1
Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)	Tipo di ingresso	Single Ended
Caratteristiche	-	Descrizione dettagliata	8 Bit Analog to Digital Converter 1 Input 1 Pipelined 28-TSSOP
Interfaccia dati	Parallel	Configurazione	S/H-ADC
Numero di parte base	TLV5535	Architettura	Pipelined
Quantità di magazzino	11100 pcs Stock	Categoria	<a href="#">Circuiti integrati (ICS)</a> > <a href="#">Acquisizione dati-convertitori analogici a digital</a>
Descrizione	IC 8-BIT 35MSPS LP A/D 28-TSSOP	Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / Conforme RoHS

## Parole chiave realizzate con TLV5535IPWR

<a href="#">TLV5535IPWR</a>	<a href="#">TLV5535IPWR parte</a>	<a href="#">TLV5535IPWR Prezzo</a>	<a href="#">Distributore TLV5535IPWR</a>
<a href="#">TLV5535IPWR tecnico</a>	<a href="#">Stock TLV5535IPWR</a>	<a href="#">Inventario TLV5535IPWR</a>	<a href="#">TLV5535IPWR Fornitore</a>
<a href="#">Ordine online TLV5535IPWR</a>	<a href="#">TLV5535IPWR Richiesta</a>	<a href="#">Immagine TLV5535IPWR</a>	<a href="#">Immagine TLV5535IPWR</a>
<a href="#">TLV5535IPWR pdf</a>	<a href="#">Scheda tecnica TLV5535IPWR</a>	<a href="#">Scheda tecnica TLV5535IPWR</a>	<a href="#">TLV5535IPWR pdf scheda tecnica</a>
<a href="#">Scarica la scheda tecnica TLV5535IPWR</a>	<a href="#">Produttore</a>		

## Potresti essere anche interessato:

 <p><b>TLV4946-2K</b>                  Descrizione: TLV4946-2K INFINEON SOT23                  Produttori: INFINEON                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	IMAGE NOT AVAILABLE  <p><b>TLV431IDBVT</b>                  Descrizione: IC VREF SHUNT ADJ SOT23-5                  Produttori: N/A                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	IMAGE NOT AVAILABLE  <p><b>TLV4333IPWR</b>                  Descrizione: IC OP AMP PREC CMOS 14TSSOP                  Produttori: N/A                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2822 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>
IMAGE NOT AVAILABLE  <p><b>TLV5580C</b>                  Descrizione: TLV5580C TI SOP-28                  Produttori: TI                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2855 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	IMAGE NOT AVAILABLE  <p><b>TLV5593VF</b>                  Descrizione: TLV5593VF TI QFP32                  Produttori: TI                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	IMAGE NOT AVAILABLE  <p><b>TLV431IDBZR</b>                  Descrizione: IC VREF SHUNT ADJ SOT23-3                  Produttori: N/A                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 22500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>
IMAGE NOT AVAILABLE  <p><b>TLV5580CPW</b>                  Descrizione: IC 8-BIT 80 MSPS LP A/D 28-TSSOP                  Produttori: N/A                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2837 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	IMAGE NOT AVAILABLE  <p><b>TLV5590ED</b>                  Descrizione: TLV5590ED TI SOP                  Produttori: TI                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 7100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	IMAGE NOT AVAILABLE  <p><b>TLV5590EDR</b>                  Descrizione: TLV5590EDR TI SOP-14                  Produttori: TI                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 302500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>
IMAGE NOT AVAILABLE  <p><b>TLV4376IPWR</b>                  Descrizione: IC OP AMP RR 5.5MHZ 14TSSOP                  Produttori: N/A                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	IMAGE NOT AVAILABLE  <p><b>TLV5604CPWR</b>                  Descrizione: IC 10-BIT QUAD SER DAC 16-TSSOP                  Produttori: N/A                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2701 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	IMAGE NOT AVAILABLE  <p><b>TLV5510IPWR</b>                  Descrizione: TLV5510IPWR TI TSSOP                  Produttori: TI                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2649 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>
IMAGE NOT AVAILABLE  <p><b>TLV431IDBZRD4</b>                  Descrizione: TLV431IDBZRD4 TEXAS SOT23-3                  Produttori: TEXAS                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	IMAGE NOT AVAILABLE  <p><b>TLV5510INSR</b>                  Descrizione: TLV5510INSR TI SOP24                  Produttori: TI                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2797 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	IMAGE NOT AVAILABLE  <p><b>TLV5591BVF</b>                  Descrizione: TLV5591BVF TI QFP                  Produttori: TI                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2828 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>
IMAGE NOT AVAILABLE  <p><b>TLV5592EPWR</b>                  Descrizione: TLV5592EPWR TI SSOP-14                  Produttori: TI                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 9500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	IMAGE NOT AVAILABLE  <p><b>TLV431IDRLR</b>                  Descrizione: TLV431IDRLR TI SOT-563                  Produttori: TI                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	IMAGE NOT AVAILABLE  <p><b>TLV4333IDR</b>                  Descrizione: TI SOP14                  Produttori: TI                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 22380 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>
IMAGE NOT AVAILABLE  <p><b>TLV521DCKR</b>                  Descrizione: IC OP AMP 6KHZ RR SC-70-5                  Produttori: N/A                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 45000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	IMAGE NOT AVAILABLE  <p><b>TLV5604CPW</b>                  Descrizione: IC 10 BIT 3US DAC SER 16-TSSOP                  Produttori: N/A                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2630 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	IMAGE NOT AVAILABLE  <p><b>TLV5593</b>                  Descrizione: TLV5593 TEXAS QFP32                  Produttori: TEXAS                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2893 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>
IMAGE NOT AVAILABLE  <p><b>TLV4311LPRM</b>                  Descrizione: TLV4311LPRM TI TO-92                  Produttori: TI                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 30000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	IMAGE NOT AVAILABLE  <p><b>TLV431IDBZT</b>                  Descrizione: TLV431IDBZT TI原裝 SOT23-3                  Produttori: TI                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 13800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	IMAGE NOT AVAILABLE  <p><b>TLV431IDBVRG4</b>                  Descrizione: IC VREF SHUNT ADJ SOT23-5                  Produttori: N/A                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 6400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>
IMAGE NOT AVAILABLE  <p><b>TLV5591BVFR</b>                  Descrizione: TLV5591BVFR TI QFP32                  Produttori: TI                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2675 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	IMAGE NOT AVAILABLE  <p><b>TLV5595P</b>                  Descrizione: TLV5595P TI QFP                  Produttori: TI                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2639 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	IMAGE NOT AVAILABLE  <p><b>TLV5604CDR</b>                  Descrizione: IC 10-BIT QUAD SER DAC 16-SOIC                  Produttori: N/A                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2621 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>
IMAGE NOT AVAILABLE  <p><b>TLV5535IPW</b>                  Descrizione: IC 8-BIT 35MSPS LP A/D 28-TSSOP                  Produttori: N/A                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2770 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	IMAGE NOT AVAILABLE  <p><b>TLV5590EDRG4</b>                  Descrizione: TLV5590EDRG4 TI SOP14                  Produttori: TI                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>	IMAGE NOT AVAILABLE  <p><b>TLV5591B</b>                  Descrizione: TLV5591B TI TQFP                  Produttori: TI                  Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text"/> RFQ</p>



**IC Components Limited**  
 WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)  
 TEL: 00 852 - 30501935  
 FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, New Territories, Hong Kong