



MC33594FTAR2

fabricante Numero di parte:	MC33594FTAR2
Produttore / Marca	NXP Semiconductors / Freescale
Parte della descrizione:	IC RF RECEIVER 315,434MHZ 24LQFP
Schede tecniche:	MC33594FTAR2.pdf
Stato Lead senza piombo / RoHS:	Contiene piombo / RoHS non conforme
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 800 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

RICHIEDI UN PREVENTIVO

MC33594FTAR2 100% nuovi pezzi originali 800 in magazzino, trova il prezzo MC33594FTAR2, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista MC33594FTAR2 NXP Semiconductors / Freescale con garanzia. 100% di garanzia di fiducia. RFQ MC33594FTAR2: Info@IC-Components.com































Le specifiche di MC33594FTAR2

Numero di parte	MC33594FTAR2	Produttore / Marca	NXP Semiconductors / Freescale
Serie	-	Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)
Contenitore / involucro	24-LQFP	imballaggio	Cut Tape (CT)
Contenitore dispositivo fornitore	24-LQFP (4x4)	temperatura di esercizio	-40°C ~ 105°C
Descrizione dettagliata	- RF Receiver FSK, OOK 315MHz, 434MHz -105dBm 11 kBaud PCB, Surface Mount 24-LQFP (4x4)	Frequenza	315MHz, 434MHz
sensibilità	-105dBm	Caratteristiche	-
applicazioni	General Data Transfer	Tensione di alimentazione -	4.5 V ~ 5.5 V
Interfaccia dati	PCB, Surface Mount	Dimensione della memoria	-
Tasso di dati (massimo)	11 kBaud	Modulazione o protocollo	FSK, OOK
Corrente - Ricezione	5.7mA	connettore antenna	PCB, Surface Mount
Altri nomi	MC33594FTAR2CT	Quantità di magazzino	800 pcs Stock
Categoria	RF/IF e RFID > Ricevitori RF	Descrizione	IC RF RECEIVER 315,434MHZ 24LQFP
Stato Lead senza piombo / RoHS	Contiene piombo / RoHS non conforme		

Parole chiave realizzate con MC33594FTAR2

NXP Semiconductors / Freescale MC33594FTAR2	Parte MC33594FTAR2	Prezzo MC33594FTAR2	Distributore MC33594FTAR2
MC33594FTAR2 tecnico	Azione MC33594FTAR2	Inventario MC33594FTAR2	Fornitore MC33594FTAR2
Ordine online MC33594FTAR2	Richiesta MC33594FTAR2	Immagine MC33594FTAR2	Immagine MC33594FTAR2
MC33594FTAR2 pdf	Datasheet MC33594FTAR2	Scheda tecnica MC33594FTAR2	Scheda tecnica MC33594FTAR2 pdf
Scarica la scheda tecnica MC33594FTAR2	Produttore NXP Semiconductors / Freescale	NXP Semiconductors / Freescale MC33594FTAR2	NXP Semiconductors MC33594FTAR2
Freescale MC33594FTAR2	Freescale Semiconductor - NXP MC33594FTAR2	NXP USA Inc. MC33594FTAR2	

Potresti essere anche interessato:

 MC3359P Descrizione: MC3359P MOT DIP-18P Produttori: MOT Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2400 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 MC33591 Descrizione: MC33591 FREESCALE QFP24 Produttori: NXP Semiconductors / Freescale Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 10000 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 MC3358P1 Descrizione: MC3358P1 ON DIP8 Produttori: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5000 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ
 MC3361BD Descrizione: MC3361BD MOT SOP Produttori: MOT Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 16700 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 MC3361BPL Descrizione: MC3361BPL UTC DIP Produttori: UTC Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1900 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 MC33592FTAE Descrizione: IC RF RECEIVER 315 434MHZ 24LQFP Produttori: NXP Semiconductors / Freescale Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 13500 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ
 MC33592FTAER2 Descrizione: IC RF RECEIVER 315 434MHZ 24LQFP Produttori: NXP Semiconductors / Freescale Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 18000 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 MC33596FCAER2 Descrizione: IC UHF RECEIVER PLL TUNED 32-QFN Produttori: NXP Semiconductors / Freescale Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 600 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 MC33592FTA Descrizione: IC RF RECEIVER 315,434MHZ 24LQFP Produttori: NXP Semiconductors / Freescale Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ
 MC3361BPG-S16-R Descrizione: MC3361BPG-S16-R UTC SOP16 Produttori: UTC Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 47000 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 MC3361 Descrizione: MC3361 ON SOP16 Produttori: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5000 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 MC33591FTAE Descrizione: IC RF RECEIVER 315 434MHZ 24LQFP Produttori: NXP Semiconductors / Freescale Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1100 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ
 MC3359DWR2 Descrizione: MC3359DWR2 MOTOROLA SOP20 Produttori: MOTOROLA Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 800 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 MC3361BP Descrizione: MC3361BP UTC SOP16 Produttori: UTC Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5800 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 MC33592 Descrizione: MC33592 FREESCALE QFP24 Produttori: NXP Semiconductors / Freescale Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 33100 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ
 MC3361 SOP Descrizione: MC3361 SOP ON SOP Produttori: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 MC336 Descrizione: MC336 2562 SOP-8 Produttori: 2562 Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2600 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 MC33591FTA Descrizione: IC RF RECEIVER 315,434MHZ 24LQFP Produttori: NXP Semiconductors / Freescale Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ
 MC33591FTAR2 Descrizione: IC RF RECEIVER 315,434MHZ 24LQFP Produttori: NXP Semiconductors / Freescale Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4000 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 MC3358DR2G Descrizione: MC3358DR2G ON SOP Produttori: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 MC33618P Descrizione: MC33618P UTC SOP-16 Produttori: UTC Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ
 MC33596FCAE Descrizione: IC UHF RECEIVER PLL TUNED 32-QFN Produttori: NXP Semiconductors / Freescale Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 MC33594FTAE Descrizione: MC33594FTAE FREESCALE QFP-24 Produttori: NXP Semiconductors / Freescale Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5300 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 MC33594FTAER2 Descrizione: IC UHF RCVR 315 434MHZ 24-LQFP Produttori: NXP Semiconductors / Freescale Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2000 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ
 MC3360P Descrizione: MC3360P MOT DIP8 Produttori: MOT Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 500 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 MC3361BDR2 Descrizione: MC3361BDR2 ON SOP16 Produttori: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 8700 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 MC3358P1G Descrizione: MC3358P1G ON DIP Produttori: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 400 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ
 MC33594FTA Descrizione: IC RF RECEIVER 315,434MHZ 24LQFP Produttori: NXP Semiconductors / Freescale Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2900 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 MC33596 Descrizione: MC33596 FREESCALE QFP-32 Produttori: NXP Semiconductors / Freescale Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ	 MC3358P Descrizione: MC3358P MOT DIP8 Produttori: MOT Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="text"/> RFQ



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: Info@IC-Components.com
TEL: 00 852 - 30501935
FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong