


IMAGE NOT AVAILABLE


ISO7242CDW

| | |
|--|--|
| fabbricante Numero di parte: | ISO7242CDW |
| Produttore / Marca | N/A |
| Parte della descrizione: | DGTL ISO 2.5KV GEN PURP 16SOIC |
| Schede tecniche: | |
| Stato Lead senza piombo / RoHS: |  Senza piombo / Conforme RoHS |
| Condizione di scorta: | Nuovo originale, pezzi di ricambio 2872 disponibili. |
| Nave da: | Hong Kong |
| Modo di spedizione: | DHL/Fedex/TNT/UPS |

RICHIEDI UN PREVENTIVO

ISO7242CDW 100% nuovi pezzi originali 2872 disponibili, trova prezzi ISO7242CDW, Stock, scheda tecnica su IC Components Ltd online, acquista ISO7242CDW con garanzia. Il 100% garantisce la fiducia. RFQ ISO7242CDW: Info@IC-Components.com































Le specifiche di ISO7242CDW

| | | | |
|---|--|--|---|
| Numero di parte | ISO7242CDW | Produttore / Marca | N/A |
| Tensione di alimentazione - | 3.15 V ~ 5.5 V | Tensione - Isolamento | 2500Vrms |
| Digitare | General Purpose | Tecnologia | Capacitive Coupling |
| Contenitore dispositivo fornitore | 16-SOIC | Serie | - |
| Tempo di salita / scadenza (Typ) | 2ns, 2ns | Distorsione Larghezza Pulse (Max) | 2.5ns |
| Ritardo di propagazione tpLH / tpHL (Max) | 42ns, 42ns | imballaggio | Tube |
| Contenitore / involucri | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | Altri nomi | 296-22966-5 |
| temperatura di esercizio | -40°C ~ 125°C | Numero di canali | 4 |
| Tipo montaggio | Surface Mount | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 2 (1 Year) |
| Potenza isolata | No | Ingressi - Lato 1 / Lato 2 | 2/2 |
| Descrizione dettagliata | General Purpose Digital Isolator 2500Vrms 4 Channel 25Mbps 25kV/μs CMTI 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | Data Rate | 25Mbps |
| Immunità transitoria in modalità comune (Min) | 25kV/μs | Base-Emitter Tensione di saturazione (max) | Unidirectional |
| Quantità di magazzino | 2872 pcs Stock | Categoria | Isolatori > Isolatori digitali |
| Descrizione | DGTL ISO 2.5KV GEN PURP 16SOIC | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / Conforme RoHS |

Parole chiave realizzate con ISO7242CDW

| | | | |
|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| ISO7242CDW | ISO7242CDW parte | ISO7242CDW Prezzo | Distributore ISO7242CDW |
| ISO7242CDW tecnico | Stock ISO7242CDW | Inventario ISO7242CDW | ISO7242CDW Fornitore |
| Ordine online ISO7242CDW | ISO7242CDW Richiesta | Immagine ISO7242CDW | Immagine ISO7242CDW |
| ISO7242CDW pdf | Scheda tecnica ISO7242CDW | Scheda tecnica ISO7242CDW | ISO7242CDW pdf scheda tecnica |
| Scarica la scheda tecnica ISO7242CDW | Produttore | | |

Potresti essere anche interessato:

| | | |
|---|--|--|
|  <p>ISO7330CQDWRQ1 Descrizione: DGTL ISO 3KV 3CH GEN PURP 16SOIC Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2726 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |  <p>ISO7241CQDWRQ1 Descrizione: DGTL ISO 4KV 4CH GEN PURP 16SOIC Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2663 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |  <p>ISO7241MDWR Descrizione: DGTL ISO 2.5KV GEN PURP 16SOIC Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 4900 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |
|  <p>ISO7242MDW Descrizione: DGTL ISO 2.5KV GEN PURP 16SOIC Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2851 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |  <p>ISO7242CDWRG4 Descrizione: ISO7242CDWRG4 TI SOP-16 Produttori: TI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2887 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |  <p>ISO7321CDR Descrizione: DGTL ISO 3KV 2CH GEN PURP 8SOIC Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 7200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |
|  <p>ISO7241CDW Descrizione: DGTL ISO 2.5KV GEN PURP 16SOIC Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |  <p>ISO7241ADW Descrizione: DGTL ISO 4KV 4CH GEN PURP 16SOIC Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2744 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |  <p>ISO7321FCQDRQ1 Descrizione: DGTL ISO 3KV 2CH GEN PURP 8SOIC Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2635 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |
|  <p>ISO7242CDWR Descrizione: DGTL ISO 2.5KV GEN PURP 16SOIC Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2784 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |  <p>ISO7241ADWR Descrizione: DGTL ISO 4KV 4CH GEN PURP 16SOIC Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2764 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |  <p>ISO7242ADW Descrizione: DGTL ISO 4KV 4CH GEN PURP 16SOIC Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2666 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |
|  <p>ISO7321FCDR Descrizione: DGTL ISO 3KV 2CH GEN PURP 8SOIC Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2711 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |  <p>ISO7241ADWRG4 Descrizione: DGTL ISO 4KV 4CH GEN PURP 16SOIC Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2689 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |  <p>ISO7320CQDRQ1 Descrizione: DGTL ISO 3KV 2CH GEN PURP 8SOIC Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2868 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |
|  <p>ISO7330CDWR Descrizione: DGTL ISO 3KV 3CH GEN PURP 16SOIC Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2614 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |  <p>ISO7331CQDWRQ1 Descrizione: TI SOP16 Produttori: TI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |  <p>ISO7321CQDRQ1 Descrizione: DGTL ISO 3KV 2CH GEN PURP 8SOIC Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2871 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |
|  <p>ISO7240MDWR Descrizione: DGTL ISO 2.5KV GEN PURP 16SOIC Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2643 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |  <p>ISO7242A Descrizione: ISO7242A BB SSOP Produttori: BB Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2699 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |  <p>ISO7241AMDWRP Descrizione: DGTL ISO 4KV 4CH GEN PURP 16SOIC Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2813 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |
|  <p>ISO7310CDR Descrizione: DGTL ISO 3KV 1CH GEN PURP 8SOIC Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2744 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |  <p>ISO7240MDW Descrizione: DGTL ISO 2.5KV GEN PURP 16SOIC Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 12500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |  <p>ISO7242CQDWRQ1 Descrizione: DGTL ISO 4KV 4CH GEN PURP 16SOIC Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2831 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |
|  <p>ISO7241CDWR Descrizione: DGTL ISO 2.5KV GEN PURP 16SOIC Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2808 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |  <p>ISO7242C Descrizione: ISO7242C BB SSOP Produttori: BB Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2777 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |  <p>ISO7330CDW Descrizione: DGTL ISO 3KV 3CH GEN PURP 16SOIC Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2648 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |
|  <p>ISO7242MDWR Descrizione: DGTL ISO 2.5KV GEN PURP 16SOIC Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2627 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |  <p>ISO7242ADWR Descrizione: DGTL ISO 4KV 4CH GEN PURP 16SOIC Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2881 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |  <p>ISO7241MDW Descrizione: DGTL ISO 2.5KV GEN PURP 16SOIC Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2615 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p> |



IC Components Limited
 WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: Info@IC-Components.com
 TEL: 00 852 - 30501935
 FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, New Territories, Hong Kong