



MPC942CAC

fabricante Numero di parte:	MPC942CAC
Produttore / Marca	NXP Semiconductors / Freescale
Parte della descrizione:	IC CLOCK DIST CHIP 1:18 32-TQFP
Schede tecniche:	MPC942CAC.pdf
Stato Lead senza piombo / RoHS:	Senza piombo / RoHS conforme
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

RICHIEDI UN PREVENTIVO

MPC942CAC 100% nuovi pezzi originali 200 in magazzino, trova il prezzo MPC942CAC, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista MPC942CAC NXP Semiconductors / Freescale con garanzia. 100% di garanzia di fiducia. RFQ MPC942CAC: Info@IC-Components.com

Le specifiche di MPC942CAC

Numero di parte	MPC942CAC	Produttore / Marca	NXP Semiconductors / Freescale
Serie	-	Moisture Sensitivity Level (MSL)	3 (168 Hours)
Numero di parte base	MPC942	Contenitore / involucro	32-LQFP
imballaggio	Tray	Tipo montaggio	Surface Mount
Contenitore dispositivo fornitore	32-LQFP (7x7)	temperatura di esercizio	0°C ~ 70°C
Frequenza - Max	250MHz	Numero di circuiti	1
Tensione di alimentazione -	2.375 V ~ 3.465 V	Produzione	LVC MOS
Scopo principale	Intel CPU Servers	Ingresso	LVC MOS, LV TTL
PLL	No	Rapporto - Ingresso: Uscita	1:18
Differenziale - Ingresso: Uscita	No/No	Quantità di magazzino	200 pcs Stock
Categoria	Circuiti integrati (ICS) > Orologio/Timing-specifica dell'applicazione	Descrizione	IC CLOCK DIST CHIP 1:18 32-TQFP
Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / RoHS conforme		

Parole chiave realizzate con MPC942CAC

NXP Semiconductors / Freescale MPC942CAC	Parte MPC942CAC	Prezzo MPC942CAC	Distributore MPC942CAC
MPC942CAC tecnico	Azione MPC942CAC	Inventario MPC942CAC	Fornitore MPC942CAC
Ordine online MPC942CAC	Richiesta MPC942CAC	Immagine MPC942CAC	Immagine MPC942CAC
MPC942CAC pdf	Datasheet MPC942CAC	Scheda tecnica MPC942CAC	Scheda tecnica MPC942CAC pdf
Scarica la scheda tecnica MPC942CAC	Produttore NXP Semiconductors / Freescale	NXP Semiconductors / Freescale MPC942CAC	NXP Semiconductors MPC942CAC
Freescale MPC942CAC	Freescale Semiconductor - NXP MPC942CAC	NXP USA Inc. MPC942CAC	

Potresti essere anche interessato:

 MPC940LAC Descrizione: IC CLOCK DIST CHIP 1:18 32-LQFP Produttori: NXP Semiconductors / Freescale Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 MPC940LAC Descrizione: IC CLK FANOUT BUFFER 1:18 32LQFP Produttori: IDT (Integrated Device Technology) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 MPC93R52FAR2 Descrizione: MPC93R52FAR2 IDT QFP32 Produttori: IDT (Integrated Device Technology) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 500 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
 MPC940LACR2 Descrizione: IC CLK FANOUT BUFFER 1:18 32LQFP Produttori: IDT (Integrated Device Technology) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5000 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 MPC9446FAR2 Descrizione: IC CLK BUFFER 2:10 250MHZ 32LQFP Produttori: NXP Semiconductors / Freescale Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 700 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 MPC9446FAR2 Descrizione: IC CLK BUFFER 2:10 250MHZ 32TQFP Produttori: IDT (Integrated Device Technology) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 700 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
 MPC9350FA Descrizione: IC CLOCK GENERATOR PLL LV 32LQFP Produttori: NXP Semiconductors / Freescale Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 800 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 MPC9446AC Descrizione: IC CLK BUFFER 2:10 250MHZ 32TQFP Produttori: IDT (Integrated Device Technology) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 MPC940LFA Descrizione: IC CLOCK DISTRIB LV 1:18 32-LQFP Produttori: NXP Semiconductors / Freescale Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 400 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
 MPC9447FA Descrizione: IC CLK BUFFER 2:9 350MHZ 32LQFP Produttori: NXP Semiconductors / Freescale Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 MPC9350 Descrizione: MPC9350 FREESCAL QFP Produttori: FREESCAL Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 MPC9448 Descrizione: MPC9448 IDT QFP32 Produttori: IDT (Integrated Device Technology) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
 MPC940LFAR2 Descrizione: IC CLK FANOUT BUFFER 1:18 32LQFP Produttori: IDT (Integrated Device Technology) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 600 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 MPC9446AC Descrizione: IC CLK BUFFER 2:10 250MHZ 32LQFP Produttori: NXP Semiconductors / Freescale Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 MPC940L Descrizione: MPC940L MOT0ROLA QFP Produttori: MOT0ROLA Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
 MPC9331 Descrizione: MPC9331 FREESCALE QFP32 Produttori: NXP Semiconductors / Freescale Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 400 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 MPC9352XAA Descrizione: MPC9352XAA MOT QFP() Produttori: MOT Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 MPC940LFAR2 Descrizione: IC CLOCK DISTRIBUTON 1:18 32LQFP Produttori: NXP Semiconductors / Freescale Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 600 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
 MPC9446ACR2 Descrizione: IC CLK BUFFER 2:10 250MHZ 32TQFP Produttori: IDT (Integrated Device Technology) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 MPC9448AC Descrizione: IC CLK BUFFER 2:12 350MHZ 32LQFP Produttori: NXP Semiconductors / Freescale Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 400 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 MPC942PFA Descrizione: IC CLOCK DISTRIB LV 1:18 32-LQFP Produttori: NXP Semiconductors / Freescale Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
 MPC9448AC Descrizione: IC CLK BUFFER 1:12 350MHZ 32TQFP Produttori: IDT (Integrated Device Technology) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 400 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 MPC9446 Descrizione: MPC9446 FREESCALE TQFP32 Produttori: NXP Semiconductors / Freescale Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 MPC942CACR2 Descrizione: IC CLK DISTR CHIP LV 1:18 32LQFP Produttori: IDT (Integrated Device Technology) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 700 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
 MPC9443FA Descrizione: IC CLK BUFFER 2:16 350MHZ 48LQFP Produttori: NXP Semiconductors / Freescale Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 MPC942CAC Descrizione: IC CLK DISTR CHIP LV 1:18 32LQFP Produttori: IDT (Integrated Device Technology) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 MPC9351 Descrizione: MPC9351 MOT QFP Produttori: MOT Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>
 MPC9447FA Descrizione: IC CLK BUFFER 2:9 350MHZ 32TQFP Produttori: IDT (Integrated Device Technology) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 MPC9352ACR2 Descrizione: IC CLK GEN ZD 1:11 32-LQFP Produttori: IDT (Integrated Device Technology) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2100 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>	 MPC942C Descrizione: MPC942C IDT QFP-32L Produttori: IDT (Integrated Device Technology) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 800 disponibili. Citazione: <input type="text" value="RFQ"/>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: Info@IC-Components.com
TEL: 00 852 - 30501935
FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong