



MP725-75.0-1%

fabricante Numero di parte:	MP725-75.0-1%
Produttore / Marca	Caddock Electronics, Inc.
Parte della descrizione:	RES SMD 75 OHM 1% 25W DPAK
Schede tecniche:	MP725-75.0-1%.pdf
Stato Lead senza piombo / RoHS:	Senza piombo / RoHS conforme
Condizione di scorta:	Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS

RICHIEDI UN PREVENTIVO

MP725-75.0-1% 100% nuovi pezzi originali 200 in magazzino, trova il prezzo MP725-75.0-1%, le scorte, la scheda dati IC Components Ltd online, acquista MP725-75.0-1% Caddock Electronics, Inc. con garanzia. 100% di garanzia di fiducia. RFQ MP725-75.0-1%: Info@IC-Components.com

Le specifiche di MP725-75.0-1%

Numero di parte	MP725-75.0-1%	Produttore / Marca	Caddock Electronics, Inc.
Serie	MP725	Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 (Unlimited)
Contenitore / involucri	TO-252-3, DPAK (2 Leads + Tab), SC-63	imballaggio	Original-Reel®
Contenitore dispositivo fornitore	DPAK	temperatura di esercizio	-55°C ~ 150°C
Descrizione dettagliata	75 Ohms ±1% 25W Chip Resistor TO-252-3, DPAK (2 Leads + Tab), SC-63 Current Sense, Moisture Resistant, Non-Inductive Thick Film	Dimensioni / Dimension	0.325" L x 0.320" W (8.26mm x 8.13mm)
Altezza - In sede (max)	0.120" (3.05mm)	Caratteristiche	Current Sense, Moisture Resistant, Non-Inductive
Tolleranza	±1%	Coefficiente di temperatura	-20/ +80ppm/°C
Tasso di fallimento	-	Potenza (W)	25W
Numero di terminazioni	2	Composizione	Thick Film
Modalità Pannello	75 Ohms	Altri nomi	MP725-75.0-FDKR
Quantità di magazzino	200 pcs Stock	Categoria	Resistenze > Resistore truciolo-supporto di superficie
Descrizione	RES SMD 75 OHM 1% 25W DPAK	Stato Lead senza piombo / RoHS	Senza piombo / RoHS conforme

Parole chiave realizzate con MP725-75.0-1%

Caddock Electronics, Inc. MP725-75.0-1%	Parte MP725-75.0-1%	Prezzo MP725-75.0-1%	Distributore MP725-75.0-1%
MP725-75.0-1% tecnico	Azione MP725-75.0-1%	Inventario MP725-75.0-1%	Fornitore MP725-75.0-1%
Ordine online MP725-75.0-1%	Richiesta MP725-75.0-1%	Immagine MP725-75.0-1%	Immagine MP725-75.0-1%
MP725-75.0-1% pdf	Datasheet MP725-75.0-1%	Scheda tecnica MP725-75.0-1%	Scheda tecnica MP725-75.0-1% pdf
Scarica la scheda tecnica MP725-75.0-1%	Produttore Caddock Electronics, Inc.	Caddock Electronics, Inc. MP725-75.0-1%	Caddock Electronics Inc. MP725-75.0-1%

Potresti essere anche interessato:

<p>MP7614TD Descrizione: MP7614TD AD CDIP20 Produttori: ADI (Analog Devices, Inc.) Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>MP7550BD Descrizione: MP7550BD MP CDIP40 Produttori: MP Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>MP7523JS-EL Descrizione: MP7523JS-EL MP SOP16L Produttori: MP Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 800 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>MP7128GF Descrizione: MP7128GF ASD/ SOP20 Produttori: ASD/ Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 3700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>MP7001/2/3 Descrizione: IGBT Modules Produttori: Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>MP7002 Descrizione: MP7002 TOSHIBA MODULE Produttori: Toshiba Semiconductor and Storage Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>MP7614KD Descrizione: MP7614KD MP CDIP20 Produttori: MP Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>MP7543JS Descrizione: MP7543JS MP SOP16 Produttori: MP Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>MP725-40.0-1% Descrizione: MP725-40.0-1% CADDOCK TO-252 Produttori: Caddock Electronics, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>MP7523JN Descrizione: MP7523JN M DIP-16 Produttori: M Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>MP7226KP Descrizione: MP7226KP EXAR PLCC20 Produttori: Exar Corporation Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>MP7528JN Descrizione: MP7528JN MP DIP20 Produttori: MP Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 600 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>MP725-27.0 Descrizione: MP725-27.0 CADDOCK TO252 Produttori: Caddock Electronics, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>MP7545JN Descrizione: MP7545JN N/A DIP-20 Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>MP725-75.0 Descrizione: MP725-75.0 CADDOCK TO-252 Produttori: Caddock Electronics, Inc. Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>MP7543KS Descrizione: MP7543KS MP SOP16 Produttori: MP Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>MP7510DS Descrizione: MP7510DS ic SOP8 Produttori: ic Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 1500 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>MP7156 Descrizione: MP7156 MP DIP28 Produttori: MP Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 700 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>MP7523JS Descrizione: MP7523JS MP SOP16 Produttori: MP Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 2000 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>MP7533SD Descrizione: MP7533SD MP CDIP-16 Produttori: MP Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>MP7243A Descrizione: MP7243A MP PLCC84 Produttori: MP Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>MP725-20.0 Descrizione: MP725-20.0 NIEC TO-252 Produttori: NIEC Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>MP7613BP Descrizione: MP7613BP MICRO PLCC44 Produttori: MICRO Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 400 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>MP701UCG Descrizione: MP701UCG MAGICPIX QFP48 Produttori: MAGICPIX Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 200 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>MP7614KD-40 Descrizione: MP7614KD-40 MP DIP Produttori: MP Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>MP7614JN Descrizione: MP7614JN MP DIP Produttori: MP Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>MP7530DWR Descrizione: MP7530DWR N/A SOP Produttori: N/A Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 5100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>MP75L24AR-TL Descrizione: MP75L24AR-TL XX SOD-16 Produttori: XX Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>MP7506TD-883B/AD7506TD/883B Descrizione: MP7506TD-883B/AD7506TD/883B PMI CDIP28 Produttori: PMI Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 100 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>MP7614KN Descrizione: MP7614KN MP DIP Produttori: MP Disponibile: Nuovo originale, pezzi di ricambio 300 disponibili.</p> <p>Citazione: <input type="text" value="RFQ"/></p>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

E-mail: Info@IC-Components.com
TEL: 00 852 - 30501935
FAX: 00 852 - 30501945

Indirizzo: 6H Block 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuovi territori, Hong Kong